

Нормативные документы для тепловых электростанций

ОТРАСЛЕВОЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ ОЦЕНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕСУРСА ПАРОВЫХ ТУРБИН И ПРОДЛЕНИИ СРОКА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕРХ ПАРКОВОГО РЕСУРСА

РД 34.17.440-96

*Срок действия установлен
с 01.01.1997 г.
до 01.01.2002 г.*

РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским теплотехническим институтом /ВТИ/; Акционерным обществом Ленинградский металлический завод /ЛМЗ/; Научно-производственным объединением по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова /НПО ЦКТИ/; Научно-производственным объединением Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения /НПО ЦНИИТМАШ/; Харьковским центральным конструкторским бюро УНПО "Энергопрогресс /ХЦКБ/; Производственным объединением Харьковский турбинный завод атомного машиностроения /НПО ТУРБОАТОМ/; Институтом проблем прочности НАН Украины /ИППИ/.

ИСПОЛНИТЕЛИ В.Ф. Резинских, В.И. Гладштейн, Е.Р. Плоткин, Г.Д. Авруцкий /ВТИ/;
Н.Н. Гудков, С.А. Тихомиров, В.Ю. Махнов /ЛМЗ/;
В.И. Розенблюм, А.А. Ланин, В.С. Балина /НПО ЦКТИ/;
В.П. Рабинович /НПО ЦНИИТМАШ/;
В.И. Берлянд, А.А. Глядя, А.В. Пожидаев /ХЦКБ/;
В.П. Сухинин, Л.Д. Мищенко /НПО ТУРБОАТОМ/;
В.В. Кривенюк/ИПП/.

УТВЕРЖДЕНЫ Российской акционерным обществом РАО "ЕЭС России"
Вице-президент О.В. Бритвин "23" июля 1996 г.
Министерством энергетики и электрификации Украины
Первый заместитель министра В.А. Лучников "27" сентября 1996 г.

Настоящий отраслевой Руководящий документ распространяется на паровые турбины, эксплуатирующиеся при температуре пара 450°C и выше, и определяет порядок проведения работ при продлении срока их эксплуатации сверх паркового ресурса.

Положения настоящего отраслевого нормативного документа подлежат обязательному применению на предприятиях отрасли "Электроэнергетика", расположенных на территориях Российской Федерации и Украины, и могут быть использованы на предприятиях данной отрасли, расположенных в других странах.

Термины и определения, применяемые в настоящем Руководящем документе, приведены в Приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок организации работ при продлении срока эксплуатации турбин сверх паркового

ресурса определен в РД 34.17.421-92 "Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (для ТЭС России) и ГКД 34.17.401-95 "Контроль и продление срок службы металла оборудования тепловых электростанций. Типовая инструкция. Часть 1. Котлы, турбины и трубопроводы с давлением 9 МПа и выше" (для ТЭС Украины).

1.2. Настоящие Методические Указания (МУ) определяют необходимые работы, их объем и последовательность, требуемых при оценке индивидуального ресурса основных элементов паровых турбин и продлении срока их эксплуатации сверх паркового ресурса, методы неразрушающего контроля и критерии надежности, общие требования к расчетной оценке остаточного ресурса этих элементов, ремонтные и режимные мероприятия по обеспечению надежной эксплуатации турбин после исчерпания индивидуального ресурса или выявления недопустимых дефектов в металле.

1.3. К основным элементам турбин, определяющим их ресурс, относятся цельнокованые роторы высокого и среднего давления и корпусные детали, работающие в цилиндрах с температурой пара на входе 450°C и выше, при которой в металле протекают необратимые (без применения специальных ремонтных операций) изменения структуры и свойств и происходит накопление повреждений от ползучести и малоцикловой усталости.

1.4. Значения паркового ресурса основных элементов турбин приведены в РД 34.17.421-92 и ГКД 34.17.401-95.

1.5. При решении вопроса о продлении срока эксплуатации турбины сверх паркового ресурса выполняется следующий комплекс исследований:

1) анализ технической документации ТЭС по режимам эксплуатации турбины, повреждениям, заменам и восстановительным ремонтам основных элементов, результатам контроля металла основных элементов в течение всего срока их эксплуатации;

2) неразрушающий контроль металла основных элементов для выявления дефектов и экспериментальной оценки накопленной поврежденности;

3) исследование структуры и свойств металла основных элементов;

4) расчетная оценка напряженного состояния и остаточного ресурса роторов и корпусных деталей с учетом фактических данных о свойствах металла и режимах эксплуатации турбины.

Дополнительно рекомендуется проводить анализ документации завода-изготовителя турбины о свойствах металла элементов в исходном состоянии и индивидуальных особенностях их изготовления с учетом возможности отступления от требований проектной документации.

1.6. Перечисленные исследования проводятся организациями, располагающими квалифицированными и обученными кадрами, необходимой аппаратурой, оборудованием, вычислительной техникой, математическим обеспечением, опытом проведения работ, перечисленных в п.1.5, и имеющих разрешение РАО "ЕЭС России" (для ТЭС России) или Минэнерго Украины (для ТЭС Украины) (далее в тексте - специализированные организации);

1.7. При положительных результатах всех перечисленных в п.1.5. исследований на основании заключений специализированных организаций экспортно-технической комиссией (ЭТК) принимается решение о продлении срока эксплуатации турбины сверх паркового ресурса. Очередной комплекс исследований в объеме настоящих МУ проводится по исчерпании назначенного расчетного ресурса. В пределах этого срока контроль металла турбин проводится в соответствии с РД.34.17.421-92 или ГКД 34.17.401-95.

В случае, если расчетный ресурс основных элементов оказывается исчерпанным, а неразрушающий контроль металла и исследование его структуры и свойств дали положительные результаты, турбина может быть допущена к дальнейшей эксплуатации с уменьшенными интервалами между обследованиями и дополнительным (если требуется) объемом контроля металла на срок, подтвержденными расчетными оценками времени живучести детали с дефектами.

После исчерпания индивидуального ресурса основных элементов (исчерпания расчетного ресурса при отрицательных результатах неразрушающего контроля и/или исследования структуры и свойств металла) или при выявлении недопустимых дефектов в металле в пределах расчетного ресурса дальнейшая эксплуатация этих элементов возможна только при условии проведения восстановительных ремонтных и/или режимных мероприятий, описанных в п.5.

1.8. В настоящих Методических Указаниях описаны только те работы, которые непосредственно связаны с продлением ресурса основных элементов турбин. Остальные работы, связанные с контролем за состоянием роторов и корпусных деталей, выполняемые в период ремонтов турбин, регламентируются техническими условиями на капитальный ремонт турбин

каждого типа, а также НТД, на которые имеются ссылки в этих ТУ.

1.9. С вводом в действие настоящих МУ утрачивают силу следующие документы: РД 34.17.406-82 "Инструкция по контролю роторов паровых турбин со стороны осевого канала", РД 34.17.407-82 "Инструкция по ультразвуковому контролю цельнокованых роторов паровых турбин со стороны осевого канала", РД 34.17.429-93 "Роторы паровых турбин тепловых электростанций. Метод вихревокового контроля поверхности осевого канала", "Методические указания по объему и периодичности контроля литых деталей турбин высокого и сверхкритического давления с трещинами", "Порядок организации проведения экспертизы по оценке возможности продления срока службы турбин ПО ЛМЗ", Аpx. N 200р, М., 1988 г.

2. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

2.1. Цельнокованые роторы высокого и среднего давления

2.1.1. Высоконагруженными зонами цельнокованых роторов, в которых образование эксплуатационных трещин наиболее вероятно, являются:

- осевой канал;
- обода дисков первых двух наиболее высокотемпературных ступеней;
- галтели дисков первых двух наиболее высокотемпературных ступеней;
- разгрузочные отверстия дисков первых двух наиболее высокотемпературных ступеней;
- тепловые канавки концевых, диафрагменных и промежуточных уплотнений, расположенных в зоне ротора с температурой металла выше 400°C.

2.1.2. Контроль металла в районе осевого канала включает:

- визуальный осмотр поверхности канала, защищенной от окалины, для оценки качества зачистки поверхности, выявления уступов, технологических выборок, рисок, коррозионных повреждений и других видимых дефектов поверхности (см. Приложение 3);
- магнитопорошковый или вихревоковый, или ультразвуковой контроль поверхностными волнами для выявления поверхностных эксплуатационных или металлургических дефектов (см. Приложения 4, 5, 6);
- ультразвуковой контроль объемными волнами для выявления скрытых дефектов различной ориентации в объеме поковки ротора (см. Приложение 6);

Примечание: в том случае, если ультразвуковой контроль ротора проводился в соответствии с РД 34.17.421-92 или ГКД 34.17.401-95 после 100 тыс.ч. эксплуатации и недопустимых дефектов при этом выявлено не было, повторный контроль ротора этим методом после исчерпания паркового ресурса допускается не проводить;

- (факультативно за исключением роторов высокого и среднего давления турбин К-500-240 ЛМЗ или К-800-240 ЛМЗ) измерение остаточной деформации ползучести для оценки величины накопленной поврежденности в металле (см. Приложение 7);

Примечание: данный метод не применяется для контроля роторов производства НПО "ТУРБОАТОМ", роторов с уступами или выборками на поверхности осевого канала, препятствующими проведению измерения накопленной деформации ползучести.

2.1.3. Последовательность проведения операций по контролю ротора со стороны осевого канала следующая:

- ротор устанавливается на козлах в доступном для контроля месте на высоте, удобной для визуального осмотра канала (1,0-1,5 м) со свободным доступом к обоим концам (4-5 м с каждого конца);
- снимается автомат безопасности и удаляются пробки, закрывающие с двух сторон осевой канал;

Примечание: при невозможности удаления пробок их высверливают;

- из осевого канала удаляются частицы металла, стружка, масло и пр. Поверхность канала протирают ветошью, обдувают сжатым воздухом, обезжиривают ацетоном или другим растворителем;

- проводится предварительный визуальный осмотр поверхности для выявления уступов, выборок и пр.;

- проводится измерение остаточной деформации ползучести (где эта операция

запланирована);

- с помощью хонинговальной головки производится удаление окалины и обработка поверхности до шероховатости $R_s = 10$ по ГОСТ 2789-73, обдувка ее сжатым воздухом и обезжикивание ацетоном или другим растворителем;

- проводится визуальный осмотр поверхности для оценки ее качества и выявления видимых дефектов;

- осуществляется контроль для выявления поверхностных дефектов методами магнитопорошковой или вихревоковой, или ультразвуковой дефектоскопии поверхностными волнами;

- при необходимости производится фотографирование выявленных дефектов (см. Приложение 8);

- проводится ультразвуковой контроль металла ротора для выявления скрытых дефектов в объеме поковки;

- для получения исходных данных для последующих замеров проводится повторное измерение диаметра канала по методике, описанной в Приложении 7;

2.1.4. Контроль ободов дисков следует проводить с разлопачиванием одного пакета с замковой лопаткой каждого замкового соединения первых двух ступеней с последующим контролем металла в зонах концентрации напряжений методами магнитопорошковой или вихревоковой, или цветной дефектоскопии.

Контроль ободов дисков с т-образным пазом под хвостовики лопаток допускается проводить методом ультразвуковой дефектоскопии без разлопачивания (см. Приложение 9).

Допускается не производить разлопачивание грибовидных ободов при величине зазора между буртом диска и нижней кромкой хвостовика не превышающей 0,2 мм и равномерном его распределении по всей окружности обода. При появлении зазоров, превышающих эту величину по всей окружности или в локально ограниченных зонах, вопрос о необходимости разлопачивания обода согласовывается с заводом-изготовителем турбины.

2.1.5. Контроль галтелей дисков и тепловых канавок (где они имеются) проводится методами магнитопорошковой, или цветной, или ультразвуковой (см. Приложение 10), или вихревоковой дефектоскопии (см. Приложение 11). Вихревоковый контроль допускается проводить по незачищенной от окалины поверхности металла.

2.2. Литые корпусные детали

2.2.1. Контроль поверхности корпусных деталей турбин осуществляется в соответствии с формуллярами контроля сплошности. В случае отсутствия формулляров контролю подвергаются все радиусные переходы на наружной поверхности и доступные радиусные переходы на внутренней поверхности.

Наиболее вероятными местами появления трещин являются:

- паровпускные и пароотводящие патрубки;
- радиусные переходы на наружной и внутренней поверхностях клапанов;
- кольцевая (для верха и низа цилиндра) зона перед сопловыми коробками;
- кольцевая (для верха и низа цилиндра) зона под сопловыми коробками;
- углы расточек под диафрагмы и обоймы;
- поверхность фланцевого разъема и шпилечных отверстий;
- улитки паровпуска и выхлопа цилиндров;
- дренажные отверстия и зоны патрубков отбора;
- патрубки подвода пара к концевым уплотнениям ротора.

2.2.2. Контроль металла корпусной детали включает:

- визуальный осмотр поверхности, зачищенной от окалины;
- магнитопорошковый или вихревоковый контроль (Приложение 12);

при наличии ремонтных заварок - травление (см. РД 108.021.112-88 "Методические указания. Исправление дефектов в литых корпусных деталях паровых турбин и арматуры методом заварки без термической обработки");

- ультразвуковой контроль объемными волнами для определения толщины стенки детали и выявления объемных metallurgicalических дефектов в зоне обнаруженных трещин (см. Приложение 12);

- измерение глубины обнаруженных трещин различными методами (см. Приложение 13).

2.2.3. Результаты контроля оформляются в виде формулляра детали, на котором условным

цветом отмечаются места расположения дефектов, обнаруженных при каждом капитальном ремонте. Одновременно указывается год осмотра, исходные размеры дефекта, размеры выборки, принятное решение по ремонту (выбран, подварен, закернен, засверлен и т.д.) и толщина стенки в трещиноватой зоне.

3. Исследование структуры и свойств стали

3.1. Цельнокованые роторы высокого и среднего давления

3.1.1. Для оценки степени структурных превращений, прошедших в металле ротора в процессе его эксплуатации, а также для выбора необходимых для определения расчетного ресурса ротора комплекса служебных свойств стали проводятся исследования структуры и измерение твердости металла наиболее высокотемпературной зоны ротора - обода или полотна диска первой по ходу пара ступени (см. Приложение 14). Для сравнительного анализа аналогичные исследования проводятся на металле наиболее низкотемпературной цельнокованой части ротора в аналогичных зонах.

3.1.2. При решении вопроса о допуске в эксплуатацию ротора, содержащего дефекты или выработавшего свой индивидуальный ресурс, количество исследуемых зон и объем исследования структуры и свойств металла могут быть увеличены по согласованию со специализированной организацией.

3.2. Литые корпусные детали

3.2.1. Исследование структуры и свойств металла корпусов проводится преимущественно на вырезанных образцах из наиболее высокотемпературных зон корпуса по эскизам специализированной организации для оценки основных механических характеристик, определяющих надежность детали и позволяющих прогнозировать ее ресурс.

3.2.2. Дополнительно к вырезкам по эскизам рекомендуется производить отбор спилов в местах образования трещин. В связи с неоднородностью литой детали минимальное поперечное сечение спила не должно быть меньше 20 мм². В связи с малыми размерами пробы результатами могут быть оценочные величины, полученные на малых единичных образцах, или с помощью корреляционных соотношений путем анализа структуры, твердости, кратковременных механических свойств и химического состава. Целью исследования является определение или приближенная оценка следующих механических характеристик и параметров микроструктуры:

- механические свойства на растяжение (1-2 образца);
- доля вязкой составляющей в изломах образцов при ударных испытаниях (1-2 образца);
- критическое раскрытие при рабочей температуре (1-2 образца);
- твердость при комнатной и рабочей температуре;
- сведения о структурных составляющих, состоянии карбидной фазы, размере зерна, наличии пор ползучести;
- *характеристики длительной прочности (1-2 образца);
- *характеристики циклической и статической трещиностойкости. (1 -2 образца);

* - указанные характеристики допускается определять с помощью экспресс-методов.

Методики оценки структурного состояния металла и определения нестандартных механических характеристик приведены в РД 34.17.421-92 и ГКД 34.17.401-95. В Приложении 15 описаны методические подходы к отбору образцов для исследования.

3.2.3. При решении вопроса о допуске в эксплуатацию детали, на которой оставлены трещины или имеются глубокие (более 70% толщины стенки) ремонтные подварки, количество исследуемых зон и объем исследования структуры и свойств металла может быть увеличен по согласованию со специализированной организацией.

4. Определение остаточного ресурса роторов и корпусных деталей турбин

4.1. Общие положения

Остаточный ресурс роторов и корпусных деталей определяется путем расчетных оценок (Приложение 16) с учетом:

- особенностей режимов эксплуатации данного турбоагрегата;
- уровня служебных характеристик материала;
- данных о фактической повреждаемости рассматриваемого объекта и аналогичных деталей по парку турбин;
- результатов оценки степени выработки ресурса экспериментальными методами (Приложения 7, 17).

4.2. Цельнокованые роторы

4.2.1. Предельным состоянием для роторов является появление в нем макротрешины, размеры которой превышают нормы п.п.6.1.2.5 и 6.1.2.6, после чего эксплуатация ротора без выполнения специальных мероприятий по восстановлению надежности недопустима.

4.2.2. Для определения остаточного ресурса ротора производится оценка его накопленной поврежденности и расчетного ресурса (по стадии зарождения трещины) в соответствии с Приложением 16. Величина расчетного остаточного ресурса представляет собой разность между расчетным ресурсом и наработкой детали на момент проведения работ по продлению срока службы.

Расчетная оценка времени живучести не включается в расчетный ресурс ротора, а служит для обоснованного выбора максимальных интервалов между осмотрами (и, если требуется, ремонтами) ротора, отработавшего индивидуальный расчетный ресурс, или ротора, неотработавшего этот ресурс, но содержащего дефекты, превышающие нормы п.п.6.1.2.5 и 6.1.2.6.

4.2.3. Для роторов, число пусков которых не превышает 300 и эксплуатация турбины проводилась в соответствии с требованиями эксплуатационной инструкции, допускается проводить экспериментальную оценку накопленной поврежденности в металле методом измерения остаточной деформации ползучести в соответствии с Приложением 7 (с учетом ограничений данного метода, изложенных в п. 2.1.2) или расчетным путем в соответствии с Приложением 16 без учета накопленной циклической поврежденности.

4.2.4. При исчерпании расчетного ресурса, но положительных результатах контроля металла, допускается продление срока эксплуатации ротора до очередного осмотра на период, определенный временем живучести, рассчитанным в соответствии с Приложением 16. Если при назначенному и последующих осмотрах результаты контроля металла вновь окажутся положительными, допускается повторное (многократное) продление его срока эксплуатации на тот же период без дополнительных ограничений режимов эксплуатации турбин.

4.2.5. При обнаружении в роторе дефектов, превышающих нормы п.п.6.1.2.5 и 6.1.2.6, но меньших, чем размеры недопустимых дефектов, рассчитанные в соответствии с Приложением 16, возможна его дальнейшая эксплуатация до очередного контроля в течение срока, определенного временем живучести, рассчитанного с учетом размеров выявленных дефектов, температурно-напряженного состояния металла в зоне расположения дефектов и свойств металла ротора. Роторы, содержащие такие дефекты, должны контролироваться по специальной программе и находится под наблюдением специализированной организации.

4.2.6. В том случае, если в роторе обнаружены недопустимые дефекты, рассчитанные в соответствии с Приложением 16, его дальнейшая эксплуатация без осуществления ремонтных и/или эксплуатационных мероприятий, изложенных в п. 5, не разрешается.

Трещины любых размеров, возникшие в период эксплуатации ротора, недопустимы.

4.2.7. При снижении свойств материала ротора ниже допустимого уровня (см. п.п. 6.1.2.7, 6.1.2.8) или накоплении остаточной деформации ползучести выше предельного уровня (см. п. 6.1.2.2) возможность его ограниченной эксплуатации определяет специализированная организация.

4.3. Корпусные детали

4.3.1. Предельным состоянием для корпусных деталей турбин является появление в них трещин определенной глубины, ограничивающих их надежную эксплуатацию в течение межремонтного периода. Эксплуатация таких деталей без выполнения специальных мероприятий по восстановлению надежности недопустима.

4.3.2. Расчетный ресурс корпусов включает значения наработки, рассчитанные по стадиям зарождения и развития трещины согласно Приложению 16. Остаточный расчетный ресурс кованого корпуса определяется как разность между расчетным ресурсом и наработкой корпуса на момент проведения работ по продлению его срока службы, а литого - как время его живучести.

4.3.3. При обнаружении в корпусе трещин он подвергается ремонту. Решение о возможности эксплуатации корпуса с трещинами без ремонта (в частности, с трещинами в недоступных для ремонта зонах), а также о методах, объеме и периодичности контроля такого корпуса принимается на основании заключения специализированной организации.

4.3.4. Для корпусных деталей турбин, в которых обнаружены трещины, глубиной превышающие 15% толщины стенки, кроме расчетных оценок остаточного ресурса проводится определение их допускаемого времени живучести по фактической скорости роста трещины в соответствии с Приложением 17. Решение о продлении срока эксплуатации таких деталей принимается на основании заключения специализированной организации с учетом результатов оценок остаточного ресурса по двум подходам (Приложение 16 и Приложение 17).

5. Технологические, конструктивные и режимные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности роторов и корпусных деталей турбин

5.1. Общие положения

5.1.1. Технологические, конструктивные и режимные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности основных элементов турбин проводятся при исчерпании этими элементами своего индивидуального ресурса или выявлении в них недопустимых дефектов при невозможности или нецелесообразности их немедленной замены.

5.1.2. Технологические, конструктивные и режимные мероприятия включают:

- изменение режима эксплуатации турбины с целью снижения темпа накопления поврежденности в металле;
- изменение конструкции детали с целью снижения уровня максимальных напряжений в детали при стационарных и переменных режимах работы турбины при последующей эксплуатации;
- ремонт поврежденных элементов турбин;
- изменение тепловой схемы турбины и организация подвода пара для нагрева (охлаждения) цилиндров с целью снижения эксплуатационных напряжений или температур для уменьшения темпа накопления повреждений;
- дополнительный контроль температурного состояния и деформаций поврежденных деталей, оставляемых в эксплуатации с неудаленными дефектами.

5.1.3. Выбор конкретных технологических или режимных мероприятий, а также установление допустимого срока эксплуатации турбины после реализации выбранных мероприятий осуществляются по согласованию со специализированной организацией.

5.2. Изменение режима эксплуатации турбины

5.2.1. Снижение температуры свежего пара и пара промперегрева на номинальном режиме работы турбины

Рекомендуемая величина снижения температуры пара - 20°C для турбин с промперегревом и 10°C для турбин без промперегрева. Снижение номинальной температуры пара целесообразно проводить только перед тем цилиндром, детали которого находятся в критическом состоянии.

Примечание: снижение температуры пара должно выполняться с учетом возможного изменения условий эксплуатации деталей проточной части, работающих в зоне фазового перехода и во влажном паре турбин без ущерба их надежности

5.2.2. Ограничение числа переменных режимов

Турбина не должна участвовать в регулировании нагрузки энергосистемы, останавливаясь лишь для ремонта и в аварийных случаях.

5.2.3. Изменение режимов останова и расхолаживания турбины

5.2.3.1. Снижение нагрузки турбогенератора перед остановом следует проводить на скользящем давлении (на тех блоках, которые допускают скользящее давление). Если разгрузка блока осуществляется при постоянном давлении свежего пара, то скорость снижения нагрузки должна быть в два раза меньше, чем указано в соответствующих эксплуатационных инструкциях.

5.2.3.2. Следует отказаться от парового расхолаживания турбины перед выводом ее в ремонт и перейти на воздушное расхолаживание, при котором перепады температур в деталях меньше, чем при паровом.

5.2.4. Снижение скорости изменения нагрузки при разгрузках турбогенератора в пределах регулировочного диапазона

Изменение нагрузки в регулировочном диапазоне следует производить на скользящем давлении, если котел допускает такой режим. Если изменение нагрузки осуществляется при постоянном давлении пара, то скорость ее изменения должна быть в два раза меньше, чем указано в соответствующих инструкциях.

5.2.5. Щадящие пусковые режимы

5.2.5.1. Скорость роста температуры свежего и вторично-перегретого пара в процессе нагружения турбогенератора после включения в сеть, так же как и скорость роста нагрузки не должна превышать 0,7 от значений, указанных в типовых инструкциях по пуску энергоблока и в инструкциях по эксплуатации.

5.2.5.2. Исключить подачу пара в турбину при недостаточно прогретых паропроводах, перепускных трубах и корпусах стопорных клапанов - главный источник высоких растягивающих температурных напряжений в деталях при пусках из горячего и неостывшего состояния.

5.2.5.3. Обеспечить взятие минимально возможной нагрузки после включения турбогенератора в сеть при пусках турбины из холодного состояния. Целесообразно для этой цели использовать частичное прикрытие ПСБУ после включения турбогенератора в сеть.

5.2.5.4. Не применять при пусках блоков СКД специальный этап перехода на номинальное давление. Вести начальный этап нагружения при неизменном положении частично открытых регулирующих клапанов ЦВД, как это рекомендуется типовыми инструкциями.

5.2.6. Качество ведения переходных режимов

Обязательным условием является поддержание температуры пара перед цилиндрами турбины в пределах $\pm 20^{\circ}\text{C}$ от инструктивного графика-задания, а также строгое соблюдение графика нагружения турбогенератора, особенно на начальной стадии после включения в сеть. Наилучшим решением является автоматизация пусковых процессов, обеспечивающая выполнение этих требований.

5.3. Изменения конструкции турбины

5.3.1. Снижение концентрации температурных напряжений на поверхности роторов

При пусках и остановах турбины максимальные температурные напряжения и, следовательно, наибольший темп накопления повреждений от малоцикловой усталости будут реализовываться в поверхностном слое металла в донной части тепловых канавок концевых, диафрагменных и промежуточных уплотнений, температура металла в которых превышает 400°C . С целью снижения концентрации напряжений рекомендуется осуществлять изменение формы этих канавок. Снижение концентрации напряжений в тепловых канавках достигается в первую очередь увеличением радиуса кривизны донышка канавки, выполняемым одновременно с некоторым увеличением ее глубины. Увеличение радиуса кривизны ограничено возможностями расширения канавки в реальной конструкции и может производиться двумя путями: без потери эффективности соседнего гребня уплотнения (вариант А) и с потерей ее (вариант Б). Вариант А позволяет снизить уровень температурных напряжений на поверхности

ротора в 1,3-1,5 раза без снижения экономичности турбоустановки, вариант Б - в 1,5-1,75 раза - с незначительным снижением экономичности (менее 0,015% на турбоустановку). Это позволяет увеличить число циклов до появления трещин в 3 и 5 раз, соответственно.

Подобная операция может быть проведена в условиях электростанции в период и сроки капитального ремонта турбины. При невозможности выполнения этой операции на ТЭС, она может быть реализована в ремонтных организациях, располагающих необходимым оборудованием, или на заводе-изготовителе турбины. Операция должна проводиться с привлечением специализированной организации.

5.3.2. Повышение надежности ободов дисков первых ступеней РВД и РСД турбин производства НПО "Турбоатом"

Для повышения надежности и долговечности замкового соединения на дисках первых ступеней РВД и РСД турбин К-500-240 и К-300-240 НПО "Турбоатом" разработал проект дополнительного крепления замковой и предзамковой лопаток. При модернизации замковая лопатка крепится четырьмя штифтами вместо двух, как это предусмотрено проектом, и, кроме этого, для уменьшения нагрузки от предзамковых лопаток на диск введено крепление штифтом предзамковых лопаток к соседним. Такое же штифтовое соединение десяти соседних лопаток с каждой стороны от замковой выполнено с меньшим диаметром штифта. Модернизация крепления замковой группы снижает напряжения в ободе диска и обеспечивает существенное увеличение ресурса.

5.3.3. Повышение надежности соединения роторов высокого и среднего давления

С целью разгрузки призонных болтов полумуфт РВД-РСД рекомендуется увеличить долю крутящего момента, передаваемого трением на торцевых поверхностях полумуфт этих турбин.

Для этой цели разработана олигомеросодержащая паста с электрокорундом, позволяющая увеличить трение более, чем в два раза. Паста наносится на поверхности полумуфт в соответствии с разработанной ВТИ "Инструкцией по нанесению пасты ОСМ-Ф на торцы полумуфт РВД-РСД турбины К-300-240 ХТЗ" РГМ ВТИ 43.008-91.

5.3.4. Экранирование внутренних поверхностей корпусов турбин

Экранирование внутренней поверхности одностенных корпусов цилиндров в зоне камер с наиболее высокой интенсивностью теплообмена позволяет резко снизить уровень напряжений при эксплуатационных отклонениях параметров пара и практически увеличить ресурс корпуса. Соответствующие технические решения разработаны ВТИ и ХЦКБ УНПО "Энергопрогресс" для турбин К-200-130 ЛМЗ и К-160-130 ХТЗ.

5.3.5. Разделка кольцевого паза на внутренней поверхности корпусов ЦВД турбин К-200-130 ЛМЗ

Для снижения концентрации напряжений в зоне кольцевого паза под направляющий козырек за регулирующей ступенью могут быть выполнены изменения конструкции и способа крепления в корпусе цилиндра направляющего козырька, аналогичные принятым заводом-изготовителем в последних образцах ЦВД. Это изменение способа крепления козырька позволяет выполнить разделку кольцевого паза, предложенную ХЦКБ-ВТИ, снижающую концентрацию напряжений в этой зоне.

5.3.6. Предупреждение пропаривания корпуса при выходе трещины в шпилечное отверстие

ВТИ разработан способ усиления донной части шпилечного колодца с помощью укрепляющей шайбы, которая вваривается в дно шпилечного отверстия. Высота (толщина) шайбы зависит от числа витков резьбы, затронутых образовавшейся трещиной, и может достигать 40 мм по условиям предельного укорочения рабочей длины шпильки.

5.3.7. Улучшение тепловой изоляции корпусов цилиндров, клапанов и паропроводов

Наибольшие напряжения, возникающие в деталях паропуска на начальных этапах пусков из горячего и неостывшего состояний, связаны с различием исходных тепловых состояний главных паропроводов, корпусов клапанов, пароперепускных труб и цилиндров турбины. Особенно высокие напряжения возникают при быстром остывании паропроводов вторично-перегретого пара и перепускных труб высокого и среднего давления, т.к. на большинстве блоков нет эффективных способов их прогрева.

В высокой скорости остывания этих элементов решающую роль играет низкое качество и несовершенство конструкции известково-кремнеземистой изоляции. Эти недостатки устраняются применением двухслойной комбинированной изоляции, в которой вместо второго слоя сегментов используются минеральные маты, уменьшающие влияние открытых швов и позволяющие сблизить характеристики остывания паропроводов и цилиндров, что особенно важно для турбин, исчерпавших расчетный ресурс и требующих щадящего режима эксплуатации.

5.4. Ремонт поврежденных элементов

5.4.1. Удаление поврежденного поверхностного слоя

5.4.1.1. Накопление повреждений от ползучести и малоцикловой усталости локализовано в приповерхностном слое. Повреждения, связанные с переменными режимами, практически полностью локализованы в слое, толщиной до 100 мкм, а связанные с ползучестью - в значительной степени в подповерхностном слое на глубине от 100 до 2000 мкм. Ресурс цельнокованых роторов и корпусных деталей турбин на стадии зарождения трещин может быть существенно увеличен периодическим удалением поврежденного поверхностного слоя. Наибольший эффект эта операция может дать при проведении работ по увеличению ресурса роторов.

5.4.1.2. В цельнокованых роторах по истечении расчетного ресурса целесообразно выполнить операцию по снятию поверхностного слоя на глубину ~0,5 мм в следующих зонах с рабочей температурой металла, превышающей 400°C:

- тепловые канавки концевых, промежуточных и диафрагменных уплотнений;
- галтели дисков;
- поверхность осевого канала.

5.4.1.3. Удаление слоя с наружной поверхности ротора (в тепловых канавках и придисковых галтелях) следует проводить в условиях машиностроительного завода, располагающего необходимым станочным оборудованием, или в условиях электростанции на балансировочном станке маятникового типа с помощью устройства, разработанного предприятием "Мосэнергомонт", в присутствии представителя специализированной организации. Операцию по удалению поверхностного слоя на наружной поверхности ротора целесообразно совместить с операцией по изменению формы тепловых канавок, описанной в п.5.3.1.

5.4.1.4. Удаление поврежденного слоя на глубину 0,5 мм с поверхности осевого канала можно производить в условиях электростанции с помощью хонинговальной головки и совместить эту операцию с зачисткой поверхности канала от окалины для проведения ее дефектоскопического контроля.

Более полного восстановления ресурса металла в районе осевого канала можно добиться увеличением толщины удаляемого слоя до 2 мм. Подобная операция может быть выполнена в заводских условиях.

5.4.1.5. При реализации операции по удалению поврежденного поверхностного слоя ресурс ротора будет лимитироваться состоянием металла в зонах, где эта операция не реализуется (обода дисков) и сохранением служебных свойств стали на необходимом для обеспечения надежной эксплуатации ротора уровне.

5.4.2. При выявлении на поверхности осевого канала поверхностных дефектов допускается их выборка расточкой до увеличения диаметра канала на 15 мм. Предпочтительнее производить расточку канала на всю длину ротора на одинаковую глубину. Допускается выполнять локальную (местную) выборку дефекта на указанную глубину с последующим плавным переходом на основной диаметр. При выявлении более глубоких дефектов технология ремонта ротора должна согласовываться со специализированной организацией.

5.4.3. Ремонт корпусных деталей с дефектами

5.4.3.1. Удаление дефектов осуществляется любым механическим способом. Не допускаются методы и технологии, приводящие к нагреву металла выше 650°C. Рекомендуется предварительное определение глубины дефектной зоны.

5.4.3.2. Глубина оставляемых без заварки ремонтных выборок может превышать 15% толщины стенки в зависимости от зоны корпуса, свойств и структуры его металла, опыта эксплуатации корпусов той же конструкции с аналогичными незаваренными выборками.

Решение по этому вопросу с учетом перечисленных факторов принимается по согласованию со специализированной организацией или заводом-изготовителем турбины.

5.4.3.3. Для снижения концентрации напряжений в местах удаления трещины, выборки, оставляемые без заварки, должны скругляться радиусом не менее 10 мм. У выборок глубиной до 15% толщины стенки уклоны выполнить крутизной не более 30° по отношению к исходной поверхности. При разделке более глубоких выборок уменьшение угла наклона боковых поверхностей выборки нецелесообразно из-за большого объема механической обработки и относительно слабого снижения эксплуатационных напряжений. Для них требуется, чтобы ширина выборки была не менее 30 мм и радиус кривизны дна выборки составлял не менее 15 мм. Если ширину по тем или иным причинам нельзя увеличить, переход от профиля донной части выборки в виде дуги окружности к эллипсной форме с соотношением полуосей эллипса 1/2 позволяет снизить концентрацию напряжений еще на 20%.

5.4.3.4. Использование аустенитного варианта заварки целесообразно применять при ремонте зон корпусных деталей с рабочей температурой металла не выше 400°C. Более высокотемпературные зоны рекомендуется ремонтировать специальными перлитными электродами без термической обработки детали в соответствии с принятыми НТД.

5.4.3.5. Технология ремонтной заварки без термической обработки выбирается в зависимости от температуры металла в зоне ремонта, объема выборки и соответствия металла критериям надежности (см. п. 6). При общем объеме отдельной выборки более 1000 см³ или глубине свыше 40% толщины стенки выбора технологии заварки осуществляется специализированной организацией.

5.4.3.6. В случае образования сквозных трещин планируемые ремонтные мероприятия рекомендуется согласовывать со специализированной организацией. Эти материалы будут использованы для анализа и организации банка данных.

5.5. Изменение тепловой схемы турбины

5.5.1. Охлаждение роторов среднего давления

Для отечественных турбин мощностью 300 и 500 Мвт разработаны системы охлаждения роторов среднего давления с подводом пара первого отбора в зону переднего концевого уплотнения и под диафрагму второй ступени. Достигаемое снижение температуры ротора в зоне думмиса и первых двух ступеней более, чем на порядок снижает скорость накопления повреждений от ползучести на поверхности осевого канала и в зоне обода.

5.5.2. Подвод горячего пара к переднему концевому уплотнению ЦСД

Конструкция роторов среднего давления турбин К-200-130 ЛМЗ и К-300-240 ХТЗ и схема подвода пара к переднему концевому уплотнению определяют высокие термические напряжения на поверхности думмиса этих роторов при пусках из горячего и неостывшего состояний. Эффективным средством снижения этих напряжений более чем в два раза является отработанная на блоках 200 Мвт подача горячего пара промперегрева от соседних блоков на переднее уплотнение ЦСД для предварительного прогрева ротора перед пуском.

5.5.3. Обогрев фланцев и шпилек ЦВД и ЦСД

Обогрев фланцевых соединений ЦВД и ЦСД с подачей пара в приваренные к наружной поверхности фланца короба и частично - в обниску горизонтального разъема не только усложняет схему и эксплуатацию турбины, но и приводит зачастую к появлению высоких напряжений и трещин во фланцах. Поэтому при переходе к эксплуатации турбины за пределами расчетного срока службы важно обратить внимание на тип и состояние системы обогрева и, при необходимости, во время капитального ремонта смонтировать систему обогрева фланцев и шпилек с подводом греющего пара в обниску.

5.5.4. Изменение схемы дренажирования паровпуска ЦВД

При отключении турбины наблюдается выброс конденсата, скапливающегося в отключенных дренажных линиях паровпуска ЦВД, на внутреннюю поверхность корпуса, а в последующем и появление трещин в стенке вблизи этого дренажа.

Рекомендуется выполнение постоянно действующего дренажа из этой камеры, соединенного с дренажной линией первого отбора. До изменения схемы дренажирования рекомендуется при плановых остановах или в случаях, когда есть возможность, предварительно перед отключением турбогенератора открыть дренаж из камеры паровпуска, выполнить такую операцию и

сдренировать конденсат, скопившийся в трубке.

Если при капитальном ремонте в корпусе вблизи дренажного отверстия обнаружены трещины, то они удаляются. Если же из-за этого приходится увеличивать диаметр отверстия, то можно, увеличив его до Ду50, использовать для отбора пара на обогрев фланцев этого цилиндра.

5.6. Рекомендации по дополнительному эксплуатационному контролю поврежденных или исчерпавших свой расчетный ресурс корпусных деталей турбин

5.6.1. При приближении срока эксплуатации корпусных деталей турбины к их индивидуальному ресурсу или при необходимости их дальнейшей эксплуатации с неудаленными дефектами для обеспечения требований безопасности и надежности эксплуатации турбины предлагается разработанная ВТИ система слежения за ростом трещин.

5.6.2. Система слежения за ростом трещины включает непрерывный локальный контроль температуры и давления с наружной стороны детали в зоне возможного пропаривания для раннего оповещения об аварийной ситуации.

6. Критерии эксплуатационной надежности металла основных элементов турбин

В настоящем разделе описаны критерии эксплуатационной надежности роторов и корпусных деталей турбин, относящиеся к экспериментальным методам контроля за металлом. Расчетные критерии надежности, относящиеся к определению расчетом допустимой величины накопленной поврежденности, допустимых и критических размеров дефектов, а также запасы прочности по напряжениям и деформациям, запасы по циклической и статической долговечности и др. приведены в Приложении 16.

6.1. Цельнокованые роторы

6.1.1. До исчерпания расчетного ресурса срок эксплуатации (в часах наработки) роторов высокого и среднего давления, эксплуатирующихся при температуре пара 450°C и выше, может быть увеличен сверх паркового ресурса без ограничений по срокам и объемам обследования и режимам эксплуатации турбины при положительных результатах контроля металла в соответствии с п.6.1.2.

6.1.2. Состояние металла роторов может быть признано удовлетворительным, если:

6.1.2.1 на поверхности осевого канала отсутствуют глубокие выборки, уступы, подрезы, препятствующие проведению дефектоскопического контроля канала;

6.1.2.2 величина накопленной остаточной деформации ползучести, измеренная со стороны осевого канала, для роторов из сталей Р2 и Р2МА не превышает 1%, а для роторов из других марок сталей - 0,8%; средняя скорость ползучести, определенная по результатам двух или более измерений, не превышает для роторов из сталей Р2 и Р2МА $0,5 \cdot 10^{-5}$ %/час., а для роторов из других марок сталей - $0,4 \cdot 10^{-5}$ %/час;

6.1.2.3 на поверхности осевого канала в районе высокотемпературной зоны (рабочая температура металла - 400°C и выше) отсутствуют крупные одиночные равноосные дефекты с Ø 3 мм и более или скопление более мелких дефектов в количестве более 10 шт. на площади 60 см². Точечные дефекты размером менее 1,5 мм не учитываются;

6.1.2.4 отсутствуют коррозионные повреждения поверхности осевого канала в районе низкотемпературных зон глубиной более 2 мм;

6.1.2.5 на наружной поверхности ротора и на поверхности осевого канала отсутствуют протяженные трещиноподобные дефекты глубиной более 1 мм;

6.1.2.6 в объеме поковки отсутствуют дефекты, размер которых по сопоставлению с плоскими отражателями, а также их количество не превосходят следующие нормы:

- общее количество дефектов эквивалентным диаметром от 2 до 4 мм включительно не превышает 30 шт. в том числе в районе бочки не более 10 шт., причем в зоне бочки дефекты должны находиться на расстоянии не менее 50 мм друг от друга;

- отдельные дефекты эквивалентным диаметром от 2 до 4 мм включительно в обоих концах ротора должны находиться на расстоянии не менее 50 мм друг от друга, если они расположены на одной прямой параллельной оси ротора; не менее 30 мм, если они располагаются на одной окружности, и не менее 15 мм, если дефекты располагаются в одном радиальном направлении;

- отдельные разрозненные дефекты эквивалентным диаметром до 2 мм включительно не

учитываются;

- дефекты эквивалентным диаметром от 4 до 6 мм включительно с расстоянием между ними не менее 50 мм допускаются в количестве не более 10 шт. по длине ротора;

- дефекты эквивалентным диаметром более 6 мм в роторе не допускаются.

6.1.2.7 степень сфероидизации (дифференциации) второй структурной составляющей в металле высокотемпературных ступеней ротора не должна превышать 3 балл по ОСТ 34-70-690-84;

6.1.2.8 твердость металла высокотемпературной зоны ротора из стали ЭИ 415 не ниже 200 НВ, а из других марок сталей - не ниже 180 НВ.

6.1.3. После исчерпания расчетного ресурса, но положительных результатах контроля металла в соответствии с п.6.1.2, ротор допускается к дальнейшей эксплуатации. Срок его эксплуатации до очередного контроля состояния металла и объем этого контроля определяет специализированная организация.

6.1.4. При неудовлетворительных результатах контроля металла возможность и условия дальнейшей эксплуатации ротора, а также использование тех или иных мероприятий по повышению надежности его эксплуатации, изложенных в п.5, определяет специализированная организация.

6.2. Корпусные детали

6.2.1. Основными критериями надежности металла корпусных деталей являются:

- состояние структуры и уровень физико-механических свойств металла;

- фактическая средняя скорость роста трещины за межремонтный период;

- глубина трещины, в том числе в зонах, недоступных для ремонта.

6.2.2. Требования по структуре и свойствам металла при комнатной и рабочей температуре, определяемым на образцах и спилах по эскизам, высылаемым специализированной организацией, приведены в Таблице 6.1.

Таблица 6.1

№ п/п	Механическая или структурная характеристика и единица измерения	Температура испытания, °C	Допустимая величина (не менее) для сталей марок		
			15Х1М1ФЛ	20ХМФЛ	20ХМЛ
1	Предел текучести, МПа	20	255	245	220
2	Доля вязкой составляющей в изломе ударного образца Шарли (КСВ), %	150/80	100/50	100/50	100/50
3	Ударная вязкость (КСВ), кДж/м ²	150/80	300	300	300
4	Критическое раскрытие при ударном нагружении, мм *	Температура пара на входе	0,25	0,25	0,25
5	Горячая твердость, МПа	То же	850	950	900
6	Твердость, НВ	20	145	140	115
7	Количество пор ползучести диаметром > 2,0 мкм в одном поле зрения, х500	20	3 (не более)	5 (не более)	5 (не более)

Примечание: *) методика испытания изложена в типовой инструкции РД 34.17.421-92.

6.2.3. Фактическая средняя скорость роста трещины за межремонтный период не должна превышать 10⁻³мм/ч.

6.2.4. В случае невозможности удаления имеющейся трещины, а также при прочих неудовлетворительных результатах контроля металла возможность и условия дальнейшей эксплуатации корпуса, использование мероприятий по повышению надежности его эксплуатации, изложенных в п.5. определяет специализированная организация.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины 1	Определения 2
<i>Долговечность</i>	<p>Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленных условиях эксплуатации и системе технического обслуживания и ремонта.</p> <p><u>Примечания:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. В некоторых случаях установленные условия эксплуатации могут включать установленные последовательность или сочетание нагрузок.2. Переход в предельное состояние, когда дальнейшее применение объекта по назначению недопустимо по экономическим или техническим причинам, является примером исчерпания его срока службы
	СТ МЭК 271В-85
<i>Надежность</i>	<p>Свойство объекта сохранять во времени и установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.</p> <p><u>Примечание:</u></p> <p>Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенное сочетание этих свойств</p>
	ГОСТ 27.002-89
<i>Предельное состояние</i>	<p>Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно</p>
	ГОСТ 27.002-89
	<p>"...Для ремонтируемых объектов выделяют два или более видов предельных состояний. Например для двух видов предельных состояний требуется отправка объекта в средний или капитальный ремонт, т.е. временное прекращение применения объекта по назначению. Третий вид предельного состояния предполагает окончательное прекращение применения объекта по назначению. Критерии предельного состояния каждого вида устанавливаются нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) и (или) эксплуатационной документацией."</p>
	Приложение (справочное) к ГОСТ 27.002-89
<i>Ресурс</i>	<p>Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние</p>
	ГОСТ 27.002-89
<i>Срок службы</i>	<p>Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние</p>
	ГОСТ 27.002-89
<i>Остаточный ресурс</i>	<p>Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние.</p> <p><u>Примечание:</u> аналогично вводятся понятия остаточной наработки до отказа, остаточного срока службы и остаточного срока хранения</p>
	ГОСТ 27.002-89
<i>Назначенный ресурс</i>	<p>Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния</p>
	ГОСТ 27.002-89
	<p>"...При достижении объектом назначенного ресурса, в зависимости от назначения объекта, особенности эксплуатации, технического состояния и других факторов объект может быть списан, направлен в средний или капитальный ремонт ... или может быть принято решение о продолжении</p>

эксплуатации..."

Приложение (справочное) к ГОСТ 27.002-89

Отказ Событие, заключающееся в нарушении работоспособности состояния объекта

ГОСТ 27.002-89

Живучесть "...Под "живучестью" понимают свойство объекта, состоящее в его способности противостоять развитию критических отказов из-за дефектов и повреждений при установленной системе технического обслуживания и ремонта, или свойство объекта сохранять ограниченную работоспособность при воздействиях, не предусмотренных условиями эксплуатации, или свойство объекта сохранять ограниченную работоспособность при наличии дефектов или повреждений определенного вида, а также при отказе некоторых компонентов. Примером служит сохранение несущей способности элементами конструкции при возникновении в них усталостных трещин, размеры которых не превышают заданных значений..."

Приложение (справочное) к ГОСТ 27.002-89

Парковый ресурс Наработка однотипных по конструкции и условиям эксплуатации объектов, при которой не произойдет отказа

РД 34.17.421-92

Предельное состояние для выполнения специальных мероприятий по восстановлению надежности ротора Появление в роторе макротрещины, после чего его эксплуатация без выполнения специальных мероприятий по восстановлению надежности недопустима

Предельное состояние для корпуса Появление в корпусе трещины определенной глубины, после чего его эксплуатация без выполнения специальных мероприятий по восстановлению надежности недопустима

Расчетный ресурс ротора или корпуса Наработка ротора или корпуса до своего предельного состояния, уменьшенная в соответствии с принятыми коэффициентами запасов (по напряжениям, деформациям, циклам, накопленной поврежденности)

Индивидуальный ресурс Назначенный ресурс конкретного объекта, определенный с учетом фактических свойств металла и условий его эксплуатации

**Приложение 2
/справочное/**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ ПРОДЛЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ ТУРБИН**

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 1996.
2. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.
3. ГОСТ 24278-89. Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования.
4. ГОСТ 28969-91. Турбины паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия.
5. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения.
6. ГОСТ 1497-85. Металлы. Методы испытания на растяжение.
7. ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.
8. ГОСТ 18661-73. Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка.
9. ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.
10. ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.
11. ГОСТ 12503-75. Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования.
12. ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.
13. ГОСТ 20415-82. Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения.
14. ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.
15. ГОСТ 24450-80. Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения.

16. ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
17. ОСТ 108.020.109-82. Турбины паровые стационарные. Расчет на статическую прочность дисков и роторов.
18. ОСТ 108.020.132-85. Турбины паровые стационарные. Нормы расчета на прочность корпусов цилиндров и клапанов.
19. ОСТ 108.021.110-84. Турбины паровые стационарные. Расчет фланцевых соединений горизонтальных разъемов корпусов.
20. ОСТ 108.030.113-77. Поковки из углеродистой, легированной и высоколегированной сталей для котлов, сосудов и станционных трубопроводов. Общие технические условия.
21. ОСТ 108.961.02-79. Отливки из углеродистых и легированных сталей для деталей паровых стационарных турбин с гарантированными характеристиками прочности при высоких температурах. Технические условия.
22. ОСТ 34-70-690-84. Металл паросилового оборудования электростанций. Методы металлографического анализа.
23. ОСТ 108.901.102-78. Котлы, турбины и трубопроводы. Методы определения жаропрочности металлов.
24. ОСТ 108.004-101-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.
25. ОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения.
26. РД 34.17.421-92. Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.
27. ГКД 34.17.401-95. Контроль и продление срок службы металла оборудования тепловых электростанций. Типовая инструкция. Часть 1. Котлы, турбины и трубопроводы с давлением 9 МПа и выше.
28. РД 34.17.436-92. Методические указания. Индивидуальный контроль металла литых корпусных деталей паровых турбин тепловых электростанций.
29. РД 108.021.112-88. Методические указания. Исправление дефектов в литых корпусных деталях паровых турбин и арматуры методом заварки без термической обработки.
30. И 34-70-020-85. Инструкция по технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры перлитными электродами без термической обработки.
31. РТМ 108.021.103-85. Детали паровых стационарных турбин. Расчет на малоцикловую усталость.
32. РТМ 108.022.166-86. Установки газотурбинные. Расчет на прочность дисков и роторов.
33. РТМ 108.020.16-83. Расчет температурных полей роторов и корпусов паровых турбин.
34. РТМ 108.021.104-77. Турбины паровые стационарные. Расчет деформаций и напряжений в элементах турбин при пусках.
35. РД 34.17.411-84. Методические указания по определению длительной прочности теплоустойчивых сталей методом горячей длительной твердости.
36. РД 34.17.414-95. Методические указания по химическому и физико-химическому фазовому анализам металла энергооборудования ТЭС.
37. ТУ 108.1029-81. Заготовки валов и роторов паровых турбин.
38. МР 108.7-86. Методические рекомендации. Оборудование энергетическое. Расчеты и испытания на прочность. Расчет коэффициентов интенсивности напряжений,
39. РД 10-49-93. Методические указания по выдаче специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений (утв. постановлением Госгортехнадзора России 31.01.94, № 6).
40. Дополнительные условия по реализации в электроэнергетике "Методических указаний по выдаче специальных разрешений (лицензии) на виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений" (утв. приказом РАО "ЕЭС России" от 07.04.94, № 74).
41. Рекомендации по контролю микроструктуры металла методом оттисков. М.: САБВГ ОРГРЭС, 1969.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР ПОВЕРХНОСТИ ОСЕВОГО КАНАЛА

Разработчики: В.Ф. Резинских (ВТИ)
Б.Е. Добровольский (ДонОРГРЭС)

1. Визуальный осмотр поверхности осевого канала проводится дважды:

- для оценки состояния поверхности после ее зачистки металлическими щетками, продувки сжатым воздухом, протирки ветошью и обезжикивания (фиксируется состояние окалины, наличие локальных выборок, камер, уступов, задиров);

- для оценки качества зачистки поверхности от окалины и непосредственного осмотра на предмет выявления видимых дефектов в осевом канале (проводится после зачистки поверхности канала хонинговальной головкой).

2. Визуальный осмотр рекомендуется производить с помощью перископа РВП-456. Допускается использование перископов других типов или эндоскопов, предназначенных для осмотра внутренних поверхностей, позволяющих просматривать поверхность с не менее чем двухкратным увеличением при достаточной ее освещенности и снабженных мерной линейкой для определения координат просматриваемого участка.

3. Длина перископа (эндоскопа) в собранном виде должна соответствовать длине ротора. При осмотре канала раздельно с обоих концов длина перископа (эндоскопа) должна составлять не менее половины длины ротора.

4. При просмотре канала необходимо использовать центрирующие диски. Диаметр дисков выбирается в зависимости от диаметра осевого канала ротора. Во избежании образования царапин на контролируемой поверхности, рекомендуется центрирующие диски изготавливать из мягких материалов (фторопластика, текстолита и т.п.). Допускается кромки штатных металлических дисков покрывать мягким материалом (изоляционной лентой).

5. Визуальному осмотру подлежит поверхность осевого канала по всей длине ротора объективом кругового зрения (при применении РВП-456) с двухкратным увеличением. Отдельные места поверхности в случае необходимости просматриваются более тщательно объективом углового зрения с трехкратным увеличением.

6. В собранном виде перископ (эндоскоп) осторожно вводится объективом вперед в осевой канал. Поверхность канала осматривается через окуляр по мере медленного продвижения прибора. При обнаружении дефекта перископ (эндоскоп) устанавливается в положение наилучшей видимости дефекта. Координаты дефекта фиксируются по его удалению (в мм) от торца ротора и по его ориентации в окружном направлении (указывается номер отверстия на полумуфте, против которого расположен дефект), а также описывается характер и размеры дефекта.

По окончании осмотра перископ (эндоскоп) осторожно выводится из канала и разбирается.

7. Результаты контроля заносятся в Протокол, где указывается:

- тип прибора;
- наличие на поверхности канала локальных выборок, камер, уступов, задиров;
- качество зачистки поверхности канала от окалины;
- результаты контроля с указанием координат, размеров и характера выявленных дефектов.

МАГНИТОПОРОШКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОСЕВОГО КАНАЛА РОТОРА

Разработчики: А.Н. Бодров, В.Я. Козлов (НПО ЦНИИТМАШ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Магнитопорошковая дефектоскопия (МПД) распространяется на паровые турбины,

роторы которых изготовлены из низко- и средне-легированных (хромомолибденовых, хромомолибденонадиевых и хромо-молибденовальфрамованадиевых) сталей перлитного класса по ТУ 108.1029-81, например 34ХМА, 25Х1М1ФА(Р2, Р2МА), 20Х3МВФА (ЭИ-415А).

1.2. Инструкция не распространяется на роторы, имеющие в осевом канале местные расточки и выборки в виде камер, не подлежащие зачистке и контролю МПД.

1.3. МПД осевого канала ротора не гарантирует выявление дефектов, плоскости которых параллельны направлению магнитного потока или составляют с ним угол менее 30°.

1.4. Контролю магнитопорошковым методом подлежит поверхность осевого канала ротора турбины, принятая по результатам визуального контроля. МПД должна предшествовать ультразвуковой дефектоскопии.

1.5. Магнитопорошковый контроль по данной инструкции обеспечивает выявление продольных поверхностных и подповерхностных дефектов типа трещин, усредненные параметры которых превышают следующие значения:

раскрытие - 10 мкм, глубина - 100 мкм, протяженность - 1000 мкм.

Данный уровень чувствительности соответствует условному уровню чувствительности "Б" по ГОСТ 21105-87.

1.6. Шероховатость контролируемой поверхности для достижения заданного уровня чувствительности не должна превышать величины $P_z = 10$ мкм.

1.7. Подразделение магнитопорошкового контроля на предприятии должно быть оснащено: серийными и специализированными дефектоскопами, контрольными образцами, электроизмерительной аппаратурой для контроля режимов намагничивания и размагничивания и устройствами для нанесения магнитной суспензии на контролируемую поверхность канала ротора.

1.8. Требования представителей служб контроля по созданию необходимых условий для выполнения работ по контролю являются обязательными для администрации предприятия, представляющей изделие на контроль.

1.9. К выполнению работ по магнитопорошковому контролю допускаются специалисты (инспекторы, ИТР, производственные мастера, дефектоскописты с 1 по 6 разряды) I, II и III уровней квалификации, аттестованные в соответствии с требованиями "Правил аттестации специалистов неразрушающего контроля", утвержденными Госгортехнадзором России, а также в соответствии с требованиями международных стандартов EN-473-1992, EN-45013-1989 в Аттестационных центрах (АЦ).

1.10. Руководство работами по МПД и периодическая проверка качества выполняемых работ должны быть возложены на квалифицированных специалистов II и III уровня, которые наряду с дефектоскопистами несут ответственность за достоверность результатов контроля.

1.11. Контроль рекомендуется проводить звеном из двух-трех контролеров, один из которых должен иметь право на выдачу заключения по результатам контроля.

2. АППАРАТУРА И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

2.1. Дефектоскопическая аппаратура и средства контроля

2.1.1. Используемые для контроля дефектоскопы должны обеспечивать:

- намагничивание изделия выпрямленным (однополупериодным или двухполупериодным) и импульсным видами токов;

- размагничивание канала ротора переменным или знакопеременным (выпрямленным импульсным) токами;

- напряженность магнитного поля на поверхности контролируемого осевого канала ротора, величина которой определена в п.п. 3.5, 3.6 и достаточной для достижения чувствительности при выявлении дефектов, указанных в п. 1.5 настоящей инструкции.

2.1.2. Передвижные, переносные и специализированные дефектоскопы должны оснащаться измерителями намагничивающего тока или поля с погрешностью измерения не более 10%.

2.1.3. Измерительные приборы и средства контроля, применяемые при дефектоскопии осевого канала ротора турбины, подлежат периодической проверке не реже, чем один раз в год, службами метрологии в установленном на предприятии порядке.

2.1.4. Для проведения МПД поверхности осевого канала ротора рекомендуется использовать следующее оборудование:

- передвижные дефектоскопы, позволяющие проводить как намагничивание, так и

размагничивание ротора типа УНМД 2000/8000 (разработчик НПО "Спектр" г. Москва), ДМП-ЗМ (разработчик НПО ЦНИИТМАШ), МД-50П (разработчик ПО "Волна" г. Кишинев) и другие дефектоскопы с аналогичными характеристиками;

- выпрямители универсальные для сварки (не предусматривающие схемы размагничивания) типа ВСВУ-400, ВДУ-50643 (ПО "Электромеханика", г. Ржев), ВКСМ-1000, ПСМ-500 и др.;

- краскопульт ручной типа С-536А;

- перископ типа РВП-456 или другие приборы для визуального осмотра поверхности;

- труба \varnothing 50-60 мм из немагнитного токопроводящего материала, например, алюминия;

- кабель сварочный сечением 25-30 мм^2 и длиной 120 м в резиновой или хлорвиниловой изоляции;

- переносной источник ультрафиолетовой облученности типа КД-33Л;

- магнитометр МФ-23И для измерения напряженности магнитного поля (НПО "Спектр", г. Москва);

- анализатор контроля концентрации и качества магнитной суспензии типа АКС-1С (ЧПЗ, г. Чебоксары), МФ-10СЛ (НПО "Спектр") и др.

2.1.5. Основные технические характеристики рекомендуемых дефектоскопов и средств контроля приведены в Приложении 1 "Технологической инструкции по МПД поверхности канала ротора...", ИЦМ-03.28.95, НПО ЦНИИТМАШ, 1995 г.

2.2. Контрольные образцы

2.2.1. Форма образца и расположение имитаторов дефектов (реальных дефектов) должны позволять проводить проверку качества магнитной суспензии и работоспособность дефектоскопа по заданным расчетному режиму и технологии контроля.

Общий вид контрольного образца показан на Рис.1, а пример выполнения изложен в Технологической инструкции ИЦМ-03.28.95.

2.2.2. Основной параметр имитатора дефекта контрольного образца -ширина раскрытия, должен удовлетворять требованию условного уровня чувствительности "Б" по п. 1.5 Инструкции.

2.2.3. Аттестация контрольных образцов проводится службами неразрушающего контроля и метрологии.

2.2.4. Переаттестация контрольного образца должна производиться один раз в 2 года. Результаты переаттестации заносятся в паспорт.

2.2.5. На контрольный образец составляется паспорт, содержащий:

- фотографию с индикаторными следами магнитного порошка над выявленными дефектами;

- материал образца;

- способ контроля, вид и схему намагничивания;

- вид намагничивающего тока или поля и их величину;


- количество дефектов, длину каждого или общую их протяженность;

- свидетельство о проверке (аттестации) магнитного порошка;

- подпись службы метрологии и неразрушающего контроля;

- результаты аттестации, переаттестации.

2.2.6. Проверка пригодности контрольного образца проводится с помощью контрольной суспензии с аттестованным магнитным порошком.



1 - имитатор дефекта; 2 - контролируемая поверхность;
3 - вставка; 4 - немагнитное покрытие.

Рис. 1. Контрольный образец

2.3. Магнитные порошки и сусpenзии

2.3.1. В качестве индикаторов несплошностей материала изделий при магнитопорошковой дефектоскопии используются черные, цветные магнитные и магнитолюминесцентные порошки или сусpenзии на основе этих порошков.

2.3.2. В качестве жидкой дисперсионной среды для составления магнитной сусpenзии применяют масло, керосин, их смесь и воду.

2.3.3. При приготовлении магнитных сусpenзий содержание черного, цветного или люминесцентного порошка в дисперсионной среде должно соответствовать рекомендациям производителя порошка, указанным в руководстве по его применению.

В случае отсутствия рекомендаций производителя порошка, содержание магнитного порошка в 1 л дисперсионной среды должно соответствовать:

черного - 25 ± 5 г, магнитолюминесцентного - 4 ± 1 г.

2.3.4. Рекомендуемые составы магнитных сусpenзий:

- водная магнитная сусpenзия, состав № 1:

Порошок магнитный черный, ТУ 6-14-1009-79
или магнитно-люминесцентный "люмагпор-3Б", ТУ 6-5020-82

25 ± 5 г

4 ± 1 г;

Нитрит натрия, ГОСТ 19906-79	15±2 г;
Тринатрий фосфат технический, ГОСТ 201-76	10±1 г;
Эмульгатор ОП-7 (ОП-10), ГОСТ 8433-81	5 ± 1 г
или "сульфанол", ТУ 01-1043-79	2 ± 1 г;
Вода питьевая, ГОСТ 2874-82	1000 мл;
- керосино-масляная суспензия, состав № 2:	
Порошок магнитный черный, ТУ 6-14-1009-79	25±5 г;
или магнитно-люминесцентный "люмагпор-ЗБ", ТУ 6-5020-82	4±1 г;
Керосин осветительный, ОСТ 38.01-407-86	500 мл;
Масло трансформаторное, ГОСТ 982-80	
или масло МК-8, ГОСТ 6457	500 мл.

Примечание:

1. В состав водных магнитных суспензий должны входить поверхностно-активные, анткоррозионные и стабилизирующие компоненты. Водную суспензию необходимо оберегать от масла и загрязнений, вызывающих коагуляцию порошка и снижение чувствительности ее к выявлению несплошностей. При использовании магнитно-люминесцентного порошка жидкую дисперсионную среду не должна гасить люминесценцию индикатора и создавать дополнительный люминесцирующий фон, затрудняющий расшифровку индикаторных следов дефектов.
2. Магнитные суспензии других составов рекомендованы в Приложении 4 Технологической инструкции ИЦМ-03.28.95

2.3.5. Приготовление магнитных суспензий

Вначале приготавливают жидкую дисперсионную среду (водную или керосино-масляную), для чего все компоненты жидкой среды (кроме магнитного порошка) растворяют в теплой (50-70°C) воде, а керосин смешивают с маслом.

Магнитный порошок предварительно смешивают с небольшим количеством жидкой основы суспензии до получения сметанообразной массы (вливая жидкость в порошок), а затем в полученную массу, не прекращая перемешивания, вливают остальной необходимый объем жидкости.

2.3.6. Срок хранения приготовленной суспензии не должен превышать 10 дней.

2.3.7. Концентрация магнитной суспензии проверяется при неоднократном ее использовании каждый раз перед проведением контроля с помощью прибора типа АКС-1С или его аналога. Допускается проводить контроль концентрации суспензии другими способами, например, методом отстоя, если достоверность результатов контроля не хуже, чем контроль с помощью АКС-1С.

2.3.8. Качество готовой магнитной суспензии проверяется перед проведением контроля с помощью контрольного образца с несплошностями (имитаторами дефектов), удовлетворяющими принятому данной инструкцией уровню чувствительности, или приборов МФ-10СП, АКС-1С (или их аналогов).

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ


3.1. Перед проведением контроля необходимо:

- выбрать способ контроля по магнитным характеристикам стали контролируемого ротора;
- выбрать способ и схему намагничивания в соответствии с размерами и формой изделия;
- провести выбор и расчет поля и тока намагничивания;
- подготовить аппаратуру, собрать схему и провести намагничивание металла ротора в зоне осевого канала.

3.2. Контроль металла в зоне осевого канала ротора осуществляется способом остаточной намагниченности.


3.3. Намагничивание поверхности осевого канала проводится циркулярным видом двумя способами.

3.3.1. Циркулярный вид намагничивания путем пропускания тока через проводник в виде, например, дюралевой трубы диаметром 50-60 мм с центрирующими изоляционными опорами является более предпочтительным т.к. обеспечивает проведение по завершении контроля операции размагничивания ротора. Схема намагничивания при данном способе приведена на Рис. 2.



- 1,2 - клеммы подключения проводника к источникам намагничивания и размагничивания;
 3 - источник намагничивания и размагничивания;
 4 - проводник (труба) для намагничивания и размагничивания;
 5 - муфты длястыковки частей проводника;
 6 - зажимы проводника (трубы);
 7 - центрирующие шайбы;
 8 - ротор

Рис.2. Схема намагничивания и размагничивания с помощью проводника (трубы) тока, проходящего через осевой канал ротора



- 1 и 2 - клеммы для подключения токопровода;
 3 - источник намагничивания;
 4 - торOIDальная обмотка 8-10 витков проводника сечением 25-30 мм²;
 5 - ротор

Рис. 3. Схема намагничивания ротора с помощью торOIDальной обмотки, навитой на ротор через осевой канал

3.3.2. Намагничивание металла ротора путем нанесения тороидальной обмотки из 8-10 витков допускается осуществлять в том случае, когда не требуется проведение операции его размагничивания. При такой схеме намагничивается не только поверхностный слой металла в зоне осевого канала, но и наружная поверхность ротора и лопатки, что создает большие трудности для размагничивания этих деталей до необходимого уровня. Схема намагничивания ротора с помощью тороидальной обмотки приведена на Рис.3.

3.4. Для намагничивания канала ротора необходимо использовать выпрямленный одно- или двухполупериодный или импульсные виды тока.

3.5. Намагничивание осевого канала ротора для достижения уровня чувствительности по п. 1.5 проводится с учетом достижения в металле поверхностного слоя канала ротора индукции насыщения B_s . Напряженность поля насыщения H_s для получения этой индукции выбирается в пределах 40-60 А/см.

3.6. Циркулярное намагничивание металла поверхностного слоя канала ротора осуществляется полем тока, проходящего по проводнику (трубе) пропущенного через осевой канал. Значение намагничивающего тока для получения максимальной остаточной намагченности определяется по формуле:

$$I_M = 3 \cdot H_s D \quad (3.1)$$

где D - диаметр осевого канала, см;

H_s - напряженность магнитного поля насыщения контролируемой роторной стали, А/см.

3.7. Расчет тока, протекающего по тороидальной обмотке, намотанной на ротор через осевой канал производится по формуле:

$$I = \frac{\pi \cdot D \cdot H_s}{W} \quad (3.2)$$

где H_s - поле насыщения, А/см;

W - количество витков тороидальной обмотки (не более 10);

I - значение тока, А.

4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

4.1. Перед началом контроля ротор следует установить на опоры с небольшим наклоном осевого канала (не более 2°) в вертикальной плоскости для обеспечения стекания магнитной супензии. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность поворота ротора вокруг своей оси на 180° .

4.2. Служба неразрушающего контроля принимает заявки на проведение контроля при условии, что состояние поверхности канала соответствует требованиям карты контроля и настоящей инструкции (п. 1.6).

4.3. МПД поверхности осевого канала проводится в следующей последовательности:

- проверяется работоспособность дефектоскопической аппаратуры;
- приготавливается магнитная супензия и проверяется ее качество на контрольных образцах; делается запись в журнале;
- принимается качество зачистки поверхности осевого канала и производится ее подготовка для МПД;
- помещается намагничивающее приспособление или обмотка в осевой канал ротора и производится их подключение к дефектоскопу или источнику тока;
- включается дефектоскоп или источник тока. По индикатору устанавливается величина намагничивающего тока или поля согласно расчетным данным и указаниям карты контроля и производится намагничивание поверхностного слоя канала ротора;
- после намагничивания дефектоскоп (источник тока) отключается и снимается намагничивающее приспособление (проводник или обмотка);
 - верхняя часть поверхности осевого канала обрабатывается магнитной супензией;
 - обработанная поверхность просматривается на наличие дефектов;
 - дефектные места отмечаются, определяются координаты дефектов и проводится оценка качества поверхности канала в соответствии с принятыми нормами;
 - поверхность канала протирается ветошью;
 - ротор поворачивается вокруг своей оси на 180° . Повторяются операции по нанесению

магнитной супензии и оценке качества металла ротора;

- производится размагничивание поверхности канала ротора;
- результаты контроля заносятся в протокол.

4.4. Для проверки работоспособности аппаратуры и качества магнитной супензии необходимо провести намагничивание контрольного образца и обработать контролируемую поверхность образца магнитной супензией.

После испытаний вид индикаторных следов осевшего порошка над дефектами на образце сверяется с фотодефектограммой, имеющейся в паспорте к контрольному образцу или инструкции по эксплуатации дефектоскопа. При совпадении дефектограмм делается запись в рабочем журнале: магнитный дефектоскоп соответствует паспортным данным и исправен; магнитная супензия пригодна для контроля; чувствительность метода соответствует заданному уровню.

При несоответствии дефектограммы контрольного образца при испытаниях изображению дефектограммы в паспорте причина несоответствия устраняется инженерно-техническими работниками службы неразрушающего контроля предприятия.

4.5. Для подготовки поверхности под контроль (после перископического осмотра и устранения выявленных дефектов) необходимо непосредственно перед МПД очистить ее от пыли, шлака и других загрязнений, мешающих проведению контроля.

В случае наличия на поверхности канала следов масла, поверхность обезжираивается и, при необходимости, промывается моющими растворами, если контроль проводится с применением водной магнитной супензии.

4.6. После подготовки поверхности канала под контроль необходимо провести его разметку и маркировку. Начало и направление отсчета должно быть замаркировано и отмечено на карте контроля. Маркировку по участкам (если смотреть в направлении перемещения рабочей среды) рекомендуется проводить по аналогии с часовым циферблатом или привязываться к номеру отверстия на полумуфте.

4.7. При контроле способом остаточной намагченности продолжительность намагничивания составляет 2-5 сек при 3-х-5 кратном включении тока.

Значение напряженности поля насыщения и тока намагничивания выбираются по рекомендациям п. 3.5 и 3.6.

4.8. Магнитная супензия наносится на поверхность осевого канала ротора с помощью краскопульта типа С-536А. Перед нанесением супензии удочка краскопульта удлиняется так, чтобы форсунка вышла с противоположной стороны канала. В этом положении устанавливается режим разбрзгивания супензии, после чего удочка плавно выводится из канала и вращением форсунки достигается равномерное покрытие поверхности магнитной супензией. Супензия наносится за один проход. Сначала обрабатывается супензией и подвергается перископическому (визуальному) осмотру и оценке качества верхняя часть осевого канала. Затем поверхность канала тщательно протирается и ротор поворачивается вокруг своей оси на 180°, обрабатывается супензией и контролируется в том же порядке вторая половина поверхности осевого канала, оказавшаяся после поворота ротора в верхнем положении.

4.9. При визуальном осмотре поверхность осевого канала освещается:

- либо электролампой накаливания, входящей в состав прибора (перископа или эндоскопа), при использовании в качестве индикатора черного магнитного порошка,
- либо источником ультрафиолетового излучения при использовании супензии с магнитолюминесцентным порошком. Ультрафиолетовая лампа типа ДРУФ-125 закрепляется на перископе (эндоскопе) при проведении осмотра канала. Штатная лампа накаливания при этом отключается.

4.10. Расшифровка результатов контроля проводится по индикаторным следам валика осевшего магнитного порошка над несплошностью

Под индикаторным следом следует понимать видимую визуально с помощью перископа (эндоскопа) длину плотного валика осевшего над несплошностью порошка. При этом длина индикаторного следа линейной несплошности равна протяженности выявленной несплошности.

4.11. При обнаружении дефекта перископ (эндоскоп) устанавливается в положение наилучшей видимости дефекта, фиксируются его размер и координаты. Координаты дефекта определяются по его расстоянию (в мм) от торца ротора и по его ориентации на развертке в окружном направлении.

4.12. Оценка качества канала проводится в соответствии с п. 6.1.2.5 настоящих МУ.

4.13. После проведения контроля поверхность осевого канала ротора необходимо

размагнитить.

Для размагничивания проводник (труба) устанавливается в осевом канале ротора и подсоединяется к источнику размагничивания (дефектоскопу). Размагничивание осуществляется знакопеременным магнитным полем с убывающей от максимального значения до нуля амплитудой. Ток, создающий действующее поле, может быть переменным промышленной частоты, импульсным или выпрямленным однополупериодным и чередующейся полярностью и разной частотой коммутации.

Напряженность начального размагничивающего поля должна быть не менее величины намагничивающего поля, а при отсутствии данных о последнем поле - не менее 4-х кратного значения коэрцитивной силы материала ротора. Величина тока (создающая соответствующее поле) при размагничивании канала током промышленной частоты с помощью проводника должна быть не менее 1000 А. При размагничивании ток плавно в течение 20-30 сек уменьшается от наибольшего значения до нуля.

4.14. Степень размагничивания определяется с помощью измерителей или градиентометров магнитных полей (например, типа ФП-1, ПКР-1, МФ-22Ф, МФ-23Ф и др. с аналогичными характеристиками). При измерении степени размагнченности датчик устанавливается на места с наличием рассеянного поля утечки (торцевая поверхность канала, углы, выступы и т.д.). Качественная (ориентировочная) оценка степени размагничивания проводится по притяжению к размагнченному участку канала ротора малых (примерно 5 г) ферромагнитных масс (5 скрепок) или по отклонению стрелки компаса. При необходимости можно использовать многократное (2-3 раза) размагничивание канала.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При проведении работ по дефектоскопии должны соблюдаться требования электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.14, ГОСТ 12.1.009, в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок", утвержденных Госгортехнадзором РФ.

5.2. Перед включением дефектоскопа контролер должен убедиться в наличии заземления его визуальным осмотром. Сечение медного провода для заземления должно быть не менее 2,5 мм².

5.3. При обнаружении неисправности дефектоскопического оборудования или в случае замыкания тока на корпус, работу по контролю следует прекратить и вызвать дежурного электрика для ликвидации неисправности.

5.4. При использовании масляной, керосиново-масляной суспензии обратить особое внимание на противопожарную безопасность.

5.5. Дефектоскописты, проводящие контроль, должны быть обеспечены специальной одеждой и х/б перчатками.

5.6. Перед началом работы необходимо проверить исправность электропроводов, кабелей на целостность изоляции, а также наличие и исправность предохранителей и выключателей источников постоянного тока.

5.7. Переключение и отключение концов токопроводящих проводов, используемых для намагничивания роторов, проводится только при выключенном напряжении.

Приложение 5
/обязательное/

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИХРЕТОКОВОМУ КОНТРОЛЮ ПОВЕРХНОСТИ ОСЕВОГО КАНАЛА ЦЕЛЬНОКОВАННОГО РОТОРА

Разработчики: Б.И. Волков, В.А. Агафонов, В.М. Темрюх (УралВТИ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации (МР) устанавливают порядок проведения вихретокового контроля цельнокованых валов роторов паровых турбин со стороны осевого канала при их периодическом обследовании на электростанциях, ремонтных предприятиях,

турбостроительных заводах с применением комплекса вихретоковой аппаратуры.

1.2. Цели контроля - выявление поверхностных несплошностей различной ориентации металла на поверхности осевого канала, определение местоположения дефектов и оценка их глубины.

1.3. МР распространяются на цельнокованые роторы с диаметром осевого канала от 70 до 160 мм и не распространяются на роторы, имеющие в осевом канале локальные расточки, выборки, уступы.

1.4. МР определяют основные технологические операции контроля, регламентируют его параметры, а также требования по технике безопасности.

1.5. Вихретоковый контроль ротора осуществляется дефектоскопистами, имеющими уровень квалификации по вихретоковому виду неразрушающего контроля не ниже II уровня в соответствии с Правилами аттестации специалистов по неразрушающему контролю.

2. АППАРАТУРА И НАСТРОЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ

2.1. В качестве средства контроля применяется комплекс вихретоковой аппаратуры типа "Ротор" (разработка УралВТИ), который обеспечивает:

- выявление продольных и поперечных дефектов типа трещин на поверхности осевого канала протяженностью более 2 мм, глубиной более 0,5 мм и шириной раскрытия более 0,002 мм;

- автоматическое сканирование поверхности канала вихретоковым накладным преобразователем с шагом сканирования не более одного эффективного радиуса ВТНП при помощи транспортно-сканирующего механизма (ТСМ):

- отстройку от зазора между ВТНП и поверхностью металла и регулировку уровня чувствительности;

- звуковую и световую индикацию наличия дефекта;

- регистрацию дефектов на съемный носитель;

- управление перемещением ВТНП;

- определение координат обнаруженного дефекта относительно выбранной точки отсчета;

- возможность оценки параметров обнаруживаемых дефектов (протяженности, глубины).

Допускается применение и других средств вихретокового контроля, обладающими техническими характеристиками не хуже перечисленных, после аттестации этих средств. Уровень чувствительности аппаратуры должен соответствовать условному уровню чувствительности "Б" по ГОСТ 21105-87.

2.2. Для проверки настройки аппаратуры используют настроочные образцы № 1 и 2 с искусственными дефектами. Образцы представляют собой прямоугольные бруски из стали той же марки, что и контролируемый ротор, или близкой к ней по электромагнитным свойствам. Рекомендуемые размеры образцов - 25x25x60 мм. В центральной части образца перпендикулярно плоскости грани на всю ширину грани фрезой делается прямоугольный пропил. Заготовка нагревается до температуры 300-600°C и под прессом сжимается в направлении поперечном пропилу до получения раскрытия порядка 0,002 мм. Поверхность образца обрабатывается до уровня шероховатости $R_z = 10 \text{ мкм}$. Глубина искусственного дефекта на образце № 1 составляет 0,5 мм, на образце № 2 - 3 мм.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ

3.1. Ротор устанавливается на козлах так, чтобы имелся свободный доступ к обоим его торцам с возможностью ввода в осевой канал аппаратуры. Для установки пульта управления вихретоковым комплексом у одного из краев ротора сооружается подставка.

3.2 Вихретоковый контроль проводится после выемки пробок, закрывающих осевой канал, зачистки поверхности канала от окалины до шероховатости $R_z = 10 \text{ мкм}$, обезжиривания и визуального осмотра поверхности.

3.3. На один из торцов ротора наносится азимутальная шкала (или используется накладная) с ценой деления не менее 15 град./деление. Начало отсчета ("0" град.) должно соответствовать отверстию № 1 под болт на полумуфте ротора.

3.4. Проводится подготовка к работе вихретокового комплекса в соответствии с Инструкцией по его эксплуатации; подключаются периферийные устройства регистрации, проверяется работоспособность ТСМ, устройств индикации и регистрации дефектов.

3.5. ВТНП устанавливается на бездефектный участок поверхности канала, на индикаторе глубины дефекта выставляется нулевое значение. Производится настройка чувствительности аппаратуры по образцу № 1: при перемещении ВТНП над искусственным дефектом должна стабильно срабатывать звуковая и световая индикация наличия дефекта, а устройство регистрации - регистрировать появление сигнала от дефекта. Фиксируются показания на индикаторе глубины дефекта при положении ВТНП над искусственным дефектом образца № 1, затем - образца № 2. Эти данные в дальнейшем используются для оценки глубины дефекта в роторе. Для более точной оценки глубины дефекта в роторе рекомендуется использовать большее количество настроенных образцов с различной глубиной искусственного дефекта.

3.6. ТСМ помещается в осевой канал и фиксируется степень раскрытия центрирующих устройств. ВТНП устанавливается на расстоянии 15 мм от кромки осевого канала в положении "0 град." по азимутальной шкале.

После выполнения перечисленных операций вихревоковый комплекс готов к проведению контроля осевого канала ротора.

4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

4.1. После операций по подготовке аппаратуры к работе приводится в действие ТСМ синхронно с устройством регистрации дефектов. Непрерывно ведется наблюдение за перемещением ТСМ и показаниями индикаторов. Поверхность канала вблизи торцов контролируется вручную.

4.2. При приближении аппарата к торцу ротора ТСМ останавливается и извлекается из осевого канала.

4.3. При необходимости повторного контроля допускается его проведение при реверсном движении ТСМ.

4.4. При появлении сигнала от дефекта в процессе сканирования поверхности рекомендуется повторное сканирование участка, на котором произошло срабатывание средств регистрации дефекта. При подтверждении наличия дефекта проводится оценка его протяженности и глубины.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

5.1. Результаты контроля фиксируются в специальном Заключении с приложенной разверткой осевого канала (дефектограммой).

5.2. В Заключении указывается название электростанции, тип турбины, ст. номер турбины, тип ротора, заводской номер ротора, марка стали ротора, время его наработки, дата проведения контроля, состав бригады, выполнившей контроль, тип используемого средства контроля, описание качества подготовки поверхности канала к контролю. Указываются также направление отсчета линейных координат (со стороны котла или генератора) и "привязка" угловых координат азимутальной шкалы к отверстию на полумуфте.

5.3. На дефектограмме фиксируется месторасположение выявленных дефектов, указываются их количество, протяженность и глубина.

5.4. Даётся сравнение выявленных дефектов с допустимыми по п. 6.1.2.5 основного текста настоящих МУ.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Все лица, участвующие в проведении контроля, должны пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности с регистрацией в специальном журнале.

6.2. Техника безопасности при производстве работ по вихревоковому контролю осевых каналов роторов должна удовлетворять "Правилам устройства электроустановок потребителей" и "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденным Госгортехнадзором РФ.

6.3. Перед каждым включением аппаратуры оператор должен убедиться в наличии надежного заземления, выполненного из медного провода сечением не менее 2,5 мм².

ИНСТРУКЦИЯ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ ЦЕЛЬНОКОВАНЫХ РОТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН СО СТОРОНЫ ОСЕВОГО КАНАЛА

Разработчики: В.С. Гребенник, Э.Ф. Монина, Ю.А. Петников (ВТИ)
Н.В. Бугай, В.М. Володин (АО "Донбассэнерго")
И.Н. Ермолов, В.И. Иванов, В.И. Рыжов-Никонов
(НПО ЦНИИТМАШ)
А.З. Райхман, В.А. Марковский (Уралтехэнерго)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ультразвуковой контроль (УЗК) роторов проводят для обнаружения несплошностей и неоднородностей металла.

Ультразвук вводят в металл (и принимают эхо-сигналы от несплошностей в металле) с помощью специальных ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП), в контактном или иммерсионном варианте (альтернативно).

1.2. Для обнаружения дефектов, ориентированных поперек оси ротора, ультразвук вводят в осевую плоскости ротора. Для обнаружения дефектов, ориентированных вдоль оси ротора, ультразвук вводят в азимутальной плоскости ротора, расположенной перпендикулярно оси.

1.3. Ультразвук вводят в металл ротора с помощью ПЭП, размещаемых в полости осевого канала.

1.4. Контроль роторов должна выполнять бригада из двух дефектоскопистов (один из которых имеет разряд не ниже 5-го). Специалисты по ультразвуковой дефектоскопии должны быть аттестованы согласно действующим отраслевым требованиям в электроэнергетике РД 34.17.427-89 с Изменением № 1 (1994 г.) и "Методическим указаниям по аттестации специалистов неразрушающего контроля энергопредприятий" Департамента науки и техники РАО "ЕЭС России".

1.5. Для проведения УЗК ротора в условиях электростанции необходимо демонтировать ротор и обеспечить свободный доступ к полости осевого канала.

2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для УЗК используют:

2.1.1. Испытательные образцы;

2.1.2. Отраслевые стандартные образцы (СОП);

2.1.3. Специальные ПЭП;

2.1.4. Радиочастотный кабель (длина 8-16 м), снабженный специальным герметичным электрическим разъемом для присоединения к ПЭП, и соответствующим разъемом для присоединения к электронному блоку дефектоскопа;

2.1.5. Электронный блок серийного дефектоскопа. Рекомендуется применять дефектоскоп типа типа УД2-12. Допускается использовать другие серийные дефектоскопы, если они находятся в исправном состоянии и удовлетворяют требованиям настоящей инструкции;

2.1.6. Механизмы (или приспособления) для ориентации и перемещения ПЭП в канале ротора.

2.2. Спецоснастка (пробки и козлы для ротора, подставки для дефектоскопов, ведро и лейки для иммерсионной жидкости, настил с ограждениями для дефектоскопистов).

2.3. Иммерсионный вариант УЗК (схема на Рис.1) реализуют с помощью специального координатного механизма, описанного в разделе 4. Контактный вариант (Рис.2) реализуют с помощью призматических ПЭП, перемещаемых в канале ротора с помощью ориентирующей рамки и легкой трубы диаметром 18-25 мм (см. раздел 5).

Комплект устройств для иммерсионного варианта может быть изготовлен в ВТИ, ОРГРЭС или ЦНИИТМАШ.

Комплект устройств для контактного варианта может быть изготовлен в ВТИ.


2.4. Для создания акустического контакта ПЭП с металлом ротора применяют дегазированные жидкости (водопроводную воду или минеральное масло, например, турбинное.

Для дегазации жидкости ее надо выдержать в открытом сосуде не менее 8 ч при комнатной температуре.

2.5. Перед выполнением УЗК аппаратура (электронный блок и специальные ПЭП) должны быть проверены в соответствии с отраслевыми руководящими техническими документами :


РД 34.17.438.95 "Методические указания. Преобразователи ультразвуковые для контроля металла роторов паровых турбин со стороны осевого канала. Методы измерения основных параметров".

РД 34.17....96 "Методические указания. Электронные блоки ультразвуковых дефектоскопов. Методы измерения основных параметров".



- 1 - ПЭП канала продольного обнаружения I;
- 2 - ПЭП канала поперечного обнаружения II;
- 3, 6 - дефекты;
- 4 - путь ультразвуковых колебаний канала I;
- 5 - путь ультразвуковых колебаний канала II;
- 7 - дефектоскопы;

Рис. 1. Схема иммерсионного метода УЗК



1 - ориентирующее устройство,
2 - ПЭП

Рис. 2. Схема контактного метода контроля ротора при вводе ультразвука в осевой (а) и азимутальной (б) плоскостях

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Демонтировать ротор из турбины, установить его на козлы в горизонтальное положение, извлечь пробки из осевого канала и выполнить работы по хонингованию металла на поверхности осевого канала.

Осевой канал ротора должен находиться не выше 1,5 м от уровня пола или прочного деревянного настила. Ротор следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к его торцам для присоединения заглушек, ввода штанги, размещение приборов и операторов.

Для проведения контроля необходимо выделить две непрерывные рабочие смены (кроме времени, необходимого для установки ротора и зачистки поверхности осевого канала). В этот период выполнение работ по ремонту ротора не допускается.

3.2. Подготовительные работы по контролю роторов рекомендуется проводить в такой последовательности:

- шлифовать хонинговальной головкой поверхность осевого канала ротора (требуется чистота поверхности $R_z = 10 \text{ мкм}$ по ГОСТ 2789-73, Визуальная оценка качества шлифовки проводится с помощью перископа типа РВП-456 или эндоскопа);

- установить ротор на козлах так, чтобы торец ротора со стороны которого вводят ПЭП, был расположен на 100 - 150 мм выше противоположного торца (при установке ротора с наклоном необходимо учесть требования безопасности);

- закрыть глухой пробкой осевой канал ротора со стороны сниженного торца);

- подключить к ПЭП радиочастотный соединительный кабель (во избежание обрыва провода при подсоединении кабеля следует вращать только накидную гайку разъема, придерживая ПЭП

и кабель);

- присоединить колена штанги (составной) к каретке (ориентирующей рамке), при этом соединительный кабель должен быть пропущен через центраторы, шарнир и колена штанги;
 - совместить продольную риску на штанге с риской на кардане и каретке и зафиксировать это положение контргайкой;
 - вставить каретку (рамку) с центраторами и первым коленом штанги в осевой канал ротора;
 - пропустить штангу с кабелем через отверстие резиновой манжеты заглушки конца ротора и прижать заглушку к фланцу ротора;
 - разместить на штанге азимутальный диск (фиксируется на штанге пружинами) и рукоятку;
 - смонтировать штангу до полной длины, пропуская через нее кабель и совмещая риски.
- Подставить треногу (козлы), поддерживающую штангу;
- налить в осевой канал воду (или турбинное масло в случае контактного варианта УЗК) через лейку (патрубок);
 - подключить дефектоскопы.

4. ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Контроль ведут при следующих параметрах:

4.1.1. Частота ультразвуковых колебаний 2,5 МГц;

4.1.2. Диаметр пьезопластины 12 мм;

4.1.3. Контрольный уровень чувствительности должен быть на 6 дБ выше уровня чувствительности, соответствующего амплитуде сигнала от плоскодонного отражателя в испытательном образце на заданной глубине (тарировочный уровень);

4.1.4. Поисковый уровень чувствительности должен быть выше контрольного уровня не менее чем на 6 дБ. При недостаточной чувствительности дефектоскопа допускается устанавливать поисковый уровень чувствительности на контролльном уровне, относящемся к глубине 80 мм (Рис. 6).

4.2. Величина угла ввода и значение частоты должны быть подтверждены путем прямых измерений согласно РД 34.17.438.95 "Методические указания. Преобразователи ультразвуковые для контроля металла роторов паровых турбин со стороны осевого канала. Методы измерения основных параметров".

4.3. Для настройки дефектоскопов служит испытательный образец, приведенный на Рис. 3, выполненный в виде кольца с внутренним диаметром, равным диаметру осевого канала контролируемого ротора.

Настройку чувствительности проводят по плоскодонным отражателям, размеры которых, с учетом выявляемости реальных дефектов, соответствуют требованиям ТУ 108.1029.

Плоскодонные отражатели диаметром 2 мм располагают перпендикулярно вводимому ультразвуковому лучу (ось плоскодонного сверления образует с нормалью к внутренней поверхности образца угол 60°, равный углу ввода). Пять искусственных отражателей для настройки канала продольного обнаружения располагают в плоскости образца перпендикулярно его оси на глубине 5, 10, 20, 40 и 80 мм от внутренней поверхности, и четыре отражателя - для настройки канала поперечного обнаружения - в осевой плоскости на глубине 5, 10, 20 и 40 мм от внутренней поверхности. Для получения четкого сигнала от поверхности канала на внутренней поверхности образца выполняют две риски.

Для изготовления образца следует использовать сталь той же марки, из которой изготовлен ротор. Допускается изготавливать образец из стали 20 по ГОСТ 1050 в нормализованном состоянии.

Требования к изготовлению испытательного образца приведены в приложении А,

4.4. Допускается для настройки дефектоскопов применять упрощенные испытательные образцы уменьшенного размера с цилиндрическими отражателями, расположенные на глубине 5, 10, 20, 40 и 80 мм (Рис. 4 и 5), с последующим пересчетом в плоскодонные отражатели по следующим данным:

Глубина залегания	мм	10	20	40	60	80
Показания аттенюатора для отражателя типа "боковая поверхность"	дБ	52	49	43	39	35
Показания аттенюатора для плоскодонного	дБ	41	39	34	29	29

отражателя

4.5 Для периодической проверки стабильности уровня чувствительности дефектоскопов допускается применять прямой ПЭП на частоту 2,5 МГц и стандартный образец № 2 по ГОСТ 14782.

5. ИММЕРСИОННЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ

5.1. При иммерсионном методе ПЭП погружают в контактную жидкость, которая заполняет осевой канал ротора. В качестве пьезоэлемента ПЭП используют пьезопластины, например из цирконата-титаната свинца ЦТС-19 диаметром 12 мм, непосредственно соприкасающуюся своей рабочей поверхностью с водой. Частота ультразвуковых колебаний - 2,5 МГц.

5.2. Иммерсионный метод предусматривает использование двух каналов обнаружения.

Канал I (Рис. 1) предназначен для обнаружения дефектов, ориентированных вдоль оси ротора. В этом случае пьезопластину смещают относительно осевой линии ротора параллельно осевой плоскости, а ультразвуковые волны распространяются в азимутальной плоскости (перпендикулярно оси ротора).

Смещение центра пластины ПЭП т в метрах (Рис. 7) рассчитывают по формуле:

$$m = \frac{D}{2} \cdot \frac{C_{1t}}{C_{2t}} \cdot \sin \alpha$$

где D - диаметр осевого канала ротора, м;

C_{1t} - скорость продольной волны в воде, м/с;

C_{2t} - скорость поперечной волны в стали, м/с;

α - угол ввода ультразвуковых колебаний в сталь, градус.

Канал II (см. Рис. 1) предназначен для обнаружения дефектов, ориентированных поперек оси ротора. Угол ввода ультразвуковых волн, распространяющихся в осевой плоскости ротора, должен составлять $60^\circ \pm 30'$.






Рис. 3. Испытательный образец



А - поверхность для установки ПЭП
Д - диаметр осевого канала

Рис. 4. Упрощенный испытательный образец



А - поверхность для установки ПЭП

Рис. 5. Упрощенный испытательный образец




Рис. 6. Примерный тарировочный график




Рис. 7. Схема обнаружения продольных дефектов


5.3. Для проведения иммерсионного метода контроля используют приспособления, предназначенные для перемещения и ориентации ПЭП в осевом канале ротора и уплотнения осевого канала при заполнении его водой (приложения Б-Е).

5.4. Настройка дефектоскопа

5.4.1. Настройку чувствительности дефектоскопа ведут по плоскодонным отражателям.

5.4.2. Настройку ультразвуковых дефектоскопов рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- а) установите испытательный образец 1 (Рис. 8) в сборе с удлинительными трубами 3 в вертикальное положение;
- б) заполните испытательный образец водой;
- в) поместите в испытательный образец каретку 4 с ПЭП 5;
- г) подключите дефектоскопы;
- д) установите регуляторы канала обнаружения продольных дефектов (на примере дефектоскопа УД-10П) в следующие положения:
 - регулятор "Мощность" - в среднее;
 - кнопки переключателя "Мощность" - отпущены;
 - кнопка переключателя рода работы - отпущена;
 - регулятор отсечки - в крайнее левое;
 - кнопки (длительности) "Ослабление ЭБ" - отпущены;
 - регулятор длительности стробирующего импульса - в крайнее левое;
 - регулятор задержки стробирующего импульса - в крайнее левое;
 - кнопка "Внешняя синхронизация" (на верхней панели прибора) - отпущена;
 - регулятор длительности развертки и переключатель диапазонов контроля - в положение, соответствующее толщине испытательного образца (эхо-сигнал от наружной поверхности образца должен располагаться в крайнем правом положении);
- е) наклейте на экран дефектоскопа под линией развертки полоску бумаги для нанесения делений шкалы глубиномера;
- ж) добейтесь изменением положения каретки максимальной амплитуды эхо-сигнала от риски на внутренней поверхности испытательного образца. Для плавного перемещения каретки при настройке служит приспособление 6;
- з) отметьте положение импульса на шкале глубиномера и обозначьте его глубину - 0;
- и) совместите регулятором ВРЧ начало ВРЧ с эхо-сигналом от внутренней поверхности;
- к) добейтесь изменением положения каретки максимальной амплитуды эхо-сигнала от продольного контрольного отражателя 2, расположенного на глубине 20 мм;



- 1 - образец;
 2, 3 - контрольные отражатели;
 4, 5 - удлинительные приспособления;
 6 - каретка;
 7 – ПЭП;
 8 - приспособление для перемещения каретки

Рис. 8 Установка каретки в испытательном образце при настройке дефектоскопов

- л) отметьте положение импульса на шкале глубиномера и обозначьте соответствующую ему глубину - 20 мм;
- м) измерьте амплитуду эхо-сигнала, установив кнопками "Ослабление ЭБ" высоту импульса 10 мм по экрану дефектоскопа;
- н) выполните аналогичные операции (п.п. 4.4.2.к - 4.4.2.м) для искусственных отражателей, расположенных на глубине 5, 10, 40 и 80 мм;
- о) постройте по полученным значениям амплитуды тарировочный график (в качестве примера тарировочный график - сплошная линия на Рис. 6).

Тарировочный график строят для каждого дефектоскопа и ПЭП отдельно при заданном положении регуляторов и проверяют по образцу перед проведением контроля;

- п) выполните аналогичные операции (п.п. 5.4.2д - 5.4.2.о) при настройке дефектоскопа, предназначенного для выявления поперечных дефектов.

При построении тарировочного графика канала обнаружения поперечных дефектов показание аттенюатора для глубины залегания 80 мм принимается на 10 дБ (25 ед. H_{um} при использовании дефектоскопов типа УДМ) ниже, чем для глубины 40 мм.

5.4.3. При использовании дефектоскопов ДУК-66П регуляторы следует установить в следующие положения:

- "Координаты дефекта" - в крайнее правое;
- "x1 -x2" - в "x1 ";

- "Задержка" - в "Откл.;"
- "Развертка I-II" - в II;
- "Развертка плавно" - в крайнее левое;
- "Зона АСД" - в крайнее левое;
- "I-II" - в "I+II";
- "Ампл" - в крайнее левое;
- "Время" - в крайнее левое;
- "Ослабление дБ" - "O".

Далее выполняют операции по п.п. 5.4.2.е - 5.4.2.о и 5.4.2.к - 5.4.2.о.

5.4.4. После настройки дефектоскопа временно отключите ПЭП для контроля и включите прямой ПЭП, который следует установить на стандартный образец № 2, чтобы получить сигнал от отверстия диаметром 6 мм, расположенного на расстоянии 44 мм от контактной поверхности. Амплитуда сигнала от искусственного отражателя фиксируется. ПЭП для контроля вновь подключите к дефектоскопу. В процессе контроля периодически производите проверку уровня чувствительности дефектоскопа посредством подключения прямого ПЭП и сравнением амплитуды от искусственного отражателя с первоначальной. В случае отличия амплитуд на 2 дБ и более следует проводить повторную настройку уровня чувствительности дефектоскопа по испытательному образцу.


5.5. Проведение контроля

Контроль выполняется в два приема со сменой направления ввода ультразвука на противоположное в целях повышения надежности контроля.

Операции по контролю рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- установите регуляторы дефектоскопов по п.п. 5.4.2 - 5.4.3;
- установите чувствительность дефектоскопа в режим поиска на 6 дБ выше по сравнению с тарировочным значением для глубины 80 мм (согласно тарировочному графику);
- осуществляйте сканирование всей поверхности осевого канала поступательно-вращательным движением штанги с помощью рукоятки подачи. Через каждые 6 мм поступательного (вдоль оси ротора) движения производится один полный оборот штанги в одну сторону и возврат в прежнее положение;
- при дефектоскопировании ротора, имеющего расточку поверхности осевого канала диаметром большим, чем основной, необходимо провести повторное сканирование после прокручивания ротора на 180° в целях исключения влияния зеркала воды в расточке. Переходные участки расточки, имеющие коническую поверхность, контролировать не следует;
- проверьте чувствительность дефектоскопов через 1 ч работы, подключая дополнительный ПЭП и используя образец № 2;
- производите смену направления озвучивания в следующем порядке: снимите приспособление для заглушки рабочего торца ротора, извлеките каретку с центраторами, отсоедините высокочастотный кабель от ПЭП, отсоедините шарнир от транспортирующего устройства, поверните транспортирующее устройство на 180°, присоедините шарнир к транспортирующему устройству, подсоедините кабель к ПЭП, введите транспортирующее устройство в канал ротора, прижмите приспособление для заглушки к фланцу ротора, долейте воду.

5.7. По окончании контроля следует извлечь из осевого канала каретку и отсоединить ПЭП; приспособление разобрать, очистить от грязи и насухо протереть, смазать трещущиеся детали каретки густой смазкой; промыть рабочую поверхность ПЭП уайт-спиртом, не касаясь при этом поверхности пьезо-пластины руками; поместить комплект в сухое место.



1 - ПЭП; 2 - каретка; 3 - центратор; 4 - шарнир; 5 - штанга; 6 - резиновая манжета;
 7 - проходное донышко; 8 - резиновая прокладка; 9 - глухое донышко; 10 - патрубок ;
 11 - рукоятка подачи; 12 - азимутальный диск; 13-тренога; 14 - кабель к дефектоскопам:
 15 - опора; 16 – ротор

Рис. 9. Общий вид устройства для ультразвукового контроля ротора

6. КОНТАКТНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ

6.1. При контактном методе применяют наклонные ультразвуковые ПЭП, снабженные приспособлениями для их ориентации и перемещения в осевом канале ротора (приложения Г-Е). Частота ультразвуковых колебаний - 2,5 МГц, диаметр пьезопластины - 12 мм, угол призмы - $46^\circ \pm 1^\circ$ (угол ввода -60°) и $56^\circ \pm 1^\circ$ (ввод поверхностных и поперечных волн под углом 60-90°). Для подключения ПЭП применяется высокочастотный кабель длиной 8-14 м.

6.2. Настройка аппаратуры Для настройки аппаратуры следует:

- подключить ПЭП с помощью соединительного радиочастотного кабеля к дефектоскопу и вставить его в ориентирующую рамку;
- поместить ПЭП вместе с ориентирующей рамкой на внутреннюю поверхность испытательного образца;
- установить регуляторы дефектоскопа в положение согласно п.п. 5.2-5.4.

Примечание. Для дефектоскопов типа УДМ регуляторы установить в следующие положения:

- "I-I+II" - в "I";
- "Частота" - "2,5";
- "Вид измерений" - "Нимп".

Остальные регуляторы установить в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации приборов. Далее выполнить операции аналогично п.п. 5.2- 5.5.

При измерении амплитуды эхо-сигналов и построении тарировочного графика в качестве единицы измерения используйте единицы шкалы $H_{\text{имп}}$;

- изменением положения ПЭП получить максимальную амплитуду эхо-сигнала от риски на внутренней поверхности образца (используется призма с углом падения центрального луча 46°);
- отметить положение импульса на шкале глубиномера и обозначить соответствующую ему глубину 0 (для $\alpha = 46^\circ$);
- построить тарировочные кривые для искусственных отражателей, расположенных на глубине 5, 10, 40 и 80 мм. Тарировочные кривые построить для выявления продольных и поперечных дефектов согласно п.п. 5.4.2.о и 5.4.2.п;
- настроить чувствительность ПЭП (призма с углом 56°) по риске на испытательном образце (см. Рис. 4) при установке передней грани призмы на уровне риски


6.3. Подготовка к контролю

Подготовка к контролю (Рис. 10) производится в следующей последовательности:

- вставить в канал ориентирующее приспособление с ультразвуковым ПЭП, закрыть нижний конец канала пробкой, наполнить канал приготовленной по п. 2.2 водой (маслом) до

максимально возможного уровня;

- подключить ПЭП к дефектоскопу;
- присоединить первое звено штанги к ориентирующему приспособлению, поставить вторую заглушку с окном (Рис. 11);
- совместите продольную метку на штанге с меткой на торце ротора (наносится мелом);
- долейте воды в канал ротора до предельного уровня.



1 - ротор, 2 - уровень жидкости; 3 - ориентирующее приспособление с ПЭП;
4 - высокочастотный кабель; 5 - штанга; 6 - пробка с окном; 7 - поверхность канала;
8 - пробка

Рис. 10. Схема УЗК ротора с погружением призматического ПЭП в жидкость




Рис. 11. Опорно-уплотняющая заглушка с окном

6.4. Проведение контроля

6.4.1. Контроль ротора проводите в четыре приема: два положения ПЭП (отличаются направлением излучения), для выявления продольных дефектов и два - для выявления поперечных дефектов.

6.4.2. После контроля части, заполненной водой (маслом), ротор поворачивают вокруг оси на угол, обеспечивающий заполнение жидкостью и создание акустического контакта по поверхности, не подвергавшейся сканированию. После этого проводится контроль по п. 6.4.1. Число поворотов ротора определяется созданием надежного акустического контакта по всему периметру осевого канала и включает в себя не менее двух положений ротора.

6.4.3. Сканирование осуществляют поворотом штанги на угол, обеспечивающий контроль по поверхности, покрытой иммерсионной жидкостью, с шагом поступательного перемещения штанги не более 6 мм.

6.4.4. При обнаружении сигнала измеряют амплитуду эхо-сигнала, условные размеры

дефекта, положение эхо-сигнала на развертке экрана дефектоскопа и координаты ПЭП.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФЕКТОВ

Для обнаруженного дефекта определяют расстояние от торца ротора (линейную координату), азимут (угловую координату), эквивалентный диаметр (площадь), условную протяженность, условную высоту, глубину залегания дефекта, а также указывают амплитуду сигнала.

Способы определения характеристик дефектов приведены в приложении Ж.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

Результаты контроля записывают в протокол (приложение И) и наносят на схему развертки (дефектограмму) осевого канала ротора. В протоколе указывают название электростанции, тип ротора (ВД, СД), тип турбины, станционный номер турбины, заводской номер ротора (выбит на торце), дату проведения контроля, состав бригады, проводящей контроль, направление отсчета координат (по ходу или против хода пара) и угловые координаты (координату "О" "привязывают" к какому-то номеру отверстия под болт на полумуфте). Протокол подписывается всеми членами бригады с указанием должности.

На Рис. 12 приведен пример дефектограммы осевого канала.

Обнаруженный линейный дефект расположен на расстоянии 1250 мм от торца ротора против хода пара (со стороны генератора), имеет азимут 270° по отношению к крепежному отверстию № 1 на полумуфте ротора и условную протяженность - 250 мм.

Числа над условным обозначением дефекта указывают глубину его залегания (20 мм), эквивалентный диаметр (2 мм), условную высоту (3 мм).

На Рис. 12 угловая координата 0° совпадает с крепежным отверстием № 1 на полумуфте ротора.

Заключение о результатах УЗК должно быть подписано специалистом по неразрушающему контролю второго или третьего уровня квалификации по шкале Госгортехнадзора РФ.

9. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


9.1. При эксплуатации ультразвуковых дефектоскопов следует выполнять требования безопасности и производственной санитарии в соответствии с действующими "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.2.007.0-75.

9.2. Перед допуском к проведению контроля все лица, участвующие в его выполнении, должны пройти инструктаж по технике безопасности с регистрацией в специальном журнале.

9.3. Лица, участвующие в выполнении контроля, должны знать и выполнять общие правила техники безопасности, установленные для работников цехов и участков, в которых проводят контроль.

9.4. При отсутствии на рабочем месте розеток, подключение и отключение дефектоскопа к электрической цепи должны производить дежурные электрики.

9.5. Перед включением в электрическую сеть дефектоскоп должен быть надежно заземлен голым гибким медным проводом сечением не менее 2,5 мм².



Угловая координата 0° совпадает с крепежным отверстием № 1 на полумуфте ротора

Рис. 12. Пример дефектограммы осевого канала ротора

Приложение А
(справочное)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБРАЗЦА

В испытательном образце изготавливаются искусственные отражатели типа сверлений с плоским дном диаметром 2 мм и рисок.

Разметку для изготовления сверлений, начинающихся на цилиндрической поверхности образца, ведут следующим образом.

Согласно Рис. 3 отмечают точки начала сверлений. Определяют глубину, на которую изготавливается сверление. Направление сверления определяется с помощью шаблона, представляющего собой угольник с углом при вершине 120° . Шаблон накладывается так, чтобы угол при вершине находился на окружности, соответствующей внутренней поверхности образца, и при этом одна грань пересекала центр внутренней окружности, а другая - точку выхода оси сверления на внешнюю окружность. Таким образом, размечают пять направлений сверлений на внешней цилиндрической поверхности образца. Четыре сверления на торцевой поверхности выполняются согласно Рис. 12. Шероховатость плоской поверхности сверлений не должна превышать $R_z = 8 \text{ мкм}$. Глубина рисок на внутренней поверхности - 0,1 мм. Одна риска изготавливается путем проточки на токарном станке, другая - строганием. Форма рисок - треугольная с углом 15° .

Приложение Б
(справочное)

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ИММЕРСИОННОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ

В состав комплекта приспособлений ИДЦ-18 (ИДЦ-19) входят:

- | | |
|--|--------|
| - каретка в сборе с двумя ПЭП и двумя центраторами | 1 шт.; |
| - штанга составная из трех колен | 1 шт.; |
| - заглушка-поперечина | 1 шт.; |
| - рукоятка подачи | 1 шт.; |
| - диск азимутальный | 1 шт.; |
| - кабель коаксиальный для соединения ПЭП с дефектоскопом | 2 шт.; |
| - образец испытательный в сборе с удлинительными трубами | 1 шт.; |
| - устройство плавного перемещения каретки при настройке | 1 шт.; |
| - заглушка деревянная (изготавливается на месте) | 1 шт.; |
| - тренога для поддержания штанги | 1 шт.; |

Технические данные:

- диаметр осевого канала контролируемого ротора - 90-160 мм;
- диапазон контролируемых глубин - 3-80 мм от поверхности осевого канала;
- минимальный диаметр плоского отражателя, выявляемого на глубине 80 мм - 2 мм;
- частота ультразвуковых колебаний - 2,5 МГц.

Рабочая документация на комплект приспособлений для иммерсионного контроля (включая чертежи, технологию изготовления ПЭП и испытательного образца) или сам комплект могут быть заказаны в НПО ЦНИИТМАШ по адресу: 109088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4.

Приложение В
(справочное)

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАГЛУШКИ ТОРЦОВ

Приспособление для заглушки торцов изготавливают в соответствии с Рис. В1.

На рисунке показаны: удлинитель (1); фланцы (2); диаметр и разметка отверстий для крепежа определяют по фланцам ротора; резиновая прокладка (3); болт (4); патрубок для заливки воды (5); проходное донышко (6); глухое донышко (7); резиновая армированная манжета (8) 40x24x10 мм (размеры манжеты и отверстия в донышке уточняются по фактическому диаметру штанги); крышка манжеты (9); винт 146x8 - 4 шт. (10); Д - диаметр осевого канала ротора.




Рис. В1. Приспособление для заглушки торцов

Приложение Г (справочное)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА ОРИЕНТИРУЮЩЕГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Приспособление для ориентации ПЭП (Рис. Г1) состоит из прижимной (Рис. Г2) и ориентирующей (Рис. Г3) рамок, четырех штифтов, служащих направляющими, двух пружин-растяжек и четырех пружин сжатия.


В ориентирующую рамку 8 (см. Рис. Г1) вворачивают штифты 4, на них надевают пружины сжатие 7 с шайбами 3. Сверху устанавливают прижимную рамку 1 и вставляют искатель, соединяют его с рамой пружинами.

Для перемещения искателя вдоль канала ротора применяется составная штанга, изготовленная из одной или нескольких металлических трубок диаметром около 18 мм (Рис. Г4). Первое звено штанги с помощью штифта 2 (см. Рис. Г1) соединяют с ориентирующей и прижимной рамками (в первом звене штанги просверливают дополнительное отверстие диаметром 4,5 мм на расстоянии 7 мм от края для соединения с ориентирующим устройством). На звеньях штанги через 100 мм просверлены отверстия для определения координат датчика в канале ротора.

Допускается выполнение в звеньях штанги дополнительных отверстий диаметром 4 мм. Дополнительные отверстия располагают на расстоянии примерно 50 см одно от другого.


Эти отверстия применяют для присоединения к штанге штыря диаметром 4 мм и длиной 20 см. Штырь используют (при необходимости) для вращения вручную ориентирующего приспособления внутри канала ротора.

Рабочая документация на ориентирующее приспособление (включая чертежи, технологию изготовления) или сам комплект могут быть заказаны в АООТ "ВТИ", отделение измерительной техники (ОИТ), по адресу: 109280, Москва, Ж-280, Автозаводская, 14/23.




1 - прижимная рамка; 2, 4 - штифт диаметром 4х90 мм из стали с резьбой на одном конце (длина 30 мм). 3 - латунная шайба диаметром 10х4,5х1 мм; 5 - пружина растяжения диаметром 8 мм из проволоки диаметром 1 мм; 6 - винт 144x15 и шайба; 7-пружина сжатия диаметром 8 мм из проволоки диаметром 1 мм; 8 - ориентирующая рамка; 9 - искатель; 10 - гайка М3; 11 - винт 143x40; 12 - штуцер

Рис. Г1. Разъемное приспособление для ориентации ПЭП в азимутальной и осевой плоскостях




Примечание - Отверстия диаметром 6 мм сверлить по листу по отверстиям под М4 в ориентирующей рамке. R - радиус осевого канала

Рис. Г2. Прижимная рамка



Примечание - Отверстия М4 сверлить в двух рамках в сборе

Рис. Г3. Ориентирующая рамка



Примечания - Диаметр трубы и толщина ее стенки указаны ориентировочно

Рис. Г4. Звено штанги

Приложение Д
(справочное)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАКЛОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВВОДА УЛЬТРАЗВУКА В АЗИМУТАЛЬНУЮ И ОСЕВУЮ ПЛОСКОСТЬ РОТОРА

Д1. ПЭП для азимутальной плоскости

ПЭП собирают из стандартных деталей серийных разборных призматических искателей на частоту 2,5 МГц и специальных деталей (Рис. Г1, Г2, Г3).

Используют следующие детали серийных искателей: пьезоэлемент из керамики ЦТС-19, арматуру для крепления пьезопластины (салазки с зажимной гайкой, демпфер, поршень).

Демпфер в серийных призматических искателях, как правило, изготовлен из асбеста.

Рекомендуется заменить его демпфером из микропористой резины, что обеспечит постоянство давления на пьезопластины и герметизацию пространства между демпфером и прилегающей гранью призмы искателя.

Для возбуждения поперечных волн применяют призму с углом $46 \pm 0,5^\circ$.

Сборка искателя: на призму устанавливают арматуру с пьезоэлементом, призму устанавливают между боковыми накладками так, чтобы она со всех сторон выходила за пределы накладок; в отверстие диаметром 5 мм вставляют штуцер и стягивают пакет гайкой М 5, при этом боковые отверстия штуцера должны быть направлены к канавкам призмы, через которые поступает к контактной поверхности призмы искателя.

Накладки служат также для улучшения скольжения искателя в проеме ориентирующей рамки ориентирующего приспособления.

Собранный искатель присоединяют кабелем к дефектоскопу, регулируют демпфирование пьезоэлемента зажимной гайкой, проверяют чувствительность по испытательному образцу. При необходимости уменьшить реверберационные шумы наносят на поверхность призмы (кроме контактной) треугольный профиль (как у серийных искателей).

Допускается изготавливать искатель без использования арматуры для крепления путем приклейки пьезопластины к призме эпоксидной смолой с последующей заливкой выреза призмы.


Для обеспечения стабильности чувствительности искателя следует перед склейкой (сборкой) для снятия остаточных напряжений в материале призмы нагреть ее до температуры начала размягчения плексигласа и медленно охладить (например, выдержать в кипящей воде в течение получаса, охладить вместе с водой на воздухе), при этом снижаются шумы искателя.

Д2. ПЭП для осевой плоскости

ПЭП собирают из стандартных деталей разборных призматических искателей на частоту 2,5 МГц и специальных деталей: призмы (Рис. Д4), двух накладок из латуни (Рис. Д2), штуцера (Рис. Д3) и гайки М5.

Для возбуждения поперечных волн применяют призму с углом $46 \pm 0,5^\circ$.


Остальные рекомендации даны в приложении Д1.



1 - ось пучка лучей;

2 - три канавки с каждой стороны глубиной и шириной 1 мм

Рис. Д1. Призма искателя для ввода ультразвука в азимутальной плоскости



Примечание. Отверстия сверлятся в сборе с призмой

Рис. Д2. Накладка





Рис. Д3. Штуцер



1 - три канавки с каждой стороны глубиной и шириной 1 мм


Рис. Д4. Призма искателя для ввода ультразвука в осевой плоскости

Приложение Е
(справочное)

СБОРКА ОРИЕНТИРУЮЩЕГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

В ориентировочную рамку (в одно из двух положений в зависимости от расположения обнаруживаемых дефектов) помещают искатель 10 (см. Рис. Г1). В искатель вставляют винт 12 с закрепленными пружинами растяжения 5. С другой стороны пружину с помощью винтов 6 закрепляют в направляющей рамке. Сверху вставляют прижимную рамку. С искателя присоединяют высокочастотный кабель и резиновый шланг для подачи контактной жидкости. К приспособлению с помощью штифта присоединяют штангу (см. Рис. Г4).

Сжатые рамки помещают в полость осевого канала. Пружины обеспечивают надежный контакт искателя с ротором. Отдельные звенья штанги соединяют с помощью соединителя (Рис. Е1) и винтов M4x30 с гайками.



d_1 - внутренний диаметр звена
 h_1 - толщина стенки (более 1 мм)

Рис. Е1. Соединитель

Приложение Ж
(обязательное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФЕКТОВ

Ж1. Расстояние от торца ротора до искателя (линейную координату) определяют по делениям, нанесенным на штанге через каждые 10 мм. Промежуточные значения измеряют линейкой.

Линейная координата поперечного дефекта (мм) определяется по формуле:

$$K = L_o - \Delta l \pm \Delta x_1 \pm \Delta x_2,$$

где L_o - расстояние от торца ротора до дефекта по линейке на штанге, мм;

Δl - длина арматуры, прикрепленной к торцу ротора, мм;

$\pm \Delta x_1$ - поправка, зависящая от диаметра канала ротора, мм;

$\pm \Delta x_2$ - поправка, зависящая от глубины залегания дефекта, мм;

Ниже приведены значения Δx_1 и Δx_2 .

Диаметр канала, мм	90	100	110	120	130	140	150	160
Δx_1 , мм	23	30	32	34	37	39	41	44
Глубина залегания дефекта, мм	4	8	12	15	19	22	26	30
Δx_2 , мм	9	19	29	37	46	56	65	75
	35	40	45	50	55	60	70	80
	86	92	110	121	133	148	172	197

Примечание. Знак "+", если ось ультразвукового пучка составляет со штангой тупой угол и "-", если острый угол

Ж2. Угловую координату (азимут) продольного дефекта определяют следующим образом. Добиваются сканированием максимальной амплитуды эхо-сигнала от дефекта. Совмещают риски азимутального диска с риской на штанге, после чего фиксируют показание азимута (в градусах) против нулевой отметки на роторе. Цена деления шкалы азимутального диска - 5°. По шкале экрана определяют глубину залегания дефекта, а по приведенным ниже данным - соответствующую этой глубине поправку $\pm\Delta\phi$

Глубина залегания, мм	10	20	30	40	50	60	70	80
$\pm\Delta\phi$, градус	10	20	25	25	30	30	35	35

Сумма ϕ и $\pm\Delta\phi$ является угловой координатой дефекта.

Примечание. Знак "+" ставится при контроле по часовой стрелке, знак "-" - против часовой стрелки.

Ж3. Эквивалентный диаметр дефекта (площадь) определяют только в том случае, если амплитуда эхо-сигнала от дефекта равна или превышает уровень тарировочной кривой при измеренной глубине залегания дефекта. Превышение амплитуды эхо-сигнала на 6 дБ по сравнению с тарировочным означает, что эквивалентная площадь дефекта превышает площадь искусственного отражателя диаметром 2 мм в два раза, на 12 дБ - в четыре раза, на 18 дБ - в восемь раз и т.д.

Ж4. Условную протяженность дефекта определяют по двум крайним положениям ПЭП, в которых амплитуда эхо-сигнала уменьшается от максимума до контрольного уровня. Контрольный уровень устанавливается на 6 дБ ниже тарировочного уровня для соответствующей глубины (см. п. 3). Для продольного дефекта условная протяженность соответствует разнице двух линейных координат, соответствующих указанным положениям ПЭП. Условная протяженность поперечного дефекта соответствует разнице двух угловых координат с учетом глубины залегания дефекта и определяется по номограмме (Рис.Ж1)

Ж5. Условную высоту дефекта определяют на контрольном уровне как ширину основания огибающей последовательности эхо-сигналов на экране дефектоскопа с помощью наложенной на него миллиметровой сетки в миллиметрах. Условную высоту протяженного дефекта измеряют в том месте, где эхо-сигнал имеет максимальную амплитуду.


Ж6. Глубину залегания дефекта и амплитуду определяют согласно указаниям технических описаний и инструкций по эксплуатации дефектоскопов.

Ж7. Пример определения условных размеров дефекта

При контроле качества металла ротора диаметром осевого канала $D = 120$ мм дефектоскопом ДУК-66П обнаружен поперечный дефект на глубине $h = 40$ мм с максимальной амплитудой 20 дБ.

Согласно тарировочному графику уровень чувствительности для дефекта на глубине 40 мм соответствует 15 дБ. Рукоятки аттенюатора ставят в положение 9 дБ, что соответствует завышению чувствительности дефектоскопа до контрольного уровня. Вращением штанги относительно ротора добиваются уменьшения значения эхо-сигнала до уровня 10 мм над линией развертки и определяют угол ϕ_1 (в градусах). Вращением штанги в противоположную сторону с одновременным уменьшением амплитуды до уровня 10 мм определяют ϕ_2 . При $\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2 = 50^\circ$ по номограмме (см. Рис. Ж1) определяют условную протяженность дефекта (последовательность определения показана стрелками), равную 87 мм.

Для определения условной высоты дефекта штангу следует установить в положение, которое соответствовало бы амплитуде эхо-сигнала 20 дБ. Продольным перемещением штанги уменьшают сигнал до уровня 10 мм на экране дефектоскопа. Разница (в миллиметрах по экрану) между положениями сигналов на уровне 10 мм будет соответствовать условной высоте дефекта.



$\Delta\varphi$ - угол, в пределах которого выявляется дефект (разность угловых координат) $R = h + D/2$

Рис. Ж1. Номограмма для определения протяженности поперечных дефектов

Приложение И
(обязательное)

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

Название электростанции _____
 Тип турбины, станционный номер турбины _____
 Тип ротора, заводской номер ротора _____
 Наработка, ч _____
 Марка стали (по чертежу) _____
 Диаметр осевого канала _____
 Сторона, с которой производился контроль _____
 Методика проведения УЗК (обозначение документа) _____
 Аппаратура _____
 ПЭП и их характеристика _____
 Испытательные образцы _____

Результаты испытаний

Расстояние дефекта от торца ротора, мм	Азимут, ч	Глубина залегания дефекта, мм	Амплитуда сигнала, дБ	Условная протяженность, мм
Условная высота дефекта, мм			Эквивалентный диаметр дефекта (площадь), мм	

Оценка качества (состояния) соответствует требованиям
не соответствует требованиям

Дата предыдущей проверки _____
Дата проведения контроля _____

Приложение. Дефектограмма ротора

Проверку провели: _____
(подписи всех членов бригады с указанием должности и фамилии)

Приложение 7
/рекомендуемое/

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ОСТАТОЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛЗУЧЕСТИ РОТОРА СО СТОРОНЫ ОСЕВОГО КАНАЛА

Разработчики: В.И.Розенблюм, Д.Ю.Соколов, Л.Д.Власова (НПО ЦКТИ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Измерения остаточных деформаций в осевых расточках роторов паровых турбин производятся в период капитальных ремонтов турбин на роторах высокого и среднего давления, работающих при температуре пара перед цилиндрами 450°C и выше, с целью получения данных для оценки технического состояния роторов и прогнозирования их остаточного ресурса.

1.2. Периодичность контроля устанавливается Типовой инструкцией РД 34.17.421-92.

1.3. Не проводится контроль роторов производства НПО "Турбоатом", а также роторов других заводов с диаметром осевого канала менее 80 мм и более 140 мм или имеющих на поверхности осевого канала локальные росточки, выборки, уступы, препятствующие перемещению нутромера по поверхности канала.

1.4. Измерение накопленной деформации осуществляется до зачистки поверхности канала от окалины хонинговальной головкой. В том случае, если на контролируемом роторе до измерения накопленной деформации производилась зачистка поверхности, дважды проводится измерение диаметра канала, первый раз - после зачистки канала, второй - через определенный период эксплуатации ротора до повторной зачистки канала. Оценка надежности эксплуатации ротора проводится путем сравнения фактической скорости накопления остаточной деформации ползучести за этот отрезок времени с допустимой скоростью, в соответствии с критерием, приведенным в п.6.1.2.2 настоящих МУ.

2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Измерения производятся нутромерами ИВД-2 (механический нутромер) или ИВД-3 (электронный нутромер) производства НПО ЦКТИ. Порядок работы с нутромерами устанавливается инструкциями, прилагаемыми к приборам при передаче их заказчику. Рекомендуется привлекать для инструктажа и производства измерений специалистов НПО ЦКТИ.

2.2. Допускается применение других приборов, обеспечивающих точность измерения

диаметра канала не менее 0,01 мм на расстоянии от торца ротора не менее 4 м и позволяющих фиксировать положение датчика по длине ротора с точностью не менее 5 мм.

3. ПОДГОТОВКА РОТОРА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. Ротор устанавливается на козлах на высоте 1,0 - 1,5 м со свободным доступом к обоим торцам на расстоянии 3 - 4 м.

3.2. Удаляются пробки, закрывающие осевой канал.

3.3. Из осевого канала удаляются посторонние предметы; канал очищается ветошью и металлическими щетками до металлического блеска, продувается сжатым воздухом, обезжиривается ацетоном или другим растворителем.

3.4. Производится подготовка прибора к работе.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Исходный торец ротора, от которого ведется отсчет глубин, выбирается так, чтобы продвижение прибора вглубь расточки при измерениях совпадало с направлением хода пара. В двухпоточных роторах с подводом пара к середине ротора выбор исходного торца является произвольным. Глубина замера должна быть такой, чтобы она охватывала первый и три последующих по ходу пара дисков.

4.2. Расстояние вглубь канала отсчитывается от струны, натянутой в плоскости исходного торца ротора между противоположными болтовыми отверстиями на его полумуфте. Номера отверстий записываются в протокол испытаний (см. Рис. 1).

4.3. Все измерения проводятся дважды: первый раз - при движении прибора вглубь канала до четвертой ступени включительно, второй раз - при движении прибора в обратном направлении.

4.4. Показания прибора снимаются через каждые 100 мм осевого перемещения и заносятся в протокол. Там же указывается наработка ротора в часах к моменту измерений и данные о предыдущих замерах.

4.5. После измерений, указанных в п. 4.3, ротор поворачивают на 90°, вновь натягивают струну на торце в вертикальном положении, записывают в протоколе номера отверстий, через которые натянута струна, и повторяют измерения согласно п.п. 4.3, 4.4.

4.6. В каждом положении ротора измеряется минимальный диаметр осевого канала штихмассом с точностью 0,01 мм. Измерения производятся на расстоянии 50 - 60 мм от торца ротора.

4.7. Если запланировано хонингование расточки, все измерения, предусмотренные п.п. 4.4, 4.5 и 4.6, производятся как до хонингования, так и после него.

4.8. При производстве измерений на роторе, подвергвшемся данному виду контроля ранее при предыдущих ремонтах, все операции измерения повторяются, причем замеры должны быть проведены в тех же плоскостях (определеных номерами отверстий), в каких проводились предыдущие замеры.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Обработка результатов измерений производится на основании данных, записанных в протоколе.

5.2. Обработка производится по специальной программе при помощи персонального компьютера типа РС/АТ 286 и др. Программа разработана НПО ЦКТИ и передается заинтересованным организациям на магнитных носителях вместе с инструкцией по использованию прибором. В программу заложены необходимые исходные данные по роторам, позволяющим производить обработку результатов измерений для турбин К-200-130 ЛМЗ (ВД и СД), К-300-240 ЛМЗ (ВД и СД), ПТ-60-130 и др.

При проведении контроля на роторе, не включенном в банк данных компьютера, существует возможность дополнить программу соответствующими новыми данными.

5.3. Программа выдает в графической форме распределение остаточных деформаций ползучести по длине ротора, а также максимальную деформацию для двух взаимно перпендикулярных сечений, использованных при замерах.

5.4. Критерии надежности для оценки результатов измерений приведены в п. 6.1.2.2 настоящих Методических Указаний.

5.5. В том случае, если измерения остаточной деформации ползучести проводились до зачистки поверхности осевого канала хонинговальной головкой, для оценки надежности роторов используются оба критерия: по величине накопленной деформации ползучести и скорости накопления остаточной деформации. Решение о работоспособности ротора принимается по более консервативному из двух критериев. Если измерение остаточной деформации осуществляется после зачистки поверхности канала, для оценки эксплуатационной надежности ротора используется только критерий по допустимой скорости ползучести.

5.6. Результаты контроля могут быть использованы для экспериментальной оценки величины накопленной в роторе поврежденности от ползучести. При этом накопленная поврежденность соответствует отношению величины измеренной деформации ползучести к предельно допустимой для данной марки стали.

ФОТОГРАФИРОВНИЕ ДЕФЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ОСЕВОГО КАНАЛА РОТОРА

Разработчики: И.И. Чайка, М.А. Порывкин (ДонОРГРЭС)

1. При обнаружении на поверхности осевого канала при визуальном осмотре или МПД недопустимых дефектов их фотографируют.

2. Фотографирование выявленных дефектов производится либо фотосистемой эндоскопа, либо через перископ (РВП-456) с помощью фотонасадки к зеркальному фотоаппарату типа "Зенит" или непосредственно фотоаппаратами типа "Зенит", "Салют", "Киев-10" и др.

3. Фотографирование через перископ РВП-456 производится с применением фотонасадки (см. Рис. 1). Фотонасадка резьбовой частью вкручивается в зеркальный фотоаппарат вместо фотообъектива и надевается на окуляр перископа. Наведение на резкость производится окуляром перископа. Освещение дефекта для фотографирования производится штатной осветительной системой перископа РВП-456.

4. Для фотографирования дефектов непосредственно фотоаппаратами типа "Зенит", "Салют" или "Киев-10" применяются длиннофокусные объективы "Гелиос-40", "Юпитер-9" (фокусное расстояние $F = 85$ мм), "Юпитер-11" ($F = 135$ мм), "Таир-11" ($F = 133$ мм), "Юпитер-6" ($F = 180$ мм), "Таир-3" ($F = 300$ мм), "МТО-500" ($F = 500$ мм). При выборе объектива необходимо учитывать, что с увеличением фокусного расстояния возрастает нижний предел фокусировки изображения.

Объективы "Таир-3" и "МТО-500" позволяют сфокусировать изображение, расположенное не ближе 3 и 4 м соответственно.

5. Для фотографирования дефектов непосредственно фотоаппаратом ротор поворачивается вокруг оси так, чтобы выявленный дефект оказался в крайнем верхнем положении. В канал ротора с помощью штанги диаметром 4-6 мм вводится зеркало под углом 45° к оси ротора. Зеркало устанавливается так, чтобы в нем наблюдалось освещенное изображение дефекта. Дефект освещается специальной лампой или осветительной головкой перископа, укрепленной в нижней части зеркала. Положение зеркала контролируется через видоискатель фотоаппарата, укрепленного на штативе со стороны ближайшего к дефекту конца канала ротора.

6. Экспозиция при съемке зависит от ряда факторов (тип, размеры и освещенность дефекта, чувствительность пленки и др.) и определяется опытным путем.

Рекомендуется: 1. Для фотографирования использовать мелкозернистую пленку типа "Микрат", допускающую значительное увеличение изображения при репродукции негативов.

2. Для освещения дефекта при фотографировании использовать лампу мощностью не менее 100 Вт.

7. Фотографии дефектов прикладываются к протоколу с указанием координат дефектов.




Рис. 1 Фотонасадка к перископу РВП-456

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОМУ
КОНТРОЛЮ Т-ОБРАЗНЫХ ЛОПАТОЧНЫХ ПАЗОВ ОБОДОВ ДИСКОВ БЕЗ
РАЗЛОПАЧИВАНИЯ**

Разработчики: А.Б.Пчелкин (ВТИ)
А.Ф.Ерашов (ЛМЗ)

1. Настоящие методические рекомендации устанавливают порядок проведения ультразвукового контроля (УЗК) без разлопачивания ободов дисков роторов в районе т-образного паза под хвостовики лопаток с толщиной щеки обода H от 10 до 50 мм с целью выявления дефектов типа трещин глубиной более 0,5 мм, развивающихся от верхнего концентратора на внутренней стороне паза как в передней, так и в задней щеках обода относительно хода пара.

2. УЗК обода диска проводится ультразвуковым импульсным дефектоскопом и наклонным преобразователем с частотой от 1,8 до 5,0 МГц и габаритными размерами не более 25x18x30 мм.

3. Настройка скорости развертки и чувствительности дефектоскопа проводится на стандартном образце предприятия (СОП), изготовленного из той же стали, что и контролируемый ротор, с искусственным отражателем о виде наклонного паза (см. Рис. 1).

3.1. Настройка скорости развертки проводится следующим образом:

- преобразователь устанавливается на рабочую поверхность СОП;
- находится максимальный эхосигнал от искусственного отражателя и устанавливается его высота на экране дефектоскопа;
- для определения зоны контроля подводится строб-импульс под максимальный эхосигнал и устанавливается его ширина равная 10 мм.

3.2. При настройке чувствительности дефектоскопа полученный по п.3.1. максимальный эхосигнал от искусственного паза принимается за браковочный уровень.

4. Перед проведением контроля поверхность обода очищается от рыхлых отложений.

5. Проведение контроля проводится следующим образом:

- преобразователь устанавливается на боковую переднюю (по ходу пара) грань обода диска;
- сканирование преобразователя производится вперед-назад вдоль акустического луча, перемещая преобразователь при этом по периметру обода;
- после сканирования по всей окружности передней щеки обода, подобная операция повторяется с противоположной стороны диска (задней щеки обода).

6. Качество металла обода оценивается следующим образом: обод диска бракуется, если амплитуда эхосигнала от верхнего концентратора т-образного паза равна или превышает браковочный уровень (глубина дефекта равна или превышает 1 мм).

Примечание: 1) параметры преобразователя (см. п. 2), размеры искусственного отражателя (см. п. 3) и порядок интерпретации эхосигналов на экране дефектоскопа при проведении контроля (см. п. 4) с описанием хода ультразвуковых лучей устанавливаются для каждого типоразмера обода;

2) настоящие методические рекомендации используются также при контроле замкового соединения обода с учетом его фактических размеров.




Рис. 1. Стандартный образец предприятия для настройки скорости развертки и чувствительности дефектоскопа

Приложение 10
/рекомендуемое/

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ ЦЕЛЬНОКОВАНЫХ РОТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН НА НАЛИЧИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ТРЕЩИН НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Разработчики: В.А. Бланин, М.Н. Кульков (ПРЭП "Тюменьэнергоремонт")

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие методические рекомендации предназначены для выявления поперечных (кольцевых) дефектов типа трещин, зарождающихся на наружной поверхности роторов паровых турбин в зонах радиусных переходов (галтелей дисков, тепловых канавок, на шейках валов), а также поперечных внутренних metallurgicalических дефектов в поковке ротора.

1.2. Описанные ниже методы рекомендуется рассматривать как экспрессные и применять их перед уточняющим контролем ротора по методикам, приведенным в Приложениях 3, 4, 5, 6, 11.

1.3. Настоящие методические рекомендации предполагают прозвучивание ротора (см. Рис.1):

- теневым методом с торцов (Т1 / Т2);

- эхо-методом с торцов (Э1 и Э2);

- эхо-методом с цилиндрической поверхности, свободной для перемещения преобразователя (Ц);

- эхо-методом с поверхностей дисков (Д);




Рис.1. Схема прозвучивания ротора

1.4. Поверхность сканирования перед контролем должна быть очищена от окалины, загрязнений и иметь шероховатость не хуже четвертого класса ($R_2 = 40 \text{ мкм}$) по ГОСТ 2789.

1.5. Контроль рекомендуется проводить:

- в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха и поверхности ротора от +15 до +40°C;
- в светлое время суток;
- при экранировании постов электросварки, резки металла;
- при отсутствии вибрации, загрязнений, пыли, препятствующих проведению контроля.

1.6. Контроль выполняется бригадой из 2-3 дефектоскопистов с квалификацией одного из них не ниже II-го уровня по акустическим (ультразвуковым) методам контроля, аттестованного в соответствии с "Правилами аттестации специалистов неразрушающего контроля", утвержденных Госгортехнадзором РФ, и имеющего удостоверение соответствующего образца.

2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для контроля, как базовый, применяется прошедший соответствующую проверку ультразвуковой дефектоскоп УД2-12. Рекомендуется использовать более совершенные дефектоскопы (типа УД2-17, USIP-11, USIP-12, USD-10, Epoch III и др.) с шириной развертки не менее 5 мм.

2.2. В качестве контактной жидкости применяются жидкие технические масла достаточной консистенции или другие используемые при ультразвуковом контроле смазки.

2.3. Для подключения преобразователей при теневом методе контроля применяется высокочастотный кабель длиной на 1-2 м превышающий длину ротора, но не более 10 м, а при контроле эхо-методом - высокочастотный кабель, входящий в комплект дефектоскопа.

2.4. При контроле теневым методом используется пара одинаковых по типу прямых преобразователей с частотой 2 МГц (1-4 МГц) и диаметром пьезоэлемента не менее 24 мм.

2.5. При контроле эхо-методом с торцевых поверхностей применяются прямые преобразователи с частотой 2-4 МГц, диаметром пьезоэлемента не менее 24 мм и имеющие АРД-диаграммы или другие возможности для расчета эквивалентной площади дефектов и условной чувствительности контроля.

2.6. При контроле эхо-методом с цилиндрической поверхности ротора и с поверхностей дисков применяются наклонные преобразователи с углами ввода 35-70°, частотой 2-5 МГц и имеющие АРД-диаграммы или другие возможности для расчета эквивалентной площади дефектов и условной чувствительности контроля.

2.7. Все преобразователи должны пройти соответствующую метрологическую поверку (калибровку).

3. КОНТРОЛЬ ТЕНЕВЫМ МЕТОДОМ

3.1. При теневом контроле торцы ротора размечаются на 12 и более участков по аналогии с часовым циферблатором. Значения "0-12" привязывают к номеру болтового отверстия на полумуфте.

3.2. Ширина развертки дефектоскопа устанавливается максимальной.

3.3. После нанесения контрольной смазки, прямые преобразователи, подключенные к дефектоскопу по совмещенной или раздельно-совмещенной схеме, устанавливаются на торцевые поверхности ротора друг против друга на предполагаемый бездефектный участок (см. Рис. 2).




Рис.2 Схема установки преобразователей

3.4. Поочередными перемещениями преобразователей находится максимальный сигнал и ручками аттенюатора, усилителя и мощности генератора он устанавливается на 80% высоты экрана.

3.5. На полученной чувствительности проводится контроль попеременной установкой преобразователей друг против друга с нахождением максимальных амплитуд на 12-ти и более участках (дискретное сканирование).

3.6. Признаком наличия дефекта на пути ультразвукового луча является понижение амплитуды прошедшего сигнала до 40% от высоты экрана дефектоскопа и ниже.

3.7. При необходимости производится оконтуривание дефекта.

3.8. Координаты дефекта по длине и сечению ротора, его условные размеры определяются и уточняются эхо-методом с торцевых и цилиндрических поверхностей и поверхностей дисков.

4. КОНТРОЛЬ ЭХО-МЕТОДОМ С ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РОТОРА

4.1. Величина амплитуды опорного сигнала снимается с цилиндрической поверхности ротора с учетом кривизны наружной поверхности и диаметра осевого канала.

4.2. Ширину развертки устанавливают не менее половины длины ротора.

4.3. Условная чувствительность контроля в мм^2 , рассчитанная по АРД-диаграмме на половину длины ротора, не должна быть меньше площади пьезоэлемента преобразователя. В противном случае следует применять более мощный преобразователь, преобразователь с другой частотой, выбрать более мощный прибор.

4.4. Сканирование проводится по торцевым поверхностям ротора на максимально возможной чувствительности по траектории концентрических окружностей (см. Рис. 3). В этом случае мешающие сигналы от концентраторов на поверхности ротора будут наблюдаться по всей выбранной траектории перемещения преобразователя, а сигнал от дефекта будет появляться только на определенных ее участках (см. Рис. 4). Шаг траектории сканирования должен составлять 1-1,5 диаметра пьезопластины.



Рис. 3. Траектории сканирования торцевой поверхности




Рис. 4. Вид сигналов от дефекта, полученных при сканировании торцевой поверхности ротора

4.5. Обнаруженный с одного из торцов дефект при возможностях аппаратуры по ширине развертки должен быть подтвержден с другого торца (см. Рис. 5). При этом ориентировочные координаты дефекта по длине ротора определяются по формуле:

$$h_1 = L \times H_1 / (H_1 + H_2),$$

где h_1 - искомое расстояние до дефекта от начального торца;

H_1 - расстояние в делениях шкалы экрана дефектоскопа от начального торца;

H_2 - расстояние в делениях шкалы экрана дефектоскопа от противоположного торца;

L - известная длина ротора.




Рис. 5 Вид сигнала от дефекта, полученный от противоположных торцов

5. КОНТРОЛЬ ЭХО-МЕТОДОМ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

5.1. Контроль проводится по наружной поверхности ротора в местах свободных для перемещения наклонных преобразователей.

5.2. Ширина развертки устанавливается в зависимости от толщины прозвучиваемого металла и угла ввода преобразователя (см. Рис. 6).

5.3. Рекомендуемые углы ввода:

- 30-50° - для обнаружения дефектов на глубинах, близких к осевому каналу (частота $f = 1,8$ - $4,0$ МГц);

- 50-70° - для обнаружения дефектов, близких к наружной поверхности (частота $f = 2,0$ - $5,0$ МГц).





Рис. 6. Схема прозвучивания ротора с наружной поверхности

5.4. Контроль проводится на чувствительности 3 мм^2 , рассчитанной по АРД-диаграмме, сканированием вдоль оси ротора с шагом не более половины диаметра (ширины) пьезопластины. Величина опорного сигнала снимается от двугранного угла какого-либо участка ротора с учетом, при необходимости, кривизны наружной поверхности и диаметра осевого канала. Для углов ввода 60-70° величина опорного сигнала снимается с образцов, регламентируемых в АРД-диаграмме на конкретный преобразователь (CO-2, CO-3, V1, V2 и т.д.).

5.5. При определении условных размеров дефектов необходимо учитывать кривизну ротора и глубину залегания дефекта (см. Рис. 7).



6. КОНТРОЛЬ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ДИСКОВ

6.1. Контроль с поверхностей дисков проводят наклонными преобразователями с углами ввода 35-50° и частотой 1,8-4,0 МГц с целью обнаружения дефектов в околодисковых зонах (см. Рис. 8)




Рис. 8. Схема прозвучивания ротора с поверхностей дисков

6.2. Зона перемещения преобразователя ограничивается галтельным переходом к цилиндрической поверхности (положение 1) и толщиной диска (положение 2).

6.3. Ширина развертки устанавливается в зависимости от угла ввода и наибольшего расстояния до поверхности осевого канала - при максимальном удалении преобразователя от цилиндрической поверхности (положение 2).

6.4. Контроль проводится на чувствительности 3 мм^2 , рассчитанной по АРД-диаграмме, сканированием к оси ротора с шагом не более половины диаметра (ширины) пьезопластины. Величина опорного сигнала снимается от двугранного угла какого-либо участка ротора с учетом, при необходимости, кривизны наружной поверхности и диаметра осевого канала.

6.5. При определении глубины залегания обнаруженного дефекта от цилиндрической

поверхности необходимо учитывать, что преобразователь находится в плоскости, развернутой на 90°, а при определении условных размеров дефекта - кривизну поверхности в точке ввода ультразвуковых колебаний.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

7.1. В протоколе контроля для выявленных дефектов указываются их обобщенные параметры по всем направлениям и способам озвучивания: максимальная глубина залегания, максимальная эквивалентная площадь, максимальные условные размеры, расстояние от торца, окружные координаты.

7.2. При обнаружении дефекта вблизи наружной поверхности дополнительно следует проводить контроль дефектного участка цветной, магнитопорошковой дефектоскопией или травлением с предварительной зачисткой места контроля.

Приложение 11
/обязательное/

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИХРЕТОКОВОМУ КОНТРОЛЮ ТЕПЛОВЫХ КАНАВОК И РАДИУСНЫХ ПЕРЕХОДОВ НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РОТОРОВ

Разработчики: А.П. Кижватов, В.В. Толстобров (ОРГРЭС)
В.В. Белов (ВТИ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие методические рекомендации предназначены для выявления несплошностей типа трещин глубиной 1 мм и более в металле цельнокованых роторов паровых турбин в зонах концентрации напряжений на наружной поверхности: тепловых канавок, придисковых галтелей, радиусных переходов, болтовых отверстий на полумуфте, разгрузочных и заклепочных отверстий на полотне дисков, посадочных мест под лопатки на ободе дисков (при разлопачивании ступени).

1.2. Перед проведением контроля для каждого типа ротора изучаются его чертежи и геометрические размеры концентраторов с целью выбора необходимых преобразователей.

1.3. Места, подлежащие контролю, зачищаются от рыхлых отложений с помощью наждачного полотна или металлической щетки. Плотный слой окалины допускается не удалять (при выявлении недопустимого дефекта следует провести повторный контроль данного участка после удаления окалины).

2. СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ

2.1. Для контроля применяются вихретоковые дефектоскопы типа ВД-88н и ВД-89н, разработанные и изготовленные МНПО "Спектр". Допускается применение дефектоскопов других типов с техническими характеристиками не хуже названных приборов. ВД-89н применяется для контроля всех типов концентраторов напряжений на поверхности ротора, ВД-88н - не применим для контроля т-образных пазов обода.

2.2. Настройка дефектоскопа производится согласно положениям раздела "Подготовка дефектоскопа к работе" в паспорте на прибор.

2.3. При контроле ротора используется набор преобразователей производства МНПО "Спектр". Для контроля радиусных переходов, галтелей дисков, кромок отверстий на полумуфте и полотне дисков, грибовидных ободов используются штатные карандашного типа преобразователи, входящие в комплект приборов. Для контроля т-образных пазов под лопатки и тепловых канавок используются специальные преобразователи, изображенные на Рис.1 и 2.




Рис. 1. Преобразователь для контроля т-образного паза обода




Рис.2. Преобразователь для контроля тепловых канавок

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ

3.1. Перед проведением контроля производится настройка чувствительности вихревокового дефектоскопа с выбранным преобразователем на искусственном отражателе (риска) тест-образца. Перед контролем радиусных переходов ротора настройка чувствительности осуществляется на стандартном тест-образце, входящем в комплект к прибору (например ПН-14-ПМА I). Перед контролем тепловых канавок и т-образных пазов настройка чувствительности производится на специальных образцах, изготовленных из той же стали, что и контролируемый ротор и повторяющий по форме контролируемый концентратор.

3.2. Для контроля металла в зоне концентраторов напряжений после настройки чувствительности прибора преобразователь устанавливается на контролируемую поверхность с легким касанием ее, после чего производится сканирование по всей окружности ротора.

3.3. Преобразователь для контроля т-образного паза (см. Рис. 1) предусматривает последовательный контроль верхнего и нижнего радиусного перехода на его внутренней поверхности. Переключатель преобразователя устанавливается сначала в нижнее положение, что позволяет производить контроль нижнего концентратора паза возле одной из щек. После

сканирования обода по всей окружности переключатель устанавливается в верхнее положение и также осуществляется полное сканирование по окружности обода для контроля верхнего концентратора противоположной щеки. Затем преобразователь выводится из паза, разворачивается на 180° и те же операции повторяются для контроля верхнего и нижнего непреконтролированных концентраторов.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

4.1. При наличии дефекта в зоне размещения преобразователя на индикаторе прибора появляется буква "F".

4.2. При повторном сканировании уточняется место расположения дефекта по индикации буквы "F", включающейся только при установке преобразователя над дефектом.

4.3. Дефектный участок зачищается от окалины и повторно идентифицируется.

4.4 При повторном выявлении обнаруженные дефекты отмечаются в протоколе контроля.

4.5. Ремонт ротора с выявленными дефектами проводится в соответствии с п.п. 5.3.1 и 5.4.1 настоящих МУ или по рекомендациям завода-изготовителя турбины.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

5.1. По результатам контроля составляется протокол, в котором указывается дата контроля, типы турбины и ротора, ее ст. №, наработка и количество пусков турбины (ротора) на момент контроля, Ф.И.О. оператора, производящего контроль, типы использованного прибора и преобразователя, контролируемые зоны ротора, сведения и координаты выявленных дефектов.

5.2. При регистрации координат выявленных дефектов фиксируется их протяженность и окружная ориентация относительно номера болтового отверстия на полуумфте ротора.

Приложение 12
/обязательное/

ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КОРПУСОВ ТУРБИН В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разработчики: И.А. Заплотинский, В.И. Радько,
А.М. Муравьёв (ПП "Киевэнергоналадка")

Для выявления трещин в корпусах турбин в практике контроля в течение длительного времени широко применяются методы магнитопорошковой дефектоскопии (МПД), капиллярной дефектоскопии (КД) - обычно применяется метод цветной дефектоскопии (ЦД), и входящий в практику контроля метод вихревоковой дефектоскопии (ВД).

Ниже приведено краткое описание принципов указанных методов и основных технологических характеристик приемов контроля, позволяющих выбрать метод контроля и установить условия для его проведения.

1. КАПИЛЛЯРНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

КД позволяет обнаружить дефекты, выходящие на поверхность: трещины, поры, раковины, межкристаллитную коррозию и другие несплошности. Для контроля корпусов применяют подвид КД - цветную дефектоскопию (ЦД), описанную далее.

Поверхностные дефекты обнаруживаются по ярко окрашенным индикаторным следам, которые образуются на проявляющем покрытии (проявителе) в местах расположения несплошностей.

Выявление дефектов, имеющих ширину раскрытия более 0,5 мм, капиллярными методами контроля не гарантируется.

Контролю КД подлежат поверхности изделия, принятые по результатам визуального контроля.

КД проводится перед проведением контроля другими методами (ультразвуковым, магнитопорошковым). В случае проведения капиллярного контроля после магнитопорошкового

объект подлежит размагничиванию.

При проведении КД применяют дефектоскопические материалы и образцы в соответствии с ГОСТ 18442-80. Дефектоскопические материалы (ДМ) должны быть проверены при получении.

КД можно проводить при температуре от - 40°C до + 40°C и относительной влажности 90 %. При этом ДМ следует выбирать в зависимости от температуры и заданного класса чувствительности.

КД выполняется при шероховатости поверхности контроля не хуже $R_z = 20$ мкм, так как при более грубой поверхности большинство из известных ДМ удаляются плохо и составляют фон, мешающий расшифровке результатов контроля.

Имеются ДМ, позволяющие выполнять контроль по более грубой обработанной поверхности, например, ДАК-2Ц ($R_z \leq 40$ мкм), ИФХ-КОЛОР ($R_z \leq 30$ мкм).

В зависимости от ширины раскрытия минимальной из выявляемых единичных трещин ГОСТ 18442-80, установлены три класса чувствительности, определяемые средним раскрытием неразветвленной трещины длиной не менее 3 мм, которые указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Класс чувствительности	Ширина раскрытия дефекта, мм	
	Наименьшая	Наибольшая
I	Не нормируется	До 1
II	От 1	До 10
III	От 10	Более

1.11. Чувствительность контроля, соответствующая определенному классу, обеспечивается применением конкретных наборов дефектоскопических материалов, в зависимости от заданного класса чувствительности и температуры окружающей среды при соблюдении технологической последовательности операций контроля, требований к подготовке поверхности, освещенностью контролируемой поверхности.

1.12. Для контроля корпусных деталей турбин должна быть обеспечена чувствительность по классу II.

1.13. Процесс КД состоит из следующих технологических операций:

- проверка дефектоскопических материалов перед контролем на образце контроля чувствительности;

- осмотр контролируемой поверхности;
- очистка от загрязнений, обезжиривание;
- нанесение проявителя (если это требует технология);
- очистка (если наносился проявитель);
- нанесение пенетранта;
- очистка, если требует технология - гашение фона;
- нанесение проявителя;
- осмотр.

1.14. Индикаторные следы при контроле капиллярным методом при наличии дефектов на контролируемой поверхности подразделяются на две группы: протяженные и окружные.

1.15. Протяженный индикаторный след характеризуется отношением длины к ширине больше трех (трещины, закаты).

1.16. Окружный индикаторный след характеризуется отношением длины к ширине, равным или менее трех.

1.17. Технология КД требует больших затрат времени: цикл выдержки при контроле, начиная от подготовки поверхности (обезжиривание и первичное нанесение проявителя) до начала первого осмотра (не считая затрат времени на сами операции), колеблется от 30 - 35 мин до 1 часа в зависимости от применяемых растворов и технологии.

1.18. Нанесение растворов на контролируемую поверхность обычно производится распылением, что позволяет экономно расходовать растворы, и, что главное, равномерно распылять растворы по контролируемой поверхности. При этом газ-транспортер не должен содержать агрессивных включений и масел. Это ограничивает применение воздушных компрессоров и отдает предпочтение растворам в аэрозольных баллонах.

1.19. Допускается нанесение растворов кистью, но здесь требуется высокая квалификация

исполнителей при нанесении адсорбента (проявителя): слой адсорбента должен наносится за один раз, так как при повторном нанесении есть опасность смыть появляющийся пенетрант и пропустить дефект.

1.20. КД выполняется по НД на контроль, которые должны отвечать требованиям ГОСТ 18442-80.

1.21. КД выполняется по технологическим картам контроля согласно ГОСТ 18442-80.

1.22. Контроль КД следует рекомендовать выполнять по НД Госатомэнергонадзора - Унифицированной методике контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль. ПНАЭ Г-7-018-89. В этом НД всесторонне рассмотрены все практические вопросы, в том числе метрологическое обеспечение контроля.

2. МАГНИТОПОРОШКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

2.1. МПД предназначена для выявления поверхностных и подповерхностных несплошностей металла (трещин, закатов, флокенов и т.п.) изделий из ферромагнитных сталей с относительной магнитной проницаемостью не менее 40.

2.2. Чувствительность магнитопорошкового метода определяется следующими характеристиками:

- магнитной индукцией стали B ;
- остаточной магнитной индукцией стали B_r ;
- коэрцитивной силой стали H_c ;
- шероховатостью контролируемой поверхности;
- формой и размером контролируемого объекта;
- напряженностью намагничивающего поля;
- толщиной немагнитных покрытий;
- ориентацией намагничивающего поля по отношению к плоскости несплошности металла;
- качеством дефектоскопических средств;
- освещенностью контролируемой поверхности.

2.3. В зависимости от размеров выявляемых поверхностных несплошностей ГОСТ 21105-87 устанавливаются три условных уровня чувствительности, определяемых минимальной шириной и протяженностью условного дефекта, которые приведены в таблице 2.1.

2.4. Необходимость и объем МПД, а также нормы оценки качества и уровень чувствительности контроля конкретных изделий устанавливаются в отраслевой нормативно-технической документации на контроль изделий.

Контроль корпусов турбин обычно проводят на уровне чувствительности "Б".

Таблица 2.1.

Условный уровень чувствительности	Минимальная ширина раскрытия условного дефекта, мм	Минимальная протяженность условного дефекта, мм	Шероховатость контролируемой поверхности R_z
А	2,0	0,5	2,5
Б	10,0	0,5	10,0
В	25,0	0,5	10,0

2.5. Магнитопорошковый контроль проводится по техническим картам контроля.

2.6. Для контроля магнитопорошковым методом используется следующая аппаратура:

- универсальные (стационарные, передвижные, переносные) и специализированные магнитопорошковые дефектоскопы;

- источники освещения контролируемой поверхности;
- приборы для измерения величины напряженности намагничивающего поля и (или) тока с погрешностью измерения не более 10%, концентрации магнитной суспензии, освещенности контролируемой поверхности;
- размагничивающие устройства и приборы для оценки уровня размагниченностии;
- контрольные образцы;
- другая вспомогательная аппаратура и средства контроля.

2.7. Дефектоскопы, в которых намагничивание изделий осуществляется переменным, выпрямленным или импульсным токами, при контроле способом остаточной намагниченности должны обеспечивать выключение тока в момент времени, при котором значение остаточной индукции составляет не менее 0,9 ее максимального значения для данного материала при выбранном режиме.

2.8. Дефектоскопы общего назначения должны обеспечивать возможность размагничивания объектов контроля.

2.9. Измерительные приборы, применяемые при контроле, подлежат периодической поверке службами метрологии и стандартизации.

2.10. В качестве индикаторов несплошностей при магнитопорошковой дефектоскопии используются черные или цветные магнитные порошки или их суспензии со следующим диапазоном зернистости:

- для суспензии - не более 50 мкм;
- для сухого способа - не более 150 мкм.

2.11. Каждая партия материалов для дефектоскопии должна быть проконтролирована.

Допускается входной контроль качества (выявляющей способности) магнитных порошков проводить с помощью прибора АКС-1С (анализатора концентрации суспензии).

2.12. При приготовлении магнитной суспензии содержание черного или цветного порошков в дисперсной среде должно соответствовать рекомендации производителя порошка, указанной в руководстве по его применению. В случае отсутствия рекомендации производителя содержание черного магнитного порошка в одном литре дисперсной среды должно составлять $- 25 \pm 5$ г. Составы магнитных суспензий приведены в приложении ПНАЭ Г-7-015-89.

2.13. В качестве дисперсной среды для приготовления магнитных суспензий применяются: вода, керосин, масло и смесь керосина с маслом.

В состав водных суспензий должны входить поверхностно-активные, антакоррозионные и антивспенивающие компоненты.

2.14. Вязкость дисперсной среды суспензии не должна превышать $36 \cdot 10^{-6}$ м²/с (36 сСт) при температуре контроля. При вязкости носителя выше $10 \cdot 10^{-6}$ м²/с (10 сСт) в производственно-технической документации должно быть указано время стекания основной массы суспензии, после которого допустим осмотр изделия.

2.15. Водную магнитную суспензию необходимо оберегать от масла, которое вызывает коагуляцию магнитного порошка, что снижает ее чувствительность к выявлению несплошностей.

2.16. Концентрация магнитной суспензии перед проведением контроля проверяется на контрольном образце с несплошностями, удовлетворяющими заданному уровню чувствительности контроля.

Методика изготовления и аттестации контрольных образцов приведена в приложении ПНАЭ Г-7-015-89.

2.18. Допускается в качестве дефектоскопических материалов применять пасты магнитные для приготовления суспензии. Пасты содержат все необходимые компоненты, в т. ч. антикоагулянты и при размешивании в воде образуют готовую к применению суспензию.

В Украине магнитную пасту "Диагма" изготавливает Институт Коллоидной химии НАН Украины. 50 г. пасты, размешанной в 1 - 2 л воды дают качественную суспензию.

2.19. Перед проведением МПД необходимо:

- подготовить поверхность и оценить ее пригодность к контролю;
- проверить работоспособность дефектоскопа;
- проверить качество дефектоскопических материалов.

2.20. Поверхность, подлежащая контролю должна быть очищена от загрязнений.

2.21. Выявленные при визуальном осмотре дефекты должны быть устранены до проведения МПД.

Шероховатость контролируемой поверхности должна соответствовать значениям, указанным в таблице 2.1.

2.22. МПД допускается проводить на объектах после нанесения немагнитного покрытия (например, окраски), если толщина покрытия не превышает 20 мкм.

2.23. Поверхность, подлежащая контролю и имеющая следы масла или жirosодержащих суспензий обезжиривается, если контроль проводится с использованием водной магнитной суспензии, и дополнительно просушивается, если контроль проводится сухим способом. При необходимости (например, для объекта контроля с темной поверхностью) наносится контрастное

покрытие.

2.24. Проверка работоспособности дефектоскопов и качества ДМ осуществляется с помощью измерителей напряженности поля и (или) тока, контрольных образцов и приборов для измерения концентрации суспензии.

2.25. При проведении МПД выполняются следующие операции:

- выбор способа и режима контроля;
- намагничивание объекта контроля;
- нанесение магнитного индикатора;
- оценка результатов контроля;
- отметка дефектного места;
- размагничивание объекта контроля (при необходимости).

2.26. Выбор способа и режима МПД проводится в зависимости от магнитных свойств контролируемого металла и требуемой чувствительности. Магнитопорошковый контроль осуществляется способом остаточной намагниченности и (или) способом приложенного поля.

2.27 Для оценки возможности применения способа остаточной намагниченности следует пользоваться графиком определения способа контроля, приведенным в ГОСТ 21150-87.

2.28. При невозможности использования способа остаточной намагниченности и при необходимости проведения контроля с более высоким уровнем чувствительности следует применять способ приложенного поля.

2.29. Значения напряженности поля насыщения марок стали приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Марка стали	Остаточная индукция, B_r , Т	Коэрцитивная сила, H_c , А/см	Поле насыщения, $H_{нас}$, А/с
15Х1М1ФЛ	1,4	5,3	80
12ХМ	1,6	3,6	50
20ХМ	1,2	5,3	50
20ХМФА	1,3	6,4	60

2.30. Для контроля материалов, коэрцитивная сила которых $H_c > 10$ А/см и остаточная магнитная индукция $B_r > 0,5$ Т, могут применяться оба способа.

2.30.1. При контроле способом приложенного поля напряженность магнитного поля, необходимая для обеспечения требуемого уровня чувствительности, определяется исходя из коэрцитивной силы H_c материала объекта контроля по кривым, соответствующим условным уровням чувствительности (ГОСТ 21105-87) или рассчитывается по формулам: $42+1,3 H_c$; $20+1,1 H_c$; $15+1,1 H_c$ соответственно.

2.30.2. Значения напряженности магнитного поля могут быть уточнены экспериментально.

2.30.3. Намагничивание контролируемого объекта может проводиться циркулярным продольным (полюсным) или комбинированным видами с использованием переменного, выпрямленного и импульсного тока или магнитного поля. Виды, способы и схемы намагничивания приведены в ГОСТ 21105-87.

2.31. С целью исключения пропуска несплошности в местахстыковки контролируемых участков каждый последующий намагничиваемый участок должен перекрывать предыдущий на ширину не менее 30 мм.

2.32. При контроле изделий в продольном магнитном поле в разомкнутой магнитной цепи необходимо учитывать влияние на чувствительность контроля размагничивающего фактора, связанного с формой изделия.

2.33. Контроль корпусов турбин, как правило, выполняется способом приложенного поля, так как материал корпусов относится к магнитомягким материалам.

Намагничивание выполняется циркулярное или полюсное.

2.34. Циркулярное намагничивание производится пропусканием через контролируемое изделие постоянного или переменного тока, или импульсного.

2.35. При протекании тока имеет место цепь из одного витка, что требует очень больших токов (1110-1200 А для переменного и до 600 А для постоянного тока). Источники тока (например, ДМП-2) крупногабаритные, тяжелые аппараты. В местах подключения (прижатия) электродов к контролируемому объекту очень часто возникают прижоги, вызывающие

локальные растрескивания. После такого контроля необходима зашлифовка мест электрического контакта. При ручном контроле не спасают от прижогов защитные наконечники, например, цинковые, свинцовые. Последние в настоящее время запрещены по условиям ТБ: имели место травмы при разбрызгивании свинца.

2.36. Намагничивание следует проводить с шагом 200 x 200 мм. Каждая площадка намагничивается в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Наиболее четко выявляются дефекты ориентированные вдоль линии пропускания тока. В процессе контроля следует контролировать ток намагничивания. Криволинейные поверхности не препятствуют качественному проведению контроля, физическая трудоемкость и электрическая опасность требует выполнения работ звеном из трех человек (один выполняет функцию наблюдающего). Пример технологии контроля циркулярным намагничиванием приведен в И1-70 "Временная инструкция по магнитопорошковому контролю качества радиусных переходов корпусных отливок".

2.37. Полосное намагничивание обычно выполняется электромагнитом или постоянным магнитом. Для обеспечения высокой чувствительности необходимо снижать магнитные потери за счет зазора между изделием и полюсным наконечником. В этой связи применяют магниты с шарнирными (подвижными) магнитопроводами и профильными полюсными наконечниками по форме контролируемого объекта. Иногда полюсные наконечники выполняют в виде подпружиненных стержней, которые при прижиме магнита принимают форму поверхности. Из промышленных аппаратов следует отметить переносной комплект ПМД-70 с питанием от сети переменного тока или аккумуляторов равных 27 вольт.

Намагничивание каждого участка выполняется в двух взаимоперпендикулярных направлениях.

2.38. Как пример современной разработки следует рекомендовать комплект МАГЭКС, разработанный Институтом электросварки им. Панова (Киев, Украина). Магнит выполнен на базе постоянных магнитов, имеется регулировка напряженности магнитного поля, предусмотрено проведение размагничивания. Магнитопровод шарнирный, размер полюсных наконечников мал (ширина наконечников вдоль магнита - 15 мм) и обеспечивает хороший контакт на криволинейных поверхностях за счет шарниров.

2.39. Отраслевым РД 34.17.102-88 "Инструкция по применению портативных намагничивающих устройств для проведения магнитно-порошковой дефектоскопии деталей энергооборудования без зачистки поверхностей", допускается контроль выполнять самодельным электромагнитом. Этот электромагнит не сложен в изготовлении, но имеет большое сечение в полюсных наконечниках. Как пример применения профильных полюсных наконечников в электромагнитах следует рекомендовать МУ 34-70-167-87 "Методические указания по магнитопорошковой дефектоскопии коррозионно-поврежденных рабочих лопаток паровых турбин в зоне фазового перехода".

2.40. Магнитный индикатор на контролируемую намагниченную поверхность наносится сухим или мокрым способом в виде порошка или суспензии соответственно.

2.41. Магнитный индикатор на контролируемую поверхность при контроле способом приложенного магнитного поля наносится одновременно с намагничиванием объекта контроля. Намагничивание прекращается после стекания с контролируемой поверхности основной массы суспензии. Осмотр контролируемой поверхности проводится после прекращения намагничивания.

2.42. При контроле способом остаточной намагниченности магнитный индикатор наносится на контролируемую поверхность после снятия намагничающего поля, но не позднее чем через 1 час. Осмотр контролируемой поверхности проводится после стекания основной массы суспензии.

2.43. Результаты контроля оцениваются по наличию на контролируемой поверхности индикаторного следа в виде четкого плотного валика магнитного порошка, видимого невооруженным глазом или с использованием лупы до 7x увеличения и воспроизводимость каждый раз при повторном нанесении магнитной суспензии или порошка без учета принадлежности его к поверхностной или подповерхностной несплошности. При этом длина индикаторного следа линейной несплошности равна протяженности выявленной несплошности.

2.44. Освещенность контролируемой поверхности при использовании черных и цветных магнитных порошков должна быть не менее 1000 лк.

2.45. К ложным индикаторным следам относятся:

- индикации, вызванные контактом с другим ферромагнитным материалом или магнитом,

исчезающие после размагничивания;

- размытые нечеткие индикации, вызванные местными изменениями магнитных свойств металла;

- индикации в виде широких групп мелких и параллельных осаждений порошка, вызванные избыточным намагничивающим полем.

2.46. Контроль МПД следует рекомендовать выполнять по НД Госатомэнергонадзора - Унифицированной методике контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль ПНАЭ Г-7015-89. В этом НД всесторонне рассмотрены все практические вопросы, в т.ч. метрологическое обеспечение контроля.

3. ВИХРЕТОКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

3.1. Электромагнитный метод или метод вихревых токов (вихретоковая дефектоскопия -ВД) неразрушающего контроля основан на возбуждении вихревых токов в поверхностном электропроводящем слое объекта контроля и регистрации изменений электромагнитного поля вихревых токов, вызванных наличием дефектов в изделии.

Метод предназначен для выявления трещин усталости, металлургических, термических, шлифовочных трещин и других несплошностей (расслоения, закаты, плены, раковины и т.д.) в поверхностных слоях изделий из немагнитных и ферромагнитных материалов и сплавов, в том числе и для выявления дефектов, расположенных под неэлектропроводящим покрытием.

Особенность данного метода состоит в том, что на сигналы практически не влияет влажность, давление и загрязненность газовой среды, радиоактивные излучения и незначительное загрязнение поверхности объекта контроля непроводящими веществами.

3.2. ВД позволяет контролировать изделия различных конфигураций, размеров и форм.

3.3. Величина минимального дефекта, который может быть выявлен данным методом, определяется:

- чувствительностью применяемого дефектоскопа;
- характером дефекта;
- характеристиками контролируемого изделия;
- условиями контроля.

3.3.1. Основным показателем электромагнитных дефектоскопов, характеризующих их возможности, является чувствительность, т.е. способность выявлять дефекты определенных размеров. Размеры дефектов определяются их глубиной, протяженностью (длиной), раскрытием.

3.3.2. Выявляемость дефекта, при прочих равных условиях, зависит от его типа. Наилучшим образом выявляются дефекты типа усталостных трещин, ориентированные перпендикулярно контролируемой поверхности.

Заполнение полости дефекта грязью, нагаром, неэлектропроводящими окислами и т.п. не приводят к снижению их выявляемости.

3.4. ВД проводится по технологическим картам контроля.

3.5. Для контроля ВД используются стационарные, передвижные и переносные дефектоскопы.

3.6. Преобразователи к дефектоскопам конструктивно выполняются в виде катушек индуктивностей, устанавливаемых в специальные оправки, размеры и форма которых выбираются в зависимости от конфигурации контролируемых участков изделий.

3.7. Для контроля сложных форм рекомендуется применять специальные преобразователи, которые должны быть апробированы в реальных условиях контроля.

3.8. В дефектоскопах должны быть использованы три вида сигнализации в различных комбинациях: аналоговая (стрелочная, электронно-лучевая), пороговая (звуковая, световая) и звуковая переменно-тональная.

3.9 Для отображения аналоговой сигнализации может быть использован стрелочный индикатор, отклонение стрелки которого находится в зависимости от параметров выявляемых дефектов, или электронно-лучевая трубка, по виду фигур на экране которой судят о характере и параметрах дефекта.

Для улучшения состояния сигнал-помеха может быть использована звуковая переменно-тональная сигнализация.

3.10. При проведении ВД используются:

- электромагнитные дефектоскопы с преобразователями и кабелями;

- образцы.

3.11. Дефектоскопы и образцы должны быть аттестованы и проходить государственную или ведомственную поверку, а также проверку его состояния перед началом работы. Контрольные образцы должны проходить аттестацию и поверку.

3.12. Для проверки пороговой чувствительности дефектоскопов, дефектоскопических установок должны применяться первичные контрольные образцы с искусственными или естественными дефектами, размеры которых соответствуют пороговой чувствительности.

Первичные контрольные образцы должны быть изготовлены из материала с теми же электромагнитными свойствами и иметь то же качество поверхности, что и контролируемое изделие.

3.13. Вторичные контрольные образцы служат для разработки методики контроля, проверки работоспособности и настройки дефектоскопа. Они должны иметь дефекты, характеризующие предел реальной чувствительности дефектоскопа в конкретном случае контроля.

В качестве вторичных контрольных образцов применяются детали или участки деталей, имеющие характерные дефекты, выявленные ранее любыми другими методами.

При отсутствии дефектных деталей в качестве вторичных контрольных образцов следует применять образцы с искусственными дефектами, выполненными по специальной методике.

При этом следует учитывать, что искусственные дефекты типа прорези выявляются хуже, чем естественные дефекты с теми же параметрами.

3.14. Перед проведением контроля поверхность контролируемого изделия в зоне перемещения преобразователя должна быть очищена.

Допускается проведение контроля по необработанной поверхности изделия при условии достижения заданной чувствительности (порогового уровня).

3.15. Сканирование в процессе контроля осуществляется, как правило, перпендикулярно предполагаемому направлению развития дефекта. При невозможности осуществления такого сканирования допускается проводить контроль путем сканирования под углом к направлению предполагаемого дефекта. Шаг сканирования выбирается с учетом требуемой чувствительности контроля и направления сканирования преобразователя относительно возможного направления сканирования преобразователя относительно возможного направления развития предполагаемого дефекта, а также при необходимости выявления минимальных по длине дефектов, шаг сканирования не должен превышать половины длины дефекта, выявляемого при настройке дефектоскопа на вторичном образце. При контроле деталей сложной конфигурации, а также в случае особо трудных условий контроля шаг сканирования выбирается минимально возможным.

3.16. Максимально допустимая скорость контроля зависит от типа используемого дефектоскопа. Скорость контроля с помощью дефектоскопов, имеющих только стрелочную индикацию дефекта, не должна превышать 5 мм/с, имеющих звуковую пороговую сигнализацию или световую безынерционную сигнализацию (светодиоды), позволяет увеличивать скорость контроля до 10 - 20 мм/с. При применении дефектоскопов, имеющих сигнализацию с запоминанием, скорость контроля не ограничивается.

3.17. Краевой зоной считаются участки контролируемой поверхности шириной в 1 - 1,5 эффективных диаметра преобразователя, прилегающие к краям контролируемой детали. Приближение преобразователя в процессе контроля к краевой зоне, а также изменение расстояния между преобразователем и краями детали и т.п. вызывает расстройку прибора.

3.18. Контроль краевой зоны детали должен проводится путем перемещения преобразователя вдоль края при сохранении постоянства расстояния от центра преобразователя до края, используя при этом специальные упоры и насадки на преобразователь.

При необходимости выявления в краевой зоне дефектов минимальных размеров, расстояние центра преобразователя от края в процессе контроля должно быть равным 0,5 эффективного диаметра преобразователя.

3.19. Настройка дефектоскопа для контроля краевой зоны должна осуществляться при установке преобразователя на том же расстоянии от края, при котором будет проводится контроль. При необходимости проведения контроля на разных расстояниях от края, его нужно осуществлять последовательно при различных настройках.

Проверка правильности выбора места настройки (бездефектности выбранного места) проводится путем смещения преобразователя только в одном направлении - вдоль края.

3.20. О нахождении дефекта непосредственно в зоне влияния преобразователя, когда сигнал превышает или равен заданному порогу чувствительности прибора, свидетельствуют следующие

признаки:

- скачкообразное увеличение показаний стрелочного индикатора с последующим возвратом в первоначальное положение или изменению фигуры на экране электронно-лучевой трубы;
- кратковременное (или с заданным временем задержки) загорание светового индикатора;
- кратковременное возникновение звукового сигнала (в дефектоскопах с пороговой сигнализацией);
- скачкообразное изменение тона звукового сигнала (в дефектоскопах с переменно-тональной сигнализацией).

3.21. В дефектоскопах, имеющих несколько видов сигнализации, наличие дефекта должно вызывать их одновременное срабатывание.

Максимальная реакция систем сигнализации на дефект будет наблюдаться в момент, когда он полностью пересекает зону влияния преобразователя.

3.22. Характер срабатывания сигнализации зависит от угла встречи преобразователя с направлением развития дефекта. Если траектория движения преобразователя при сканировании изделия совпадает с направлением развития дефекта, то продолжительность срабатывания аналоговой системы индикации (при выбранной скорости перемещения преобразователя) будет определяться длиной трещины, а угол отклонения стрелки - ее глубиной. Если траектория движения преобразователя будет перпендикулярна направлению развития трещины, то продолжительность срабатывания аналоговой системы индикации будет зависеть от эффективности диаметра преобразователя, а отклонение стрелки индикатора - от глубины трещины. Продолжительность срабатывания пороговой сигнализации будет определяться также выбранным уровнем порога чувствительности.

3.23. При перемещении преобразователя вдоль предполагаемого дефекта признаком его наличия является резкое срабатывание всех видов сигнализации в момент попадания начала дефекта в зону влияния преобразователя.

3.24. Плавное увеличение показаний стрелочного индикатора или изменение фигуры на экране электронно-лучевой трубы, а также изменение тона звуковой переменно-тональной сигнализации не является признаком дефекта, а свидетельствует о наличии зон структурной или магнитной неоднородности, об изменении толщины стенки, конфигурации изделия и т.п. В этих случаях о наличии дефекта можно судить по скачкообразному изменению тона переменно-тональной звуковой сигнализации, что позволяет выявлять дефект даже при наличии мешающих факторов, приводящих к значительному отклонению стрелки индикатора, перемене фигуры и срабатыванию системы пороговой сигнализации.

3.25. Если контроль проводился с применением преобразователя большого диаметра, то определение границ распространения трещины должно уточняться датчиком с минимальным размером преобразователя.

3.26. При определении протяженности выявленного дефекта следует учитывать, что дефект начинает влиять на преобразователь, когда его начало или конец находятся на расстоянии, равном половине эффективного диаметра преобразователя. Поэтому для определения протяженности дефекта необходимо установить преобразователь в положение, при котором сигнализация дефектоскопа фиксирует начало дефекта и перемещая его "змейкой" вдоль дефекта, определить положение преобразователя соответствующее окончанию дефекта. Расстояние между этими двумя положениями преобразователя, определенное по его центру, и является протяженностью дефекта.

3.27. Так как чувствительность электромагнитных дефектоскопов ограничена (не выявляют дефекты глубиной 0,05 мм), а конец трещины имеет малую глубину и может быть не выявлен дефектоскопом, то при различных технологических операциях по выявлению дефектов необходимо протяженность, измеренную с помощью дефектоскопа, несколько увеличить.

3.28. Если протяженность трещины определяется под слоем покрытия, то для более точного определения ее протяженности покрытие должно быть снято и настройка прибора проведена на участке без покрытия.

3.29. Метод ВД не стандартизован подобно стандартам по КД и МПД. Нет технологических НД на контроль. В связи с положением при проведении ВД следует пользоваться инструкциями по эксплуатации прибора и целевыми методическими разработками технологических карт. В качестве средств контроля можно рекомендовать разработки НПО Спектр и ВТИ (Россия, г. Москва) и физико-механического института НАН Украины (Украина, г. Львов).

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МЕТОДА КОНТРОЛЯ КОРПУСОВ ТУРБИН

Все описанные три метода позволяют обнаруживать трещины в корпусах турбин на одинаковом уровне чувствительности.

4.1. Метод ЦД трудоемкий, но позволяет выполнять контроль во всех пространственных положениях. При контроле больших площадей применение метода эффективно. Метод практически не дает ложных забракований, чувствительность метода в значительной степени зависит от шероховатости поверхности вплоть до невозможности вести контроль на грубо обработанной поверхности. Для выполнения работ требуются расходные материалы. Метод выявляет поверхностные дефекты в любых металлах, пластинах, фарфоре, и т.д.

4.2. Метод МПД менее трудоемок, высокопроизводителен, выявляет дефекты как поверхностные, так и подповерхностные. Выявление дефектов мокрым способом в потолочном положении затруднительно. Метод дает ложные забракования. Перебраховка может достигать до 50% и более. Известны случаи перебраковки до соотношения недопустимые дефекта (брек): ложное забракование - 1:1. Чувствительность метода зависит от шероховатости контролируемой поверхности, но в меньшей степени, чем КД. Для выполнения работ требуются расходные материалы. Метод применим только для контроля ферромагнитных сталей.

4.3 Метод ВД прост. Производительность уступает МПД, но компенсируется низкими требованиями к качеству поверхности. Метод позволяет контролировать поверхности в любом пространственном положении. Метод может давать ложные забракования, но меньше чем МПД. В отличии от КД и МПД метод ВД позволяет контролировать не только поверхность металла, но и в объеме, и в этой связи измерять глубину трещины.

Краевой эффект, являющийся слабым местом ВД, может быть скомпенсирован специальными регулировками прибора.

5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДЕФЕКТОВ И ИХ УДАЛЕНИЯ

Подтверждение дефектов и контроль полноты его удаления производится травлением.

От многих указанных недостатков свободен метод вихревых токов, который следует внедрять, учитывая, что в последнее время имеется много интересных практических разработок физико-механических разработок (г. Львов), НПО "Спектр" (г. Москва) и др. организаций.

Приложение 13
(обязательное)

ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ ТРЕЩИН В КОРПУСАХ ТУРБИН

Разработчики: И.А. Заплотинский, В.И. Радько,
А.М. Муравьев (ПП "Киевэнергоналадка")
В.И. Гладштейн (ВТИ)

A. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

1. Измерение с помощью ультразвука.

1.1. Головные волны.

Головные или боковые (подповерхностные) волны образуются при углах ввода близких к первому критическому углу и характерны тем, что распространяются прямолинейно в слое толщиной 15 - 20 мм, не выходя на поверхность изделия. При этом рельеф изделия не оказывает на них влияние. Затухание волн незначительное.

Принцип измерения заключается в том, что специальный преобразователь (излучатель) излучает головную волну в направлении трещины. Волна принимается другим специальным преобразователем (приемником), ориентированным навстречу излучателю. Если трещины на пути волны нет, то принятый сигнал имеет некоторое максимально-возможное для данного случая значение.

При наличии трещины сигнал уменьшается пропорционально глубине трещины. Когда глубина трещины превышает толщину слоя, в котором распространяется волна, дальнейшие измерения не возможны.

Метод позволяет измерять глубину трещин от 2 - 3 мм до 10 - 15 мм, что определяется размерами пьезопластин и углами ввода.

Прием позволяет эффективно вести измерения на плоских поверхностях. На криволинейных поверхностях (радиусных переходах) таким способом затруднительно выполнять измерения, а при резких закруглениях - невозможно. Во всех случаях перед измерениями следует составить схему прозвучивания и определить возможность выполнения измерений.

1.2. Поверхностные волны.

Глубокие, более 8 - 10 мм, трещины можно измерить с помощью специальных преобразователей, излучающих поверхностные УЗ-волны вдоль трещины. Волна распространяется вдоль трещины до ее конца и возвращается в преобразователь. Измерив время распространения волны и зная ее скорость в материале отливки, легко определить глубину трещины.

Преобразователи для головных и поверхностных волн могут быть изготовлены в НПО ЦНИИТМАШ (г. Москва).

1.3. Волны дифракции

Метод позволяет измерять трещины глубиной 2 мм и более за счет излучения вершиной трещин волн дифракции, которые возникают при облучении вершины трещины. Реализуется метод путем облучения вершины трещины наклонным преобразователем и приема диффрагированной волны прямым (нормальным) или наклонным преобразователем. После построения схемы прозвучивания по результатам измерений графически рассчитывается расстояние до вершины трещины, а зная толщину изделия в месте контроля, можно определить и глубину трещины.

Возможность применения метода следует оценивать по анализу конкретных условий: конфигурации поверхности, доступности, возможности зачистки.

Для того, чтобы применить описанный прием требуется плоская площадка над трещиной, со стороны которой можно установить преобразователи. Возможны измерения на цилиндрических поверхностях.

Существует особенность: контроль выполняется на высокой чувствительности, когда разность донных сигналов и сигнала от диффрагированной волны составляет более 12dB.

При выявлении трещины требуется сканировать преобразователями для получения максимума сигналов.

Перед контролем необходимо проверить преобразователи и измерить точно точки ввода, углы ввода, что необходимо для расчетов.

При малой глубине трещин 2-4 мм более эффективно применение пары наклонных преобразователей, при большей глубине - сочетание наклонного преобразователя (излучатель) и нормального (приемник).

Для выполнения расчетов следует измерить диаграмму направленности преобразователей и знать углы, под которыми идет максимум излучения.

При измерениях фиксируются положения преобразователей при максимумах эхо-сигналов.

2. Измерение электропотенциальным методом.

Электропотенциальный метод (ЭПМ) относится к электрическим методам контроля (ЭМК) и основан на регистрации падения потенциала. В практике контроля метод известен более 60 лет. При приложении к металлическому телу электрического напряжения, в нем образуется электрическое поле. Если напряжение стабилизировано, то поле будет также стабильным. Геометрическое место точек с одинаковым потенциалом составляет эквипотенциальные линии. Электроды, с помощью которых создается поле, называются токовыми.

Разность потенциалов на достаточном расстоянии от токовых электродов зависит от трех факторов: электропроводимости, геометрических размеров токонесущего изделия и трещин. Особенно на это влияют трещины на поверхности. Если с помощью двух других электродов, называемых потенциальными, измерять разность потенциалов на участках, расположенных между токовыми электродами, то величина разности потенциалов будет зависеть от толщины изделия и наличия трещин.

При наличии трещин снижается площадь поперечного сечения, занятого линиями тока и изменяется разность потенциалов, по сравнению с участком, где трещин нет. Между глубиной трещин и разностью потенциалов при неизменности др. факторов (материал изделия, его форма, расстояние между электродами, величина и стабильность напряжения на токовых электродах и т.д.) существует корреляционная зависимость.

Таким образом, ЭПМ можно рекомендовать для измерения глубины трещин в корпусах турбин.

Однако, точность измерений в большой степени зависит от переходного сопротивления в месте подключения электродов, прежде всего - токовых. На точность измерения влияет соответствие формы, размеров и материала калибровочных образцов и реального изделия. Сложность при измерении глубины трещин в отливках заключается в том, что чем толще отливка, тем хуже точность измерения толщин малой глубины. На точность измерения влияет термо- э.д.с., возникающее между потенциальными электродами.

Определенную сложность представляют схемы измерения потенциалов: уровень измеряемого напряжения - 30... 100 мВ. На точность измерения влияет зависимость расстояния между потенциальным электродом и трещиной и высотой трещины, и т.д.

Эта задача решается специалистами в области электрических методов НК.

Принципиально для измерения глубины трещин ЭПМ специальных приборов не требуется. Измерение разности потенциалов можно выполнять стандартной схемой с нуль-гальванометром. В качестве источника питания можно использовать стабилизированные низковольтные источники с током не менее 10 А. Основное в измерениях - наличие соответствующих образцов, копирующих изделие.

Из интересных решений применения ЭПМ следует отметить наблюдение за развитием трещины в процессе эксплуатации с помощью электродов, приваренных к корпусу в месте трещины и выведенных через изоляцию.

3. Измерение вихревым методом.

В широкой практике контроля, применяемого в энергетике, вихревые приборы в основном используются для поиска дефектов, т.е. они настраиваются в силу их схемных решений так, что при обнаружении незначительной по глубине трещины, индикатор прибора резко отклоняется, так как трещины недопустимы.

Вместе с тем, зная изменение полного сопротивления и частоту вихревым методом можно определять толщину изделий и глубину трещин. Такие приборы существуют, например ИГТ-2, разработки ВТИ, измеряющий глубину трещин до 10 мм, семейство портативных приборов разработки НПО Спектр, например ВД-82Н.

Вихревой метод имеет ряд преимуществ:

- контроль и измерение можно выполнять по грубо обработанной поверхности;
 - малые размеры датчиков позволяют выполнять измерения на криволинейных поверхностях.
- К недостаткам, ограничивающим применение, следует отнести влияние краевого эффекта.

Б. МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

1. Глубина трещины оценивается путем 2 - 3 сверлений диаметром 12 -16 мм в средней части зоны растрескивания.

2. Ориентировочное определение глубины трещины h_t допускается по её протяжённости L_t . При этом принимается соотношение $h_t = 0,2L_t$.

Приложение 14
/обязательное/

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛА РОТОРОВ

Разработчики: В.Ф. Резинских (ВТИ)

В.Е. Добровольский, М.А. Порывкин (ДонОРГРЭС)

1. Для принятия решения о продлении срока эксплуатации ротора сверх паркового ресурса или о временной эксплуатации ротора, содержащего недопустимые дефекты, проводится исследование микроструктуры и твердости металла.

2. При отсутствии недопустимых дефектов исследование микроструктуры и измерение твердости проводятся на металле полотна или обода диска первой по ходу пара (наиболее высокотемпературной) ступени. Для сравнения измерение твердости проводится на том же радиусе на металле диска последней (наиболее низкотемпературной) ступени цельнокованой

части ротора. Допускается проводить исследование микроструктуры на сколе (спиле), взятом от острой кромки паза под балансировочные грузы (где он имеется). Объем скола не должен превышать 0,2 см³.

3. При выявлении недопустимых дефектов вблизи осевого канала ротора (изготовленного из сталей Р2, Р2МА, 34ХМА) исследование микроструктуры проводится на полумуфте (на ее образующей и на торце вблизи осевого канала).

4. Шлифы приготавливаются путем 3-5-кратной механической полировки и травления. Травление шлифов производится 4-6%-ным раствором азотной кислоты в этиловом спирте. Качество протравленного шлифа контролируется с помощью переносного микроскопа при увеличении не ниже х100. Анализ микроструктуры проводится методом полистироловых или иных реплик (на сколах - в лабораторных условиях при исследовании шлифа). В качестве растворителя полистироловых реплик применяется бензол или толуол. После высыхания и отделения реплики исследуются и фотографируются в лабораторных условиях на металлографическом микроскопе при увеличениях х100 и х500.

Рекомендуется: Для увеличения отражательной способности и контраста изображения на поверхность реплики напыляется в вакууме слой алюминия или хрома толщиной 100-300 ангстрем.

5. При анализе микроструктуры металла высокотемпературной зоны ротора исследуется вид и степень сфероидизации второй структурной составляющей, распределение и размер карбидов, размер первичного зерна, количество структурно свободного феррита. Результаты исследования сравниваются с критериями, приведенными в п. 6.1.2.7 настоящих Методических Указаний и используются при выборе служебных свойств стали для расчета ресурса ротора.

6. При анализе микроструктуры на торце ротора определяется количество структурно свободного феррита, и по данным исследования в двух зонах полумуфты методом экстраполяции рассчитывается его количество на поверхности осевого канала. Содержание свободного феррита вблизи поверхности осевого канала в районе бочки ротора примерно в два раза больше, чем вблизи осевого канала на полумуфте. Количество структурно свободного феррита используется для оценки вязкости разрушения стали (K_{1c}) и величины критического размера дефекта в металле ротора, в котором выявлены недопустимые дефекты.

7. Твердость измеряется, как правило, в местах приготовления металлографических шлифов на дисках высоко- и низкотемпературной ступеней. Твердость измеряется переносными приборами типа ВПИ-2, ВПИ-3К, ТЕМП-1, прибором Польди (менее предпочтительно) и др. Диаметры отпечатков (если требуется) измеряются с помощью переносного микроскопа или методом полистироловых реплик с последующим измерением диаметров в лабораторных условиях на инструментальном микроскопе. Результаты измерения твердости усредняются не менее, чем по трем замерам для каждой зоны ротора.

8. Значения твердости металла высокотемпературной ступени ротора сравниваются с критериями, приведенными в п. 6.1.2.8 настоящих Методических Указаний. Различие в твердости металла высоко- и низкотемпературной ступеней отражает степень разупрочнения металла высокотемпературной части ротора в процессе его длительной эксплуатации и является дополнительной характеристикой, которая должна учитываться при принятии решения о возможности дальнейшей эксплуатации ротора.

9. Данные микроструктурного анализа и фотографии микроструктуры, а также результаты измерения твердости с указанием типа твердомера и описанием процедур выполненных исследований заносятся в протокол.

Приложение 15
/обязательное/

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕТАЛЛА ЛИТЫХ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТУРБИН

Разработчики: В.И. Гладштейн, Т.Е. Бажина (ВТИ)

1. СТРУКТУРА И ТВЕРДОСТЬ

1.1. Исследование структуры литого металла осуществляется с целью выявления изменений,

связанных с исчерпанием ресурса деталей в процессе эксплуатации а также для определения характера образовавшихся трещин.

1.2. Характер структуры изучается на поперечных шлифах, изготовленных из спилов-лодочек (сколов) треугольного сечения площадью не менее 20 мм². При исследовании характера трещин её продольная ось должна быть ориентирована вдоль лодочки. В качестве дополнения к таким сколам желательно исследование структуры на шлифах непосредственно на детали в наиболее напряженных зонах. При подготовке шлифов поверхностный слой металла должен сниматься на глубину не менее 1,5 - 2,0 мм.

1.3. В процессе микроструктурного анализа металла оцениваются следующие параметры:

- величина ферритного зерна по ГОСТ 5639-82;
- количество (%) и вид бейнитной или перлитной составляющей;
- балл сфероидизации второй структурной составляющей по шкале ВТИ;
- особенности распределения карбидов по границам зерен и их средний размер;
- особенности распределения карбидов в ферритной матрице и их средний размер;
- загрязненность неметаллическими включениями по ГОСТ 1778-70;
- количество и размер пор ползучести.

1.4. Размер пор ползучести оценивается на шлифах после 3-5 кратного травления 3% р-ром HNO₃ в спирте, производится осмотр не менее 10 полей зрения при увеличении 500^х.

1.5. С учетом экспериментально установленного влияния поверхностного слоя литого корпуса и качества подготовки поверхности на показания переносных приборов, для получения более достоверных данных по твердости рекомендуется удалить слой металла толщиной 1,5 - 2,0 мм. Число измерений должно зависеть от того, проведено ли снятие поверхностного слоя, а также от характера обработки поверхности. В частности, при использовании переносных приборов с относительно неглубоким внедрением шарика (менее 0,2 мм), например типа ТЭМП-1, рекомендуется следующее число измерений в зависимости от качества поверхности:

- полированная - 5,
- тонкошлифованная поверхность - не менее 10,
- грубошлифованная - не менее 16,
- зачистка шкуркой до полного удаления окалины - не менее 30.

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Образцы изготавливаются из вырезок, эскизы которых выдает специализированная организация. Вырезки должны отбираться из зоны детали с максимальной рабочей температурой металла. При этом эскиз вырезки разрабатывается таким образом, чтобы не был нанесен ущерб надежности детали и не потребовалась бы дополнительная подварка в зоне отбора образцов.

В случае выборки глубоких трещин (выборка большого объема металла) для получения более достоверной информации об уровне свойств в дефектной зоне, желательно получение сколов или вырезок сравнительно небольшого размера непосредственно из зоны образования трещины.

2.2. Типы изготавляемых образцов для испытаний должны соответствовать государственным стандартам. Допускается изготовление образцов по стандартам специализированной организации.

Приложение 16
/обязательное/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО РЕСУРСА И ОЦЕНКА ЖИВУЧЕСТИ РОТОРОВ И КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТУРБИН

Разработчики: В.И. Берлянд, А.А. Глядя, А.В. Пожидаев (ХЦКБ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При расчетах ресурса цельнокованых роторов и литых корпусных деталей ЦВД и ЦСД должно проверяться удовлетворение критериев статической (кратковременной и длительной) и циклической прочности и накопленной поврежденности по расчетным напряжениям и

деформациям в критических зонах, к которым относятся зоны с максимальными уровнями напряжений, температуры, или наиболее частым обнаружением трещин.

1.2. Для оценки ресурса роторов и корпусов выполняются расчеты температурных полей, полей упругих (условно упругих) и упругопластических напряжений и деформаций под действием механических (центробежные силы - для роторов; перепады давления, осевые усилия - для корпусов) и температурных нагрузок при основных эксплуатационных режимах работы турбины, а также напряжений и деформаций в условиях ползучести.

К основным эксплуатационным режимам, кроме стационарного режима с номинальной нагрузкой, относятся пуски из холодного, неостывшего (после суточного и двухсуточного простоев турбины) и горячего (после остановов на ночь) состояний, разгружения с частичной нагрузкой и обратные догружения, плановые и аварийные остановы.

1.3. Расчеты температурных полей, полей напряжений и деформаций в роторах и корпусных деталях рекомендуется выполнять на основе двумерных, осесимметричных и, в случае необходимости, трехмерных моделей теорий теплопроводности, упругости, пластичности и ползучести.

Допускается использование экспериментальных температурных полей, определяемых путем термометрии в натурных условиях при характерных режимах эксплуатации, в объеме, необходимом для последующего расчета полей напряжений.

1.4. Для углеродистых сталей ползучесть должна учитываться при температурах, превышающих 350°C , для низколегированных хромомолибденовых и хромоникельмолибденовых сталей - при температурах, превышающих 420°C , для низко- и среднелегированных хромомолибдено-ванадиевых и хромомолибденольфрамованадиевых сталей - при температурах, превышающих 450°C , для жаропрочных хромистых сталей - при температурах, превышающих 480°C .

1.5. Для расчета полей напряжений и деформаций с учетом ползучести используются теории старения и течения (допускается использование и других, более точных теорий ползучести) и численные методы решения соответствующих двумерных, осесимметричных и, в случае необходимости, трехмерных краевых задач теории ползучести в квазистационарной постановке (для расчета полей напряжений используются мгновенные значения нестационарных температурных полей в моменты возникновения максимальных разностей и градиентов температуры в проверяемых зонах).

1.6. Если расчет напряжений и деформаций с учетом установившейся ползучести выполняется с помощью теории старения и изохронных кривых, то учитывается только действие механических нагрузок, а температурные напряжения исключаются из расчета, полагая коэффициент температурного расширения $\alpha^0 = 0$.

1.7. В качестве эквивалентных напряжений σ^0 , используемых в критериях статической и циклической прочности при сложном напряженном состоянии, принимается интенсивность напряжений σ_i , которая в случае осесимметричной задачи определяется выражением:

$$\sigma_3 = \sigma_i = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{(\sigma_\theta - \sigma_r)^2 + (\sigma_r - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_\theta)^2 + 6 \cdot \tau_{rz}^2} \quad (1)$$

где σ_θ , σ_r , σ_z , τ_{rz} - окружные, радиальные, осевые и касательные напряжения;

В компонентах главных напряжений выражение для σ_i , как для осесимметричных, так и для трехмерных задач имеет вид:

$$\sigma_i = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \quad (2)$$

При использовании интенсивности напряжений для оценки циклической прочности величине σ_i , присваивается знак, равный знаку наибольшего по абсолютной величине (в рассматриваемый момент цикла) главного нормального упругого (условно упругого) напряжения из (2).

1.8. Допускается при оценке кратковременной и длительной статической прочности использовать в качестве эквивалентного удвоенное максимальное касательное напряжение

$$\sigma_3 = 2\tau_{max} = \max\{(\sigma_1 - \sigma_2), (\sigma_2 - \sigma_3), (\sigma_3 - \sigma_1)\} \quad (3)$$

1.9. В расчетах ресурса используются характеристики длительной прочности, ползучести, малоцикловой усталости и трещиностойкости роторных и корпусных сталей после длительной эксплуатации. Предпочтительнее уточнять эти характеристики для каждого конкретного объекта с использованием приближенных корреляционных зависимостей между этими характеристиками и данными по исследованию структуры и свойств металла, полученными в

соответствии с разделом 3 настоящих МУ, а также с учетом сертификатных данных для стали в исходном состоянии.

1.10. При оценках времени живучести роторов и корпусов с дефектами используются константы кинетических уравнений скорости роста трещин под действием циклических нагрузок и ползучести для роторных и корпусных сталей при расчетной температуре металла на установившемся режиме работы турбины с номинальной мощностью, а значения критического коэффициента интенсивности напряжений - вязкости разрушения K_{Ic} , берутся при температуре металла в зоне дефекта в момент пуска турбины из холодного состояния, соответствующей максимальной вероятности хрупкого разрушения детали. Для корпусных деталей необходимо также проверять возможность хрупкого разрушения и на остальных перенесенных режимах.

2. РАСЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ СУММАРНОЙ И СРЕДНЕГОДОВОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТЕЙ, НАКАПЛИВАЕМЫХ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

2.1. Суммарная поврежденность Π' , накопленная в металле до начала анализа возможности продления срока эксплуатации роторов и корпусов, работающих в условиях совместного действия ползучести при различных установившихся режимах q' типов и циклических нагрузок при различных переменных режимах k' типов, а также соответствующая поврежденность с учетом запасов (по напряжениям, деформациям, циклам и поврежденности) $[\Pi]'$, определяются формулами:

$$\Pi' = \Pi'_{\text{ст}} + \Pi'_{\text{ц}} = \sum_{j=1}^{q'} \frac{t'_j}{t'_{pj}} + \sum_{l=1}^{k'} \frac{n'_l}{N'_{pl}} \quad (4)$$

$$[\Pi]' = \max \{ [\Pi_{\text{ст}}]', [\Pi_{\text{ц}}]', n_{\text{п}} \cdot \Pi' \} = \max \left\{ \left(\sum_{j=1}^{q'} \frac{t'_j}{[t_p]'_j} + \sum_{l=1}^{k'} \frac{n'_l}{[N]'_l}, n'_{\text{п}} \cdot \Pi' \right) \right\} \quad (5)$$

где $\Pi'_{\text{ст}}$, $[\Pi_{\text{ст}}]', \Pi'_{\text{ц}}$, $[\Pi_{\text{ц}}]'$ - статическая и циклическая поврежденности без учета и с учетом запасов, накопленные в проверяемой зоне ротора или корпуса до начала анализа возможности продления срока службы;

t'_j - время работы на j -м установившемся режиме при температуре металла θ'_j , и эквивалентных местных напряжениях ползучести $(\sigma'_{ej})_{\text{max}}^c$ в проверяемой зоне ротора или корпуса (с учетом концентрации);

t'_{pj} - время до наступления предельного состояния (появления трещин ползучести в проверяемой зоне) под действием эквивалентных напряжений $(\sigma'_{ej})_{\text{max}}^c$ при температурах θ'_j , определяемое с помощью соответствующей диаграммы длительной прочности материала (или аппроксимирующих ее аналитических выражений);

$[t_p]'_j$ - допускаемое по условиям длительной прочности материала время работы на j -м установившемся режиме, определяемое с помощью той же диаграммы длительной прочности, что и t'_{pj} , но по эквивалентным напряжениям $n_{\text{дп}}^* \cdot (\sigma'_{ej})_{\text{max}}^c$, увеличенным в соответствии с принятым коэффициентом запаса длительной прочности $n_{\text{дп}}^*$ для местных напряжений ползучести, где $n_{\text{дп}}^* = 0,9n_{\text{дп}}$, а $n_{\text{дп}}$ - коэффициент запаса от длительной прочности для номинальных напряжений ползучести; для роторов $n_{\text{дп}}$ принимается в соответствии с п.5.8.2, а для корпусов $n_{\text{дп}} = n_{\text{дп}}' = 1,5$ в соответствии с требованиями п.6.10.4;

n'_l - число циклов l -го типа;

N'_{pi} - число циклов до появления усталостных трещин под воздействием только циклических нагрузок i -го типа;

$[N_p]'_l$ - допускаемое число циклов при воздействии только циклических нагрузок l -го типа, определяемое в соответствии с требованиями п.2.3;

$n'_{\text{п}}$ - запас по накапливаемой поврежденности, принимаемый в соответствии с требованиями

п.п.5.8.6 и 6.10.6 для предшествующего анализу периода эксплуатации;

q' - число различных типов установившихся режимов, имевших место за период до начала анализа, каждый из которых характеризуется температурой θ'_{j} и установившимися эквивалентными местными напряжениями ползучести $(\sigma'_{ej})_{max^c}$;

k' - число различных типов циклов, имевших место за период до начала анализа, каждый из которых характеризуется своим размахом приведенных напряжений $\Delta\sigma'_l$ или соответствующей амплитудой деформаций ε'_{dl} .

Штрихом отмечены все величины, относящиеся к периоду эксплуатации, предшествующему началу анализа.

2.2. При расчете накопленной к началу анализа возможности продления срока службы статической поврежденности P'_{ct} и соответствующей ей статической поврежденности с учетом запасов $[P_{ct}]'$ допускается разбивать всю наработку за этот период на годовые интервалы.

В этом случае j -й установившийся режим - это среднегодовой режим эксплуатации; q' - число годовых интервалов, т.е. число лет эксплуатации до начала анализа, а в качестве θ'_{j} , принимается температура металла, соответствующая среднегодовой температуре пара $\theta'_{jгод}$ по данным электростанции;

t'_{j} - наработка при этой температуре за один j -й год; t'_{pj} и $[t_p]'_j$ - времена до наступления предельного состояния под действием среднегодовых эквивалентных напряжений ползучести $(\sigma'_{ej})_{max^c}$ и $n_{dp}^* \cdot (\sigma'_{ej})_{max^c}$ соответственно, определяемые по диаграммам длительной прочности для каждого j -го года эксплуатации в соответствии с изменявшимися в этом году, по сравнению с другими годами, условиями эксплуатации (если в течение нескольких лет среднегодовые условия не менялись, эти годы объединяются в один временной интервал).

Величина θ'_{j} для металла с учетом возможных отклонений среднегодовой температуры пара $\theta'_{jгод}$ от номинальной определяется по формуле:

$$\theta'_{j} = \theta'_{jгод} - (\theta_{пар}^H - \theta_M^H), \quad (6)$$

где $\theta_{пар}^H$ - номинальная температура пара;

θ_M^H - температура металла в рассматриваемой зоне ротора или корпуса на установившемся номинальном режиме, соответствующая номинальной температуре пара.

2.3. Допускаемое число циклов изменения нагрузок на роторы или корпусы $[N]_l$ (каждого l -го из рассматриваемых типов циклических нагрузок) определяется через число циклов данного типа N_{pl} до появления трещины малоцикловой усталости (МЦУ) следующим образом:

$$[N]_l = \min \{N_{1l}, N_{2l}\}, \quad (7)$$

где $N_{1l} = N_{pl} / n_N$ - число циклов до появления трещин МЦУ, соответствующее приведенной к симметричному изотермическому циклу амплитуде интенсивности деформаций ε_{dl} , деленной на коэффициент запаса n_N ;

N_{2l} - число циклов до появления трещин МЦУ, соответствующее увеличенной амплитуде интенсивности деформаций $n_\varepsilon \cdot \varepsilon_{dl}$;

n_N - коэффициент запаса циклической прочности по числу циклов;

n_ε - коэффициент запаса циклической прочности по деформации;

N_{pl} - определяется по методике РТМ 108.021.103 (или заменяющего его НД) с помощью экспериментальных кривых усталости для материала рассматриваемого ротора или корпуса (в этом случае $n_N = 5$) или с помощью приближенных корреляционных зависимостей между числами циклов N_{pl} и амплитудами ε_{dl} (в этом случае $n_N = 10$).

Коэффициент запаса по деформации принимается равным $n_\varepsilon = 1,5$ (для корпусных деталей, изготовленных методом ковки, $n_\varepsilon = 1,25$).

Если по данным, представленным электростанцией, невозможно установить типы

проведенных пусков (и соответствующих им циклов), а известно только их общее число n за время до момента анализа накопленной поврежденности, то накопленная циклическая поврежденность Π_u определяется в запас по упрощенной формуле:

$$\Pi_u = n / N_p \text{ (или } [\Pi_u] = n / [N]), \quad (8)$$

где N_p - число циклов до появления трещин МЦУ, соответствующее наиболее жесткому режиму (т.е. режиму с максимальной амплитудой деформаций ε_d в рассматриваемой зоне).

2.4. Прогнозируемая на последующий за анализом период эксплуатации осредненная годовая поврежденность Π_Γ'' , которая будет накапливаться в рассматриваемой зоне ротора или корпуса при чередовании q'' типов установившихся режимов, сопровождающихся ползучестью в этой зоне ($q'' = 1;2$) и K'' типов переменных режимов с циклическими нагрузками ($K'' = 3;4$), а также соответствующая осредненная годовая поврежденность $[\Pi_\Gamma]''$ определяются формулами:

$$[\Pi_\Gamma]'' = \sum_{j=1}^{q''} \frac{\left(t_j^\Gamma\right)''}{t_{pj}''} + \sum_{l=1}^{K''} \frac{\left(n_l^\Gamma\right)''}{N_{pl}''} \quad (9)$$

$$[\Pi_\Gamma]'' = \max \left\{ \left(\sum_{j=1}^{q''} \frac{\left(t_j^\Gamma\right)''}{[t_p]''_j} + \sum_{l=1}^{K''} \frac{\left(n_l^\Gamma\right)''}{[N]''_l} \right), n''_\Pi \cdot \Pi''_\Gamma \right\}, \quad (10)$$

где $(t_j^\Gamma)''$ - прогнозируемое время работы на установившемся режиме j -го типа в течении одного года при эксплуатации после продления ресурса при температуре металла θ''_{ej} и эквивалентных местных напряжениях ползучести $(\sigma''_{ej})_{max}^c$ в проверяемой зоне ротора или корпуса;

$(n_l^\Gamma)''$ - прогнозируемое осредненное число циклов l -го типа за один год при эксплуатации после продления ресурса с размахом местных эквивалентных напряжений $\Delta\sigma''_l$ или соответствующей этому размаху амплитудой деформаций ε''_{dl} в рассматриваемой зоне;

t''_{pj} , $[t_p]''_j$, N''_{pl} , $[N]''_l$ - величины, аналогичные описанным в п.2.1, определяемые в зависимости от температуры металла, установившихся напряжений ползучести, размахов циклических напряжений и амплитуд деформаций в проверяемых зонах при q'' типов установившихся и K'' типов циклических прогнозируемых режимов на последующий за анализом (продляемый) период эксплуатации;

n''_Π - запас по поврежденности на продляемый период эксплуатации (в настоящее время $n''_\Pi = n'_\Pi = n_\Pi$, определяемый в п.п.5.8.6 и 6.10.6; после накопления опыта продления индивидуального ресурса станет возможным устанавливать $n''_\Pi \leq n_\Pi$).

Двумя штрихами отмечены все величины, относящиеся к периоду эксплуатации после проведения анализа и продления ресурса.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРАБОТКИ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН ПОЛЗУЧЕСТИ И МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ И ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА

3.1. Суммарная допускаемая поврежденность с учетом запасов (по напряжениям, деформациям, циклам и поврежденности $[\Pi]$), накапливаемая за время до и после анализа возможности продления ресурса, должна удовлетворять условию:

$$[\Pi] = [\Pi]' + [\Pi]_{ост} \leq 1, \quad (11)$$

где $[\Pi]_{ост} = [\Pi]''$ - допускаемая поврежденность, а $[\Pi]'$ - накопленная к началу анализа поврежденность с учетом запасов, определяемая формулой (5).

3.2. Согласно (11) $[\Pi]_{ост}$ определяется формулой:

$$[\Pi]_{ост} \leq 1 - [\Pi]' \quad (12)$$

(ниже знак $<$ из (12) опускается).

3.3. Остаточная допускаемая наработка в годах с учетом запасов по напряжениям, деформациям, циклам, поврежденности $[G]_{ост}$ до появления трещин при комбинированном

воздействии ползучести и циклических нагрузок определяется, как отношение допускаемой остаточной поврежденности $[G]_{\text{ост}}$ к осредненной годовой поврежденности (с учетом запасов), прогнозируемой на период после анализа возможности продления ресурса $[\Pi_{\Gamma}]''$.

Выражение для $[G]_{\text{ост}}$ с учетом (5), (10), (12) определяется формулой:

$$[G]_{\text{ост}} = \frac{1 - \max \left\{ \left(\sum_{j=1}^{q'} \frac{t'_j}{[t_p]_j} + \sum_{l=1}^{k'} \frac{n'_l}{[N]_l} \right), n'_{\Pi} \cdot \left(\sum_{j=1}^{q'} \frac{t'_j}{t'_{pj}} + \sum_{l=1}^{k'} \frac{n'_l}{N'_{pl}} \right) \right\}}{\max \left\{ \left(\sum_{j=1}^{q''} \frac{(t_j^{\Gamma})''}{[t_p]''_j} + \sum_{l=1}^{k''} \frac{(n_l^{\Gamma})''}{[N]''_l} \right), n''_{\Pi} \cdot \left(\sum_{j=1}^{q''} \frac{(t_j^{\Gamma})''}{t''_{pj}} + \sum_{l=1}^{k''} \frac{(n_l^{\Gamma})''}{N''_{pl}} \right) \right\}} \quad (13)$$

3.4. Выражение для определения остаточной допускаемой поврежденности с учетом запасов только по поврежденности n'_{Π} и n''_{Π} определяется формулой:

$$[G]_{\text{ост}} = \frac{1 - n'_{\Pi} \cdot \left(\sum_{j=1}^{q'} \frac{t'_j}{t'_{pj}} + \sum_{l=1}^{k'} \frac{n'_l}{N'_{pl}} \right)}{n''_{\Pi} \cdot \left(\sum_{j=1}^{q''} \frac{(t_j^{\Gamma})''}{t''_{pj}} + \sum_{l=1}^{k''} \frac{(n_l^{\Gamma})''}{N''_{pl}} \right)} \quad (14)$$

При $n''_{\Pi} = n'_{\Pi} = n_{\Pi}$ выражение для $[G]_{\text{ост}}$ имеет вид:

$$[G]_{\text{ост}} = \frac{\frac{1}{n} - \sum_{j=1}^{q'} \frac{t'_j}{t'_{pj}} + \sum_{l=1}^{k'} \frac{n'_l}{N'_{pl}}}{\sum_{j=1}^{q''} \frac{(t_j^{\Gamma})''}{t''_{pj}} + \sum_{l=1}^{k''} \frac{(n_l^{\Gamma})''}{N''_{pl}}} = \frac{\frac{1}{n} - \Pi'}{\Pi''_{\Gamma}} \quad (15)$$

3.5. Если в предшествующий началу анализа возможности продления ресурса или в последующий за этим анализом период эксплуатации отсутствовала поврежденность от ползучести или, наоборот - от циклических нагрузок (или одной из этих поврежденностей в рассматриваемой зоне можно пренебречь, по сравнению с другой), то соответствующие формулы для определения остаточной наработки $[G]_{\text{ост}}$ получаются из формул (13)-(15), полагая в них равными нулю либо t'_j и $(t_j^{\Gamma})''$, либо n'_l и $(n_l^{\Gamma})''$ (возможны и другие комбинации равных нулю или пренебрежимо малых составляющих поврежденностей Π' и Π''_{Γ}).

3.6. Если в качестве предельного принимается состояние появления трещины, то остаточная допускаемая наработка $[G]_{\text{ост}}$ представляет собой остаточный ресурс с учетом запасов, выраженный в годах наработки.

3.7. Остаточная наработка до появления трещины без учета запасов $[G]_{\text{ост}}$ (в годах) определяется формулой:

$$[G]_{\text{ост}} = \frac{1 - \Pi'}{\Pi''_{\Gamma}}, \quad (16)$$

где Π' определяется формулой (4), а Π''_{Γ} - формулой (9).

3.8. Запас остаточного ресурса $n_{\text{ост}}$ определяется:

$$n_{\text{ост}} = \frac{G_{\text{ост}}}{[G]_{\text{ост}}}, \quad (17)$$

3.9. Если известен режим эксплуатации за весь предполагаемый срок службы, то расчетные наработки (в годах) до появления трещин с учетом и без учета запасов $[G]$ и G определяются формулами:

$$[G] = \frac{1}{[\Pi]} = \frac{1}{\max \left\{ \left(\sum_{j=1}^q \frac{(t_j^{\Gamma})'}{[t_p]_j} + \sum_{l=1}^k \frac{(n_l^{\Gamma})'}{[N]_l} \right), n_{\Pi} \cdot \left(\sum_{j=1}^q \frac{(t_j^{\Gamma})'}{t_{pj}} + \sum_{l=1}^k \frac{(n_l^{\Gamma})'}{N_{pl}} \right) \right\}} \quad (18)$$

$$G = \frac{1}{\Pi^{\Gamma}} = \frac{1}{\left(\sum_{j=1}^q \frac{\left(t_j^{\Gamma} \right)}{t_{pj}} + \sum_{l=1}^k \frac{\left(n_l^{\Gamma} \right)}{N_l} \right)}, \quad (19)$$

где q - число типов установившихся режимов с ползучестью за весь срок службы;

k - число различных типов циклического нагружения также за весь срок службы.

Если в качестве предельного принимается состояние появления трещины, то запас ресурса n_t , определяется отношением:

$$n_t = \frac{G}{[G]}, \quad (20)$$

4. РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ЖИВУЧЕСТИ

4.1. При расчетной оценке живучести любые выявленные дефекты в роторе или корпусе (трещины, поры, металлургические и технологические дефекты и т.п.) рассматриваются как трещины - наиболее опасный тип дефектов.

4.2. Для расчетной оценки момента наступления критического состояния, предшествующего разрушению (исчерпание живучести), используется параметр механики разрушения - коэффициент интенсивности напряжений (КИН) при разрушении отрывом – K_1 . Критическим считается состояние, когда максимальная по фронту трещины величина КИН при одном из возможных режимах достигает критического значения - вязкости разрушения K_{1c} . т.е. выполняется равенство:

$$K_1 = K_{1c} \quad (21)$$

Примечание: Следует проверять режимы, при которых либо $K_1(l)$ достигает максимальной величины при данной глубине трещины l , либо K_{1c} максимально снижено (при наиболее низком запасе рабочей температуры θ от критической температуры хрупкости θ_k).

4.3. Для оценки критических размеров дефектов (трещин) используются правила составления расчетных схем, приведенные в МР 108.7-86, МР 125-02-95, разработанных НПО ЦНИИТМАШ. Поверхностные дефекты заменяются плоскими полуэллиптическими трещинами с полуосами **I** и **c** (меньшая полуось **I** совпадает с направлением роста трещины вглубь тела ротора или корпуса, а большая полуось **c** перпендикулярна к ней), подповерхностные дефекты заменяются плоскими эллиптическими трещинами с теми же обозначениями полуосей.

4.4. Глубина поверхностной трещины **I** (или подповерхностной **2I**), при которой выполняется условие (21), считается критической глубиной, т.е. в этом случае **I** = **I_{кр}**.

4.5. Расчет КИН в вершинах полуосей полуэллиптических поверхностных и эллиптических подповерхностных трещин при изменяющихся вдоль направления роста трещин напряжениях выполняется по методике и формулам МР 108.7-86 и МР 125-02-95.

4.6. Для расчетных оценок КИН в сечениях и зонах ротора или корпуса, определяющих их живучесть с дефектами, должны быть определены поля напряжений вдоль направления роста дефекта при основных переменных и установившихся режимах. После этого для стационарных режимов выполняются расчеты КИН – K_1 , а для нестационарных режимов (пуски - остановы и т.п.) их размах $\Delta K_1 = K_{1max} - K_{1min}$ (в циклах, соответствующих переменным режимам) при всех характерных рассматриваемых режимах для ряда последовательно увеличивающихся значений глубины трещины.

4.7. По найденным для каждого значения глубины трещины **I** максимальным значениям КИН – $K_{1,jmax}$ при каждом j -м типе стационарного режима и максимальным значениям размахов КИН $\Delta K_{1,jmax}$ при каждом j -м типе переменного режима с помощью кинетических диаграмм или аппроксимирующих их уравнений типа Пэриса для данного материала детали (ротора или корпуса) определяют значения мгновенных скоростей роста трещины $V_{nj}(l)$ под действием ползучести из уравнений:

$$V_{nj} = \frac{dl}{dt_j} = C_n \cdot K_{1j}^{m_n}(l) \quad (22)$$

и $V_{nj}(l)$ под действием циклических нагрузок:

$$V_{ij}(l) = \frac{dl}{dN_j} = C_{\eta} \cdot \left(\frac{\Delta K_{1j}(l)}{\sqrt{1-R}} \right)^{m_{\eta}} \quad (23)$$

где t_j - время действия установившейся ползучести при стационарном режиме j -го типа;

N_j - число циклов нагружений j -го типа;

C_{η} , m_{η} , C_{η} , m_{η} - физические константы материала, определяемые экспериментально;

R - коэффициент асимметрии цикла, определяемый выражением, рекомендуемым М-02-91:

$$R = \begin{cases} \frac{K_{1min}}{K_{1max}} \text{ при } -1 \leq \frac{K_{1min}}{K_{1max}} \\ -1 \text{ при } \left| \frac{K_{1min}}{K_{1max}} \right| > 1 \end{cases} \quad (24)$$

Допускается использование других зависимостей V_{ij} от R в формуле (23), в частности, в запас живучести допускается полагать $R = 0$ в тех случаях, когда согласно расчету $R < 0$ или $R > 1$.

4.8. Наработка $G^{\eta c}(l)$ (в годах), в течение которой трещина прорастает от начальной глубины l_0 до текущей l при комбинированном воздействии циклических нагрузок k типов и ползучести на стационарных режимах q типов определяется интегрированием соотношения:

$$G^{\eta c}(l) = \int_{l_0}^l \frac{dl}{\sum_{j=1}^k [V_{ij}(l) \cdot n_j^{\Gamma}] + \sum_{j=1}^q [V_{\eta j}(l) \cdot t_j^{\Gamma}]}, \quad (25)$$

где $V_{ij}(l)$ - скорость роста трещины под действием ползучести при стационарном режиме j -го типа, определяемая из (22), мм/ч;

$V_{\eta j}(l)$ - скорость роста трещины под воздействием циклической нагрузки при переменном режиме j -го типа, определяемая из (23), мм/цикл;

n_j^{Γ} - годовое число циклов j -го типа, цикл;

t_j^{Γ} - годовое время воздействия ползучести при j -м стационарном режиме, ч;

4.9. Расчетное время роста трещины до критического размера $l = l_{kp}$, определяющее предельное расчетное время живучести ротора или корпуса с трещиной, определяется из (25), если в качестве верхнего предела интегрирования принять глубину трещины $l = l_{kp}$, при которой коэффициент интенсивности напряжений достигает своего критического значения - вязкости разрушения $K_l = K_{lc}$ (если $l_{kp}/H \leq 0,7$ для поверхностной трещины, см. МР .108.7-86 и МР 125-02-95).

а, 4.10. Расчетное время докритического роста трещины $[G^*]$ от начальной глубины l_0 до глубины l_{np} , соответствующей предельно допускаемому состоянию ротора или корпуса с дефектом с учетом критериев и запасов живучести, определяется, как минимум из следующих величин:

$$[G^*] = \min \{ G^I, G^{II}, G^{III}, G^{IV} \} \quad (26)$$

где G^I - время подрастания трещины до того момента, когда годовая скорость достигнет принятой в качестве предельной величины V^* , мм/год;

G^{II} - ориентировочное время, при котором резко возрастает скорость роста трещины, что может служить сигналом о наступлении предкритического состояния;

G^{III} - время, по истечении которого значение КИН при наиболее неблагоприятном режиме (режим с наибольшей вероятностью хрупкого разрушения) достигает величины $K_l(l_{np}^{III}) = K_{lc}/n_k$ где n_k - коэффициент запаса по КИН;

G^{IV} - время, по истечении которого глубина трещины достигает предельно допускаемой величины $l = l_{np}^{IV} = l_{kp}/n_l$,

где n_l - коэффициент запаса по критической глубине или по критическому размеру дефекта (трещины).

4.11. Для роторов и корпусных деталей турбин принимаются следующие значения предельной величины годовой скорости роста трещины V^* (в мм/год), запасов по КИН - n_k и по глубине дефекта (трещины) - n_l :

$$V^* \leq 1,0 \text{ мм/год};$$

$$n_k \geq 1,5;$$

$$n_l \geq 2,2.$$

Примечания: 1) для трещин в ободе диска рекомендуется принимать $V^* \leq 2,5$ мм/год;

2) после накопления опыта сопоставления расчетных и экспериментальных оценок скорости и времени докритического роста трещин в роторах и корпусных деталях турбин, определяющих время их живучести с трещинами, приведенные в п.4.10, критерии живучести (26) и указанные в п.4.11 значения запасов должны подвергнуться дополнительному анализу и корректировке.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО И ПОЛНОГО РАСЧЕТНОГО РЕСУРСА РОТОРОВ

5.1. В соответствии с определением предельного состояния для роторов, приведенным в п.4.2.1 раздела 4 настоящих МУ, расчетный ресурс ротора $[G]$ определяется формулой (18) Приложения 16, как наработка до появления трещин ползучести и/или малоцикловой усталости при обеспечении принятых запасов по напряжениям, деформациям, циклам и накапливаемой поврежденности в соответствии с заданными при проектировании или известными из опыта режимами эксплуатации за весь срок службы.

Расчетное время живучести роторов с дефектами не включается в их расчетный ресурс.

5.2. Остаточный ресурс ротора с учетом запасов $[G]_{\text{ост}}$ определяется по формулам (13-15) на основе расчетных оценок поврежденности, накопленной к моменту анализа возможности продления ресурса с учетом особенностей режимов эксплуатации за предшествующий анализу период, и поврежденности, которая будет накапливаться в последующий за анализом период с учетом особенностей прогнозируемых на этот период режимов эксплуатации.

5.3. При расчетной оценке остаточного ресурса ротора проверяется удовлетворение критериев статической (кратковременной и длительной) и циклической прочности и предельно допускаемой поврежденности для следующих зон:

- осевой канал на участках дисков двух первых ступеней РВД и РСД;
- передняя и задняя галтели дисков двух первых ступеней РВД и РСД;
- тепловые канавки переднего концевого уплотнения (ПКУ), промежуточного уплотнения и диафрагменного уплотнения между дисками 1-й и 2-й ступеней (если такие канавки имеются);
- концентраторы в пазах Т-образного и галтелей зубчиков грибовидного хвостовых соединений ободьев дисков первых ступеней РВД и РСД.

5.4. В том случае, если накопленное число пусков турбины с исследуемым ротором не превысило 300, допускается выполнять расчетную оценку остаточного ресурса $[G]_{\text{ост}}$ только по критериям длительной статической прочности и накапливаемой поврежденности от действия только ползучести для зоны осевого канала (если в последующий за анализом период не прогнозируется значительное увеличение среднегодовых чисел пусков, по сравнению с требованиями нормативных документов к маневренности турбоагрегатов рассматриваемого типа).

В этом случае в формулах (13-15) для расчета остаточного ресурса можно полагать $n'_l = 0$ и $(n_l^{\Gamma})'' \approx 0$, а суммарная накапливаемая за предшествующий анализу и последующий периоды поврежденность с учетом запасов $[\Pi]$ в формуле (11) должна удовлетворять условию $[\Pi] \leq 0,9$ вместо 1,0, а в формуле (15) - 0,9/n вместо 1/n.

5.5. Оценка кратковременной статической прочности роторов выполняется по номинальным напряжениям от центробежных сил (ЦБС) без учета температурных напряжений и их концентрации.

5.6. Оценка длительной статической прочности выполняется по номинальным напряжениям и местным напряжениям с учетом концентрации в условиях ползучести от действия ЦБС при номинальной (расчетной) частоте вращения и температурном поле ротора, соответствующем номинальному режиму.

5.7. Запасы кратковременной статической прочности роторов

5.7.1. Для роторов, работающих при упругом деформировании, запас прочности при номинальной (расчетной) частоте вращения определяется по отношению к максимальному

значению номинального эквивалентного напряжения σ_0 .

5.7.2. Коэффициент запаса по пределу текучести материала цельнокованых роторов $\sigma_{0,2}^{\theta}$ при расчетной температуре θ на стационарном режиме принимается равным

$$n_t \geq 1,6$$

5.8. Запасы прочности при статическом нагружении в условиях ползучести

5.8.1. Определение запасов прочности в условиях ползучести производится только для номинальной (расчетной) частоты вращения ротора.

5.8.2. Для роторов, работающих в условиях ползучести, запас по номинальным напряжениям, полученным из расчета напряженного состояния с учетом ползучести (на рассматриваемом ресурсе t), по отношению к пределу длительной прочности $\sigma_{\text{дл}}^{\theta}$ при расчетной температуре θ , определенному на том же ресурсе t , принимается равным

$$n_{\text{дл}} \geq 1,5$$

Для роторов из стали Р2, Р2МА (25Х1М1ФА), изготовленных по ТУ 108.1029. допускается снижение этого запаса до $n_{\text{дл}} \geq 1,3$, если расчет напряженного состояния ротора в условиях ползучести выполнен по теории старения с использованием изохронных кривых.

5.8.3. Максимальная расчетная окружная деформация ползучести на расточке ротора за расчетный срок службы (наработку) не должна превышать:

для стали марок Р2, Р2МА (25Х1М1ФА)

0,7% при ресурсе 10^5 ч.,

0,9% при ресурсе $2 \cdot 10^5$ ч.,

1,0% при ресурсе, превышающем $2 \cdot 10^5$ ч.;

для сталей других марок

0,6% при ресурсе 10^5 ч.,

0,7% при ресурсе $2 \cdot 10^5$ ч.,

0,8% при ресурсе, превышающем $2 \cdot 10^5$ ч.

5.8.4. Для зон концентрации напряжений, вычисленных с учетом ползучести (но без учета температурных напряжений), значения коэффициентов запаса длительной прочности, указанные в п. 5.8.2, принимаются на 10% меньше.

5.8.5. Для роторов, работающих в условиях ползучести и циклического нагружения, кроме требований, предусмотренных в п.п. 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, должны соблюдаться требования по суммарной накапливаемой поврежденности $[\Pi]$ согласно формуле (11).

В развернутом виде это условие выражается формулами:

$$\begin{aligned} [\Pi] = & \max \left\{ \left(\sum_{j=1}^{q'} \frac{t'_j}{[t_p]_j} + \sum_{l=1}^{k'} \frac{n'_l}{[N]_l} \right), n'_{\Pi} \cdot \left(\sum_{j=1}^{q'} \frac{t'_j}{t'_{pj}} + \sum_{l=1}^{k'} \frac{n'_l}{N'_{pl}} \right) \right\} + \\ & + \max \left\{ \left(\sum_{j=1}^{q''} \frac{t''_j}{[t_p]''_j} + \sum_{l=1}^{k''} \frac{n''_l}{[N]''_l} \right), n''_{\Pi} \cdot \left(\sum_{j=1}^{q''} \frac{t''_j}{t''_{pj}} + \sum_{l=1}^{k''} \frac{n''_l}{N''_{pl}} \right) \right\} \leq 1 \end{aligned} \quad (27)$$

При определении допускаемой поврежденности $[\Pi]$ с учетом запасов только по поврежденности n'_{Π} n''_{Π} условие (27) имеет следующий вид:

$$[\Pi] = n'_{\Pi} \cdot \left(\sum_{j=1}^{q'} \frac{t'_j}{t'_{pj}} + \sum_{l=1}^{k'} \frac{n'_l}{N'_{pl}} \right) + n''_{\Pi} \cdot \left(\sum_{j=1}^{q''} \frac{t''_j}{t''_{pj}} + \sum_{l=1}^{k''} \frac{n''_l}{N''_{pl}} \right) \leq 1 \quad (28)$$

при $n'_{\Pi} = n''_{\Pi} = n$ условие (28) имеет вид:

$$[\Pi] = \sum_{j=1}^{q'} \frac{t'_j}{t'_{pj}} + \sum_{l=1}^{k'} \frac{n'_l}{N'_{pl}} + \sum_{j=1}^{q''} \frac{l''_j}{l''_{pj}} + \sum_{l=1}^{k''} \frac{n''_l}{N''_{pl}} \leq \frac{1}{n} \quad (29)$$

5.8.6. Запас по поврежденности для роторов n_{Π} принимается $n_{\Pi} = 5$.

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО И ПОЛНОГО РЕСУРСА КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

6.1. Время живучести корпусных деталей с дефектами (трещинами) включается в их расчетный ресурс.

Соответственно полный и остаточный расчетные ресурсы корпуса $[L]$ и $[L]_{\text{ост}}$ (в годах включают полную $[G]$ или остаточную $[G]_{\text{ост}}$ наработку (в годах) до появления трещины и

расчетное время докритического роста трещины $[G^*]$ и определяются формулами:

$$[L] \leq [G] + [G^*] \quad (30)$$

$$[L]_{\text{ост}} \leq [G]_{\text{ост}} + [G^*] \quad (31)$$

6.2. Поскольку в литых корпусных деталях велика вероятность наличия невыявленных при изготовлении металлургических и технологических дефектов, допускается определять полный и остаточный ресурсы таких деталей без учета времени до появления трещины, т.е. полагать в /30/ и /31/ $[G] = 0$ и $[G^*]_{\text{ост}} = 0$ соответственно.

В этом случае

$$[L]_{\text{ост}} = [L] = [G^*] \quad /32/$$

6.3. Первая часть полного и остаточного расчетных ресурсов корпуса $[G]$ и $[G]_{\text{ост}}$ определяются по формулам (18) и (13-15) соответственно, а вторая часть $[G^*]$ - по формуле (26).

6.4. Корпус может быть признан работоспособным, если после обнаружения трещины и необходимого ремонта его расчетный остаточный ресурс $[L]_{\text{ост}}$ будет превышать продолжительность запланированного межремонтного периода.

6.5. Оценки статической (кратковременной и длительной) прочности корпусов выполняются по различным критериям с учетом дифференциации их напряженного состояния по степени опасности его составляющих на три группы эквивалентных упругих (или условно упругих) напряжений, вычисляемых по общим и местным мембранным, изгибным, температурным и компенсационным напряжениям в соответствии с их классификацией по категориям и группам, принятой в нормах расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86 (Приложение А).

Концентрация напряжений в зонах отверстий, пазов, выступов и патрубков при оценках статической прочности не учитывается.

6.6. Для оценок длительной статической прочности составляющие групп и категорий напряженного состояния и групп эквивалентных напряжений получают на основании расчетов с учетом ползучести. Допускается использовать в критериях длительной прочности завышенные значения напряжений из упругого расчета, если эти критерии удовлетворяются.

6.7. Оценки циклической прочности (допускаемых чисел циклов по разделу 2.3) и циклических составляющих поврежденности в (4, 5, 9-16, 18, 19) выполняются по амплитудам эквивалентных упругих (или условно упругих) напряжений, вычисляемых через все составляющие напряженного состояния (общие и местные мембранные, изгибные, температурные и компенсационные напряжения) с учетом их концентрации.

6.8. Оценки составляющих поврежденности от ползучести в (4, 5, 9-16, 18, 19) выполняются по эквивалентным напряжениям, вычисляемым через составляющие общих и местных мембранных и изгибных напряжений с учетом их концентрации, получаемые из расчета с учетом ползучести.

6.9. Критерии и запасы кратковременной статической прочности

6.9.1. Для всех зон стенки корпуса должны удовлетворяться критерии кратковременной статической прочности для двух групп эквивалентных напряжений:

$$(\sigma)_j \leq \frac{\sigma_{0,2}^{\theta}}{n_T^{(j)}} \quad (j=1, 2), \quad (33)$$

где $\sigma_{0,2}^{\theta}$ - предел текучести материала при расчетной температуре θ ;

$(\sigma)_{j=1}$ - первая группа эквивалентных напряжений, вычисляемых через составляющие только общих мембранных напряжений (см. Приложение А);

$(\sigma)_{j=2}$ - вторая группа эквивалентных напряжений, вычисляемых через составляющие общих и местных мембранных и общих изгибных напряжений (см. Приложение А);

$nT^{(1)}$, $nT^{(2)}$ - запасы кратковременной статической прочности для первой и второй групп эквивалентных напряжений.

В Приложении А приведены дополнительные критерии кратковременной статической прочности.

6.9.2. Коэффициенты запаса $nT^{(1)}$, $nT^{(2)}$ принимаются равными:

$$nT^{(1)}=1,5; \quad nT^{(2)} = nT^{(1)}/1,3 = 1,15.$$

6.10. Критерии и запасы прочности при статическом нагружении в условиях ползучести

6.10.1. При поверочном расчете на длительную прочность следует рассматривать все стационарные режимы, проходящие при температурах, превышающих указанные в п.1.4.

6.10.2. Корпус, подлежащий проверке на длительную прочность, должен удовлетворять всем

критериям кратковременной статической прочности согласно п.6.9.

6.10.3. Группы эквивалентных напряжений $(\sigma)_j^c$ ($j = 1,2$), вычисляемые через составляющие напряженно-деформированного состояния, полученные расчетом с учетом ползучести (без учета концентрации), должны удовлетворять следующим критериям:

$$(\sigma)_j^c \leq \frac{\sigma_{dn}^\theta}{n_{dn}^{(j)}} \quad (j = 1,2) \quad /34/$$

где σ_{dn}^θ - предел длительной прочности материала при расчетной температуре θ за время наработки t часов;

$n_{dn}^{(1)}, n_{dn}^{(2)}$ запасы длительной статической прочности для первой и второй групп эквивалентных напряжений ползучести.

6.10.4. Коэффициент запаса длительной прочности $n_t^{(1)}$ первой группы эквивалентных напряжений ползучести $(\sigma)_1^c$, соответствующей только мембранным напряжениям, принимается равным:

$$n_{dp}^{(1)} = 1,5$$

Формулы для пересчета коэффициента запаса для второй группы эквивалентных напряжений, а также дополнительный критерий длительной прочности приведены в Приложении А.

6.10.5. Для корпусов, работающих в условиях ползучести и циклического нагружения, кроме требований, предусмотренных в 6.9 и 6.10, должны также соблюдаться запасы по суммарной накапливаемой поврежденности [П] согласно формуле (11).

В развернутом виде это условие выражается формулами (27-29).

6.10.6. Запас по поврежденности для корпусов n_p принимается равным $n_p = 5$, однако в конкретных случаях по усмотрению специализированной организации, выполняющей оценку индивидуального ресурса корпуса, запас по поврежденности корпусных деталей может быть уменьшен.

Приложение 16

Приложение А

Классификация эквивалентных напряжений и дополнительные критерии и коэффициенты запаса статической прочности корпусных деталей

A.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

A.1.1. В критериях статической и циклической прочности используется дифференциация эквивалентных напряжений σ_s , по группам, в соответствии с классификацией всех компонентов напряженного состояния корпусных деталей по категориям, позволяющей дифференцировать запасы прочности в зависимости от степени опасности каждой из категорий (подробное описание классификации напряжений приведено в "Нормах расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок - ПНАЭ Г-7-002-86").

$(\sigma)_1$ - группа эквивалентных напряжений, определяемая по составляющей общих мембранных напряжений σ_{jm} ;

$(\sigma)_2$ - группа эквивалентных напряжений, определяемая по суммам составляющих общих (или местных) мембранных и общих изгибных напряжений;

$(\sigma)_R$ - максимальный размах эквивалентных напряжений, определяемых по сумме составляющих общих (или местных) мембранных, общих и местных изгибных, общих температурных напряжений и напряжений компенсации (общих и местных мембранных и изгибных).

Максимальный размах эквивалентных напряжений при поверочном расчете на статическую прочность определяется по максимальным $\sigma_{s, max}$ и минимальным $\sigma_{s, min}$ (в алгебраическом смысле) значениям номинальных эквивалентных напряжений для всего процесса возможного изменения напряжений (во всех рассматриваемых режимах) $(\sigma)_R = \sigma_{s, max} - \sigma_{s, min}$, где эквивалентные номинальные напряжения σ_s вычисляются по формулам (1, 2 или 3) через

значения всех составляющих компонентов напряженного состояния без учета их концентрации.

(σ_{af}) - амплитуда эквивалентных напряжений, определяемых по суммам составляющих общих или местных мембранных, общих и местных изгибных, общих и местных температурных напряжений и общих и местных мембранных и изгибных напряжений компенсации с учетом концентрации напряжений в корпусе, вызванной влиянием таких концентраторов, как отверстия, галтели, кольцевые пазы и выступы, штуцеры и т.п.

Амплитуда эквивалентных напряжений в цикле определяется по максимальным и минимальным (в алгебраическом смысле) значениям эквивалентных напряжений $(\sigma_{af}) = (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})/2$, которые вычисляются через значения всех составляющих компонентов напряженного состояния с учетом их концентрации.

А.1.2 Общие и местные мембранные, изгибные и температурные напряжения, используемые для вычисления трех первых групп эквивалентных напряжений $(\sigma)_1, (\sigma)_2, (\sigma)_R$, определяются без учета влияния концентраторов напряжений типа отверстий, угловых галтелей в кольцевых пазах и у кольцевых выступов, штуцеров. Концентрация напряжений в зоне таких концентраторов учитывается только при определении четвертой группы эквивалентных напряжений (σ_{af}) , используемой при проверке выполнения критериев циклической (малоцикловой) прочности и оценке величины накапливаемой суммарной (статической и циклической) поврежденности. Третья группа эквивалентных напряжений $(\sigma)_R$ используется в качестве необязательного дополнительного критерия кратковременной статической и длительной прочности по усмотрению конструкторской (проектной) организации.

В случае выполнения расчета напряжений одним из численных методов (например, МКЭ) для удобства выделения трех первых групп эквивалентных напряжений $((\sigma)_1, (\sigma)_2, (\sigma)_R)$, которые рассматриваются как номинальные и должны вычисляться без учета концентрации в зонах отверстий, пазов, выступов, патрубков, составляются две расчетные модели корпуса: предварительная модель, в которой такие концентраторы исключены (отверстия и пазы "закрыты", выступы и патрубки "удалены"), и окончательная модель - с учетом концентраторов.

Допускаются и другие способы выделения указанных групп эквивалентных напряжений (номинальных напряжений).

А.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАПАСА СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

А.2.1 Для зон стенки корпуса, где возникают циклические напряжения, содержащие дополнительно местные изгибные напряжения, общие температурные напряжения, а также общие или местные компенсационные напряжения дополнительно к критериям кратковременной статической прочности (33) проверяются критерии относительно размаха и максимальной по модулю величины эквивалентных напряжений $(\sigma)_R, |\sigma_{\max}|, |\sigma_{\min}|$:

$$(\sigma)_R \leq \begin{cases} 2,5 - \frac{\sigma_{0,2}^{\theta}}{\sigma_b^{\theta}} \cdot \sigma_{0,2}^{\theta} \\ 2 \cdot \sigma_{0,2}^{\theta} \end{cases} \quad (A.1)$$

$$|\sigma_{\max}| \leq \sigma_b^{\theta} \text{ и } |\sigma_{\min}| \leq \sigma_b^{\theta} \quad (A.2)$$

Выполнение критериев (A.1) и (A.2) не является обязательным в тех случаях, когда возможное при эксплуатации искажение формы конструкции, связанное с невыполнением этих критериев, не может повлиять на нормальную эксплуатацию рассчитываемого корпуса (например, не может возникнуть значительный остаточный прогиб корпуса или нарушение герметичности фланцевых соединений, заклинивание шпонок, препятствующее расширению и скольжению корпуса и т.п.).

А.2.2 При поверочном расчете на длительную прочность для зон, указанных в А.2.1 кроме критериев (34), дополнительно проверяется критерий:

$$(\sigma)_R^c \leq \frac{\sigma_{\max}^{\theta}}{n_{\max}^{(3)}} \quad (A.3)$$

А.2.3 Коэффициенты запаса $n_{\max}^{(2)}, n_{\max}^{(3)}$, вычисляются по формулам:

$$n_{\partial n}^{(2)} = \frac{n_{\partial n}^{(1)}}{K_l} \quad (A.4)$$

$$n_{\partial n}^{(3)} = \frac{n_{\partial n}^{(1)}}{K'_l} \quad (A.5)$$

Если в рассматриваемом сечении местные мембранные напряжения отсутствуют, то

$$K_l = 1,25 - 0,25 \cdot \frac{(\sigma)_m^c}{[\sigma]_l^\theta}, \quad K'_l = 1,75 - 0,25 \cdot \frac{(\sigma)_m^c}{[\sigma]_l^\theta}, \quad (A.6)$$

Если в рассматриваемом сечении возникают местные мембранные напряжения, то

$$K_l = 1,25 - 0,25 \cdot \frac{(\sigma)_{mL}^c}{[\sigma]_l^\theta}, \quad K'_l = 1,75 - 0,25 \cdot \frac{(\sigma)_{mL}^c}{[\sigma]_l^\theta}, \quad (A.7)$$

Приложение 17 /обязательное/

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЪЕМУ И ПЕРИОДИЧНОСТИ КОНТРОЛЯ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ ТУРБИН ВЫСОКОГО И СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ С ТРЕЩИНАМИ

Разработчики: В.И. Гладштейн, Г.Д. Авруцкий (ВТИ)

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Методические указания внедряются с целью сокращения объема контроля литых корпусных деталей, уменьшения трудозатрат и расхода материала, увеличения продолжительности эксплуатации.

1.2 Настоящие методические указания распространяются на детали паровых турбин, отработавшие свыше 50 тыс.ч, на которых при проведении очередного контроля в соответствии с инструкцией по наблюдению за металлом энергооборудования обнаружены трещины.

1.3 Трещины удаляются частично или полностью, или оставляются без выборки в соответствии с ремонтной документацией.

1.4 Очередной контроль проводится непосредственно в ранее поврежденной зоне.

Время работы до следующего контроля назначается на основе анализа данных по глубине трещин, обнаруженных при двух последних ремонтах и результатов оценки трещиностойкости металла, причем предельный срок между обследованиями следующий: внутренняя поверхность стопорных, регулирующих и защитных клапанов - 25 ± 10 тыс.ч, а в других местах всех литых деталей - через 50 ± 10 тыс.ч.

1.5 Периодичность контроля назначается следующим образом:

1.5.1 При глубине трещины меньше 40% от толщины стенки следующая проверка проводится с максимальным перерывом, допускаемым действующей инструкцией, без учета трещиностойкости металла.

1.5.2 Если глубина трещины 40% толщины стенки и более, то для установления максимальной наработки до очередного контроля определяют среднюю скорость роста трещины за межремонтный период, предшествующий ее появлению, и оценивают эффективную толщину стенки в зоне трещины. Затем по скорости роста трещины и эффективной толщине стенки детали определяют допускаемое время живучести до появления сквозной трещины.

1.6 В случае частичного оставления трещины при ремонте, контроль за ее глубиной производится при каждом очередном обследовании.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ РОСТА ТРЕЩИНЫ

2.1 Максимальную глубину трещины h_t определяют во время ремонта. За h_t принимается наибольшая глубина, установленная путем 3-5 сверлений Ø 14-16 мм в средней части зоны

растрескивания. Последующий ремонт этой зоны производится в соответствии с действующей технической документацией.

2.2 По чертежам завода-изготовителя или путем непосредственного измерения определяется исходная толщина стенки в зоне выборки. При этом в зоне радиусного перехода за толщину стенки h_{ct} принимается минимальная из двух толщин сопрягающихся частей отливки.

2.3. Определяется условная глубина начального дефекта из соотношения:

$$h_o = 0,1 \cdot h_{ct} \quad (1)$$

2.4. Устанавливается условная средняя скорость роста трещины за межремонтный период из соотношения:

$$V_T = \frac{h_T - h_o}{\tau_{mpk}}, \quad (2)$$

где τ_{mpk} - продолжительность межремонтного периода, за который возникла трещина (не менее 10 тыс.ч).

2.5 Скорость роста трещины устанавливается для всех дефектов, обнаруженных на детали за два последних капитальных ремонта. Для этого используются данные по глубинам трещин и срокам проверки из формуляров деталей или заключений по результатам обследований.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕМОНТНОГО СРОКА

3.1 Значение эффективной толщины стенки получается по формуле:

$$h_{\text{эфф}} = h_{ct} - h_t, \quad (3)$$

где h_t - глубина трещин в рассматриваемой зоне детали.

3.2 По эффективной толщине стенки и скорости роста трещины определяют время живучести до сквозной трещины по формуле:

$$\tau_p = \frac{h_{\text{эфф}}}{V_T} \quad (4)$$

3.3 Затем подсчитывается допускаемое время живучести корпусной детали, которое составляет 90% от времени образования сквозной трещины:

$$\tau_p = 0,9 \cdot \tau \quad (5)$$

В качестве τ_c , принимается минимальное из значений τ_c , полученных в п.3.2.

3.4 Если рассчитанный межремонтный срок окажется меньше принятого для данной турбины (4-6 лет), то от детали по чертежам завода-изготовителя или по чертежам, согласованным с ВТИ, отбирается проба, металл которой испытывается в соответствии с критериями надежности литого металла деталей после 100 тыс. ч работы (см. Раздел 6 МУ). В этом случае анализ результатов расчетов и испытаний проводится с участием организации, производящей диагностирование корпуса.

4 НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОСТОМ ТРЕЩИН

4.1 Контроль за углублением трещины ведется при последующих (за расчетным) межремонтных периодах путем сверления или выборок в центре трещиноватой зоны или же с помощью приборов неразрушающего контроля.

4.2 Если увеличения глубины трещины не произошло, то последующие обследования проводить после максимально допускаемого периода работы.

4.3 При увеличении глубины трещины время следующего контроля определяется по формулам (1-5), где за глубину трещины следует принимать разность между глубиной новой выборки h''_t и глубиной первоначальной трещины h'_t . Поэтому вместо (2) принимается:

$$V_T = \frac{h''_t - h'_t}{\tau_{mpk}}, \quad (6)$$

4.4 Критерием прекращения эксплуатации является следующее сочетание: глубина трещины - более 70% толщины стенки детали, скорость роста трещины при последнем наблюдении - более 10^{-3} мм/час, свойства металла не удовлетворяют требованиям критериев надежности после 100 тыс.ч работы. Затем проводится ремонт корпуса по более полной программе.

5 ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

5.1 На нижней части ЦВД турбины ПТ-60-130 после $105 \cdot 10^3$ ч. эксплуатации при обследовании в районе регулирующей ступени обнаружена трещина. При засверловке установлено, что ее максимальная глубина составляет $h_t = 58$ мм. Время работы после ремонта $\tau_{\text{мрк}} = 25 \cdot 10^3$ час. Толщина стенки в месте повреждения $h_{\text{ст}} = 120$ мм.

5.2 Условная глубина начального дефекта по формуле (1):

$$h_0 = 0,1 \cdot 120 = 12 \text{ мм}$$

5.3. Средняя скорость роста трещины за первый межремонтный период по формуле (2):

$$V_{T1} = \frac{58 - 12}{25 \cdot 10^3} = 1,84 \cdot 10^{-3} \text{ мм/час.}$$

5.4 Время работы до следующего осмотра по формулам /3-5/:

$$h_{\text{эф}} = 120 - 58 = 62 \text{ мм}$$

$$\tau_p = 0,9 \cdot \frac{62}{1,84 \cdot 10^{-3}} = 30 \cdot 10^3 \text{ ч.}$$

5.5 При повторном осмотре через $27 \cdot 10^3$ ч. установлено, что трещина углубилась на 38 мм.

5.6. Средняя скорость роста трещины за второй межремонтный период по формуле (6) составляет:

$$V_{T2} = \frac{38}{27 \cdot 10^3} = 1,40 \cdot 10^{-3} \text{ мм/ч.}$$

5.7 Качество металла нижней части ЦВД из расточки регулирующей ступени, где образовался дефект, оценивается по пробе, из которой изготавливается ударный образец.

Испытания металла ЦВД показали, что его горячая твердость ниже нормы ($NB_t = 84$ при норме 85), что свидетельствует о пониженной длительной прочности металла; критическое раскрытие металла хорошее ($(\delta_i' \geq 0,25 \text{ мм})$).

5.8 Таким образом, налицо все признаки необходимости прекращения эксплуатации детали: глубина трещины достигла 80% толщины стенки, скорость в 1,4 раза превысила допустимый уровень (10^{-3} мм/час), а свойства металла не отвечают требованиям критериев ВТИ.

Поэтому эксплуатацию корпуса целесообразно прекратить, провести его ремонт по более надежной технологии или заменить.

Прогноз выхода трещины на поверхность позволит станции своевременно подготовиться к замене цилиндра или его ремонту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергетика, тепловые электростанции, паровые турбины, роторы, корпусные детали, диагностирование техническое, расчет на прочность, ресурс, долговечность, ползучесть, усталость, живучесть, трещиностойкость

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения
2 Неразрушающий контроль
2.1 Цельнокованые роторы высокого и среднего давления
2.2 Литые корпусные детали
3 Исследование структуры и свойств стали
3.1 Цельнокованые роторы высокого и среднего давления
3.2 Литые корпусные детали
4 Определение остаточного ресурса роторов и корпусных деталей турбин
4.1 Общие положения
4.2 Цельнокованые роторы
4.3 Корпусные детали
5 Технологические, конструктивные и режимные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности роторов и корпусных деталей турбин
5.1 Общие положения
5.2 Изменение режима эксплуатации турбины
5.3 Изменения конструкции турбины
5.4 Ремонт поврежденных элементов

5.5 Изменение тепловой схемы турбины

5.6 Рекомендации по дополнительному эксплуатационному контролю поврежденных или исчерпавших свой расчетный ресурс корпусных деталей турбин

6 Критерии эксплуатационной надежности металла основных элементов турбин

6.1 Цельнокованные роторы

6.2 Корпусные детали

Приложение 1. Термины и определения

Приложение 2. Перечень основных нормативных документов, применяемых при продлении срока службы турбин

Приложение 3. Визуальный осмотр поверхности осевого канала

Приложение 4. Магнитопорошковая дефектоскопия поверхности осевого канала ротора

Приложение 5. Методические рекомендации по вихревоковому контролю поверхности осевого канала цельнокованого ротора

Приложение 6. Инструкция по ультразвуковому контролю цельнокованых роторов паровых турбин со стороны осевого канала

Приложение 7. Методические рекомендации по измерению остаточной деформации ползучести ротора со стороны осевого канала

Приложение 8. Фотографирование дефектов на поверхности осевого канала

Приложение 9. Методические рекомендации по ультразвуковому контролю т-образных лопаточных пазов ободов дисков без разлопачивания

Приложение 10. Методические рекомендации по ультразвуковому контролю цельнокованых роторов паровых турбин на наличие поперечных трещин на наружной поверхности

Приложение 11. Методические рекомендации по вихревоковому контролю тепловых канавок и радиусных переходов на наружной поверхности роторов

Приложение 12. Дефектоскопические методы контроля корпусов турбин в процессе эксплуатации

Приложение 13. Измерение глубины трещин в корпусах турбин

Приложение 14. Исследование микроструктуры и твердости металла роторов

Приложение 15. Исследование структуры и свойств металла литых корпусных деталей турбин

Приложение 16. Определение расчетного ресурса и оценка живучести роторов и корпусных деталей турбин

Приложение 17. Методические указания по объему и периодичности контроля литых деталей турбин высокого и сверхкритического давления с трещинами